

Tilstandsrapport

 Eiet seksjon i boligbygg med flere boenheter

 Jens Bjelkes gate 71, 0652 OSLO

 OSLO kommune

 gnr. 231, bnr. 610, snr. 20

Sum areal alle bygg: BRA: 146 m² BRA-i: 142 m²



Befaringsdato: 25.09.2025

Rapportdato: 02.10.2025

Oppdragsnr.: 15467-2898

Referansenummer: PN3870

Autorisert foretak: Takstmann Jan Berby MNTF

Sertifisert Takstingeniør: Jan Berby



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

TAKSTPARTNER TÅSEN

Takstpartner Tåsen er et kontorfellesskap for takstmenn med kontor på Tåsen i Oslo. Fra 1.1.2020 er vi 4 selvstendige takstmenn tilknyttet dette kontoret. I tillegg har Takstpartner andre kontorer rundt om i Oslo og Akershus. Sammenslutningen har som hovedformål å skape et tynge fagmiljø og dermed øke kompetansen blant takstmenn tilsluttet Takstpartner.

Takstmann Jan Berby er opprinnelig utdannet tømmer/tømrmester, har jobbet som takstmann siden 1998 og har utført i overkant av 10 000 verdi- og tilstandsrapporter. I tillegg utføres ferdigbefaringer og overtakelser av ny bolig prosjekter. Har sertifikater innenfor Bolig Tilstand, Bolig Verdi og TEGoVA Residential Valuer (TRV)

Rapportansvarlig

Jan Berby

Uavhengig Takstingeniør

jan@takstpartner.no

924 69 095



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Boligblokken er oppført i 2006 etter gjeldende bygge forskrifter. Byggeforskrift 1997 med senere endringer. Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. Kommentarer vedrørende vedlikehold osv. er anført i den tekniske beskrivelsen i rapporten.

Leiligheten er over to plan og ifølge eier ble leilighetene i sameiet kun innredet med et badrom, levert som badromskabin. Ellers var det lite innredning og overflate behandlet. Hver leilighet ble innredet selv. Denne seksjonen fikk etablert et nytt bad i 6. etasje i 2017 og det ble montert ny kjøkkeninnredning i 2024. Den framstår i dag som en pent oppusset og vedlikeholdt leilighet.

Tilstandsanalysen har ikke avdekket noen tydelige symptomer på svikt og avvik fra normal standard. Det er gjennomgående registrert TG1 bortsett fra et par TG2 pga alder på membraner på bad i 5. etasje og alder på varmtvannsbereder. I tillegg er det gitt en TG 3 fordi det ikke er monter rekkverk på trapp mellom etasjene. De byggetekniske konstruksjoner virker godt utført i henhold til byggeskikken på tiden for oppførelse.

Det gjøres også oppmerksom på at takhøyden i leiligheten er 2.30m i 5. etasje og 2.20m i 6. etasje, ifølge Teknisk Forskrift 1997 bør takhøyde være på minst 2,4 meter.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)


Eiet seksjon i boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Opprinnelig tegninger har kun inntegnet bad i nederste etasje og øvrig innredning er gjort etter første innflytting.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Eiet seksjon i boligbygg med flere boenheter

! TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK



Innvendig > Innvendige trapper

[Gå til side](#)

! TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT



Våtrom > 5. etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom

[Gå til side](#)

! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Tekniske installasjoner > Varmtvannstank


[Gå til side](#)



Våtrom > 5. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt

[Gå til side](#)

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Tilstandsrapport

EIET SEKSJON I BOLIGBYGG MED FLERE

Byggeår

2006

Kommentar

Bygning tatt i bruk ifølge Norges Eiendommer.

UTVENDIG

Felles bygningsmasse

Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Grunnmur i betong. Fasader forblendet med teglstein og pussede og malte fasadeplater. Yttertak er tekket med papp/folie. Betongtrapper og reposer med fliser og malte flater i felles oppgang. Adkomst til leiligheter via svalganger. Eiendommen har personheis med adkomst garasjeanlegg. Overnevnte bygningsdeler er en del av sameiets/borettslagets vedlikeholdsansvar, og er ikke omfattet av denne rapporten. Det blir ikke satt tilstandsgrad for disse bygningsdelene.

TG 1 Vinduer

Vinduer med trerammer og tre-lags isolerglass.

Årstall: 2006

TG 1 Dører

Bygningen har malt hovedytterdør. Balkongdør med treramme og 3-lags isolerglass.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Adkomst til sydvendt balkong på 3m² fra stue og en sydvendt flislagt uteplass/terrasse ved inngangsdør på 8m².

INNENDIG

TG 1 Overflater

Oppholdsrom med trestav eikeparkett på gulvene, malte mur og platekledd vegg og nedsenket himling med malte plater.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Prefabrikkerte betongelementer i etasjeskillere. Målt høydeforskjell, avvik <10 mm generelt i leiligheten.

TG 0 Radon

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

TG 1 Pipe og ildsted

Gasspeis montert i stue.



TG 3 Innvendige trapper

Tretrapp med åpne trappetrinn mellom etasjene.

Vurdering av avvik:


- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det er ikke montert rekkverk.

Håndløper montert kun på en side.

Konsekvens/tiltak

- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000



TG 1 Innvendige dører

Hvite folierte innerdører med hvitmalt karm.

TG 1 Garderobe

Tilstandsrapport

Skyvedørgarderobe montert i entre. Garderobeskap montert på soverom 5. etasje og i "walk in closet".

VÅTROM

5. ETASJE > BAD

Generell

Baderom er et prefabrikkert baderom med flislagte overflater og montert som et ferdig rom under oppføring av eiendommen. Forventet levetid for prefabrikerte baderom er 30-40 år. Angivelsen anslår hvor lenge man kan forvente at utstyr som er montert riktig og brukes riktig vil fungere uten funksjonssvikt eller lekkasje.

Årstall: 2006

5. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Flislagte vegger og malte plater i himlinger.

5. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Gulvet er flislagt med 20/20 fliser på hovedgulv og nedsenket dusjgrube med 10/10 fliser og lokalt fall mot sluk. Rommet har elektriske varmekabler. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er mer enn 25mm.

5. ETASJE > BAD

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Det er montert membran og plastsluk med klemring på bad.

Årstall: 2006

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.



5. ETASJE > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Dusj på gulv med dusjdører i herdet glass. Servant med skuffeinnebygget. Klosett med vegghegt klosettskål og innebygget sistene.

Opplegg for vaskemaskin. Avløp for tiden demontert/blendet. Det ble ikke registrert løsning for å synliggjøre eventuell lekkasje fra sistene, men det skal være etablert annen løsning for lekkasjevann iht SINTEF Teknisk godkjenning av baderomskabin.

5. ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Avtrekk fra baderom tilkopledd felles ventilasjonsanlegg.

5. ETASJE > BAD

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke foretatt da dette er en prefabrikkert baderomskabin og kan unnlates i henhold til §2-2, i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

6. ETASJE > BAD

Generell

Plassbygd baderom med flislagte overflater og gulvvarme.

Årstall: 2017

6. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Flislagte vegger og malte plater i himlinger. Downlights montert i himling på bad.

6. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Tilstandsrapport

Gulvet er flislagt med 60/30 fliser på hovedgulv og nedsenket dusjgrube med 15/15 fliser og lokalt fall mot sluk. Rommet har elektriske varmekabler. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er mer enn 25mm.

6. ETASJE > BAD

! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Det er montert membran og plastsluk med klemring på bad.



6. ETASJE > BAD

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Dusj på gulv med dusjvegg i herdet glass. Servant med skuffeinndredning. Klosett med vegghengt klosettskål.

6. ETASJE > BAD

! TG 1 Ventilasjon

Det er mekanisk avtrekk.

6. ETASJE > BAD

! TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i stue.

KJØKKEN

5. ETASJE > KJØKKEN

! TG 1 Overflater og innredning

Innredning med glatte skapfronter, laminat benkeplater, nedfelt oppvaskkum og et greps armatur. Integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, stekeovn, induksjon koketopp og kjøl-/frysenskap. Water-guard og komfyrvakt montert.

Årstall: 2023 Kilde: Eier

5. ETASJE > KJØKKEN

! TG 1 Avtrekk


Ventilator over koketopp tilkopledd felles anlegg.

SPECIALROM

5. ETASJE > TOALETTRUM

Overflater og konstruksjon

Toalettrom med flislagt gulv og vegger, malte plater i tak. Noen hull i veggfliser etter feste av tidligere montert servant. Toalettrom er idag gjort om ved at klosett og servant er demontert og det er lagt opp for vaskemaskin. Rommet har ikke sluk, men trådløs Water guard lagt løst på gulv.





TEKNISKE INSTALLASJONER

! TG 1 Vannledninger

Felles hoved vann tilførselsrør i kobber lagt skjult i kanaler. Vanninstallasjoner i leiligheten montert med "rør i rør" system (PEX) og med et fordelingskapp på hvert bad med stoppekran for respektive bad, hoved stoppekran plassert i kjøkkenbenk.

Tilstandsrapport



Ca 120 ltr varmtvannsbereder plassert i kjøkkenbenk.

Årstall: 2006

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Anbefalt brukstid for varmtvannsbereder er ca 20-30 år

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Bereder kan forventes å skiftes i løpet av noen år.

TG 1 Belysning

Downlights montert i tak på et bad og gang

TG 1 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Sikringsskap med automatsikringer, 1x10, 4x15, 9x16 og 1x25 Amp kurser og jordfeilbryter på alle kurser. Overspenningsvern montert.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Eksisterer det samsvarserklæring?
Ja
Oppgradert sikringer og stikkontakter i forbindelse med oppussing av kjøkken.
4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
5. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
6. Har det vært brann, brannpilløp eller varmgang (for eksempel

TG 1 Avløpsrør

Hoved avløpsrør av plast lagt skjult i kanaler.

Årstall: 2006

TG 1 Ventilasjon

Ventilasjon med mekanisk avtrekk i leiligheten med avtrekk fra våtrom og kjøkken. Friskluftstilførsel fra ventiler i vegg/vinduer.

TG 1 Oppvarming

Leiligheten er elektrisk oppvarmet med panelovner samt gulvvarme på begge bad. I tillegg gasspeis i stue.

TG 2 Varmtvannstank

Tilstandsrapport

termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

Nei

Generelt om anlegget

7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekker samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jmfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Nei

Inntak og sikringsskap

9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Ja

11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Nei

Generell kommentar


Takstmannen har ikke autorisasjon for total taksering av el-anlegg. Det anbefales derfor på generelt grunnlag at el-anlegg som ikke har hatt kontroll siste 5 år kontrolleres av autorisert elektriker eller E-verket.

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Pulverapparat. Brannslange. Røykvarsler.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarsler?
Nei



TG 0 Branntekniske forhold

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som optas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA) Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggtetnisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Eiet seksjon i boligbygg med flere boenheter

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
5. etasje	75	1		76	8
6. etasje	67			67	3
Kjeller		3		3	
Takterrasse					15
SUM	142	4			26
SUM BRA	146				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
5. etasje	Entré, soverom, gang, bad, kjøkken, toalettrom	Bod	
6. etasje	Trapperom, stue, bad, soverom, soverom 2, walk-in closet		
Kjeller		Bod	
Takterrasse		Egen takparsell på felles takterrasse	

Kommentar

Arealer målt innvendig på stedet. Innvendige vegger, kanaler og sjakter er medtatt BRA-i.
I tillegg disponerer leiligheten en kjellerbod på 3,2m² og en bod på terrassen ved inganng 5. etasje på 1,4m².
Egen takparsell på felles takterrasse på 15m².

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: Opprinnelig tegninger har kun inntegnet bad i nederste etasje og øvrig innredning er gjort etter første innflytting.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Montert ny kjøkkeninnredning i 2023.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Takhøyden er på 2.30m i 5. etasje og 2.20m i 6. etasje.

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Eiet seksjon i boligbygg med flere boenheter	142	0

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
25.9.2025	Jan Berby	Takstingeniør
	Arne Hogstad Johnsen	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	231	610		20	1312.2 m ²	I følge Norges Eiendommer. Areal for hele sameiet.	Eiet

Adresse

Jens Bjelkes gate 71

Hjemmelshaver

Arne Hogstad Johnsen og Silvia Aiuvalasit

Boligselskap

Tambourgården
Eierseksjonsameie

Eierandel

72 / 2668

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning
Telefon: 22 86 59 99

Organisasjonsnr

991381813

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Sentralt beliggende leilighet over to plan på Tøyen i et etablert boligområde med murgårdsbebyggelse. Korte avstander til skoler, forretninger og offentlige kommunikasjoner. Gangavstand til Tøyen senter med et variert servicetilbud. Tøyenbadet og Tøyen parken i nærområdet.

Adkomstvei

Offentlig.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Parkering

Seksjonen har en tilhørende parkeringsplass, nummer 19, med el-bil lader i felles avlåst parkeringsanlegg. Kjøreadkomst til oppstillingsplassen er via låsbar garasjeport og ellers gangadkomst via trapperom/heis og dør til det fri. Forøvrig parkering i omkringliggende veier etter gjeldende bestemmelser.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring		Eiers egenerklæring er mottatt og gjennomlest. Egenerklæringen har ikke vesentlige avvik fra registrerte forhold.	Gjennomgått		Nei
Brukstillat./ferdigatt.			Gjennomgått		Nei
Norges Eiendommer		Opplysninger vedrørende hjemmel, gårdsnummer, bruksnummer, seksjonsnummer, eiendomsbetegnelser, eiet/festet tomt, tomteareal og byggeår oppgitt ved elektronisk grunnbok, Norges Eiendommer.	Gjennomgått		Nei
Tegninger			Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	02.10.2025	
2	14.10.2025	Lagt inn arealer for parsell takterrasse.

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperran bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/PN3870>


KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

ENERGIATTEST

Adresse	Jens Bjelkes gate 71
Postnr	0652
Sted	OSLO
Andels-/leilighetsnr.	/
Gnr.	231
Bnr.	610
Seksjonsnr.	20
Festenr.	
Bygn. nr.	81789169
Bolignr.	
Merkenr.	A2020-1184466
Dato	28.09.2020

Innmeldt av Ingvild Moen



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no

Målt energibruk: 10 710 kWh pr. år

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

7 235 kWh elektrisitet	0 kWh fjernvarme
0 liter olje/parafin	313 Sm ³ gass
0 kg bio (pellets/halm/flis)	0 liter ved

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 2: Luft kort og effektivt

Tips 3: Redusér innnetemperaturen

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Montere tetningslister

- Utføre service på ventilasjonsanlegg

- Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskaader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori: Boligblokker

Bygningstype: Leilighet

Byggeår: 2006

Bygningsmateriale: Betong

BRA: 138

Ant. etg. med oppv. BRA: 2

Detaljert vegger: Nei

Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming: Elektrisitet

Gass

Ventilasjon: Balansert

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

Gasskamin

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Jens Bjelkes gate 71
Postnr/Sted: 0652 OSLO
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 28.09.2020 14:55:46
Energimerkenummer: A2020-1184466
Ansvarlig for energiattesten: Ingvild Moen
Energimerking er utført av: Ingvild Moen

Gnr: 231
Bnr: 610
Seksjonsnr: 20
Festenr:
Byggnr: 81789169

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Montere tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 2: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m².

Tiltak 3: Utføre service på ventilasjonsanlegg

Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtere bør skiftes jevnlig.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 4: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Brukertiltak

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tips 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av


Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.



OPPDATER 12.10.06

#	AJOURBRE OG FORSKALET 10. FEB. 2006	18.09.06	EV
1	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
2	Endring av 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
3	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
4	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
5	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
6	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
7	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
8	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
9	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
10	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB
11	Rev. 10. feb. 2006. Oppg. 10. feb. 2006.	24.03.06	IB

PROSJEKT
2056
JENS BJELKES GATE 71
GNR. 231 / BNR. 610

BYBOLIGER

STATUS	TEGN. GRUPPE
	A


TEGN. ART.
PLAN 3. ETASJE

TEGN. NR.	A-005	INDEX	J
MÅL	1:100	SIGN.	SD
DATO	10.05.05.	KONTR.	EV

Selvaagbygg
LØRENVANGEN 22, 0580 OSLO

DIAP
DAN IONESCU ARCHITECTS & PLANNERS

VIKSJØ'S ARKITEKTKONTOR AS
P.B. 111 KJELFAS 0411 OSLO
TEL. 22950715 FAX 22952430



OPPDATERT 12.10.06

L	AUSTRUPPT OG FORSKJELT FT. FØV DOK.	18.09.06	EV
K	Endr. avsettning avsett 13.06.06	19.06.06	B
J	Endr. avsettning avsett 13.06.06	15.06.06	B
I	Endr. avsettning avsett 13.06.06	24.03.06	B
H	Korrigert tegning avsett 12.09.06	03.02.06	B
G	Korrigert tegning avsett 12.09.06	26.01.06	B
F	Korrigert tegning avsett 12.09.06	21.12.05	B
E	Korrigert tegning avsett 12.09.06	23.11.05	B
D	Korrigert tegning avsett 12.09.06	15.10.05	BE/KK
C	REVIDERT PLAN OG YTERVEGGER	29.08.05	KK
B	JUSTERT YTERVEGGER MOT GÅRDSPLOM	16.08.05	KK
01	OPPSTARTING	22.06.05	SD
REV.	REVISJONEN GJELDER:	DATO	UTFØRT

PROSJEKT
2056
JENS BJELKES GATE 71
GNR. 231 / BNR. 610

BYBOLIGER

STATUS	TEGN. GRUPPE
	A

TEGN. ART.	PLAN 3. ETASJE PLAN 2	
TEGN. NR.	A-006	INDEX L
MÅL	1:100	SIGN. SD
DATO	10.05.05.	KONTR. EV

Selvaagbygg
LØRENVANGEN 22, 0580 OSLO

DIAP
DAN KONESOU ARCHITECTS & PLANNERS

VKSJØ'S ARKITEKTKONTOR AS
P.B. 131 KJELSHÅS 0411 OSLO
TEL 22950715 FAX 22952430



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS
Bærumsveien 375
1346 GJETTUM

Dato: 25.05.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 200412360-134 Saksbeh: Siri Hauge Opsahl
Oppgis alltid ved henvendelse

Arkivkode: 531

Byggeplass:	JENS BJELKES GATE 71	Eiendom:	231/610/0/0
Tiltakshaver:	Selvaag Gruppen AS	Adresse:	Postboks 524 Økern, 0512 OSLO
Søker:	PABAS Arkitekter og rådgivende ingeniører AS	Adresse:	Bærumsveien 375, 1346 GJETTUM
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Oppføring

FERDIGATTEST
JENS BJELKES GATE 71

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.

I forbindelse med søknad om ferdigattest opplyses det at foretaket Medvind AS utgår som ansvarshavende. Ingen arbeider er utført utover Selvaags ansvarsområde. Ferder Entreprenør AS har overtatt kontrollfunksjonen innenfor sin godkjente ansvarsrett for kontroll av utførelse (KUT), tiltaksklasse 2 Bygningsmessige arbeider og installasjoner; Brann og lydtekniske forhold, seksjon 6.

Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstillende gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produktene som faktisk har blitt montert.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.



Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180

Kundesenteret: 23 49 10 00

Telefaks: 23 49 10 01

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 1315.01.01357

Org.nr.: 971 040 823 MVA

Dersom sluttrapport for avfallshåndtering eller forurensset grunn ikke er innsendt må dette sendes plan- og bygningsetaten snarest for behandling. Krav om sluttrapportering vil være stilt i vedtak om godkjenning av avfallsplan og i vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurensset grunn

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for områdeutvikling
Områdeplaner 3 Tett by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 25.05.2012 av:

*Siri Hauge Opsahl - Saksbehandler
Kristin Noto - Enhetsleder*

Kopi til:
Selvaag Gruppen AS, Postboks 524 Økern, 0512 OSLO

Etter tinglysning returneres begjærings skjemaet til Org.nr.: 971 040 823 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Postadresse: Boks 364 sentrum, 0102 Oslo	☒ Begjæring om oppdeling i eierseksjoner ☐ Begjæring om resekjsjonering
---	---

Kun opplysninger i feltene 1 - 4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen som begjæres seksjonert

Kommunenr.	Kommunens navn	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
0301	OSLO	231	610		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) ¹⁾	Navn	Seksjonsnr. ²⁾	Ideell andel ³⁾
930 941 053 930914053	Selvaag Gruppen AS		1/1


Doknr: 362011 Tinglyst: 30.04.2007
STATENS KARTVERK

3. Begjæring. Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det framgår av etterstående fordelingsliste

S.nr.	Formål (4)	Brøk (teller) (5)	Tilleggs- areal (6)	S.nr.	Formål (4)	Brøk (teller) (5)	Tilleggs- areal (6)	S.nr.	Formål (4)	Brøk (teller) (5)	Tilleggs- areal (6)	S.nr.	Formål (4)	Brøk (teller) (5)	Tilleggs- areal (6)
1	B	80	B	11	B	72	B	21	B	72	B	31	B	65	B
2	B	65	B	12	B	68	B	22	B	68	B	32	B	61	B
3	B	71	B	13	B	68	B	23	B	68	B	33	B	61	B
4	B	71	B	14	B	68	B	24	B	68	B	34	B	61	B
5	B	68	B	15	B	68	B	25	B	68	B	35	B	61	B
6	B	68	B	16	B	72	B	26	B	72	B	36	B	65	B
7	N	213	B	17	B	67	B	27	B	67	B	37	B	64	B
8	B	80	B	18	B	80	B	28	B	73	B	38			
9	B	64	B	19	B	64	B	29	B	58	B	39			
10	B	72	B	20	B	72	B	30	B	65	B	40			
SUM BRØK 852				SUM BRØK 699				SUM BRØK 679				SUM BRØK 438			
SUM BRØK (TELLERE)				2668 = NEVNER I SAMEIEBRØKEN											

4. Supplerende tekst ⁷⁾

OBS ! Her påføres kun opplysninger som kan og skal tinglyses.
 Ved resekjsjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i. Eventuelt på hvilken måte fellesarealene berøres.

Signaturer

Rubrikk for underskrifter finnes nederst på side 2. (Felt 7) Da skjemaet består av løse ark, kreves imidlertid signering også her.



15/1-07
 Rettet etter
 avtale med E. Solberg MNA

5. Egenerklæring	
Undertegnede erklærer at	
a)	☒ seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt, eller ☒ seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd.
b)	☒ seksjoneringen omfatter alle bruksenheter i bygningen.
c)	☒ inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter.
d)	☒ bruksenheterenes formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål, eller ☐ det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven.
e)	☒ ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov.
f)	☒ areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett.
g)	☒ hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom.
h)	☒ hver boligseksjon har kjøkken, bad og WC innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og WC er i eget eller egne rom, eller ☐ boligseksjonen er en fritidsbolig, eller ☐ alle boligene inngår i en samleseksjon bolig
i)	☒ det er fastsatt vedtekter (Jfr. ESL § 28)
UNDETEREGNEDE ER KJENT MED AT DET ER STRAFFBART Å AVGI ELLER BENYTTET URIKTIG ERKLÆRING - JFR. STRAFFELOVENS §§ 189 OG 190.	

6. Tegninger m.v.
Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:
a) Situasjonsplan (ESL § 7, 2. ledd)
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft. På tegningene er grensene for bruksenheterne, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (ESL § 7, 2. ledd)
c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke sendes til tinglysing.)
d) Vedtekter (ESL § 28). (Skal ikke sendes til tinglysing.)
e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (ESL §§ 12 og 13)

7. Underskrifter			
Sted og dato	Underskrift ⁸⁾	Navn gjentas med blokkbokst.	Ektefelle/registrert partner ⁹⁾
OSLO 15/1-07		Ellen Solberg e.f	


8. Styrets samtykke m.v. ved reseksjonering ¹⁰⁾				
☐ Styret samtykker til reseksjonering (ESL § 12) eller ☐ Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til reseksjonering (ESL § 30)				
Sted og dato	Underskrift ¹¹⁾		Navn gjentas med blokkbokst.	
9. Kommunens tillatelse til seksjonering				
☒ Befaring er foretatt ☐ Målebrevskart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt ¹²⁾				
☒ Tillatelsen er inntatt nedenfor ☐ Tillatelsen følger vedlagt				
Oslo kommune erklærer at tillatelse til seksjonering / reseksjonering er gitt for:				
Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	
231	610		1-37	i Oslo kommune
Dato	Underskrift		Stempel	
25/4-2007				
Noter:				
1) Det er enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes. 2) Seksjonsnummer angis kun ved reseksjonering. 3) Feltet for ideell andel utfylles dersom det er flere hjemmelshavere. 4) B=boligseksjon; N=næringsseksjon; SB=samleseksjon bolig; SN=samleseksjon næring. 5) Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk. I rubrikken angis kun telleren (som heltall). Alle tellerne summeres ned, og summen utgjør da sameiebrøkenes nevner. 6) B=tilleggsdel i bygning; G=tilleggsdel i tomt; BG=tilleggsdel både i bygning og tomt. 7) Det er bare rettstiftelser som skal og kan tinglyses som tas inn her. Legalpanterett etter ESL § 25, 1. ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg - jfr. § 25, 3. ledd. Panterett inntatt i seksjoneringsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag. 8) Underskrift fra hjemmelshaver (ESL § 7) eller styret (ESL § 13) 9) Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner for de seksjoner hvor sameiebrøken reduseres. 10) Etter ESL § 12 skal styret i noen tilfelle samtykke til reseksjonering. I de tilfeller hvor sameiemøtets samtykke er nødvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet - jfr. ESL § 30. 11) Styremedlemmenes underskriftsfullmakt må dokumenteres gjennom bekreftet kopi av årsmøteprotokoll el.l. 12) Kommunen skal - dersom måledokument utarbeides - vedlegge dette sammen med tinglysingsgjenpart.				



FELES
SERSDA/TILLEGGSDEL
SERSDA/TILLEGGSDEL

JEDLEGG 2 av 10
PLAN- OG BYGNINGSSETA
DELING FOR BYGGEPROSJEKTET

1. ET. PLAN 1



1	Verktøy til utarbeidelse av planer
2	Verktøy til utarbeidelse av planer
3	Verktøy til utarbeidelse av planer
4	Verktøy til utarbeidelse av planer
5	Verktøy til utarbeidelse av planer
6	Verktøy til utarbeidelse av planer
7	Verktøy til utarbeidelse av planer
8	Verktøy til utarbeidelse av planer
9	Verktøy til utarbeidelse av planer
10	Verktøy til utarbeidelse av planer
11	Verktøy til utarbeidelse av planer

PROJEKT

2006

4055 BILAG

GAR. 231 /

DOK. 100

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1

PLAN 1


PLAN 1

PLAN 1


TILES
SECTION / TILE66SDCL
SECTION / TILE66SDCL

1. ET. PLAN 2

VEDLEGG 3-A-11
PLAN- OG BYGNINGSDELTAGELSE
ANDELING FØR BYGGEPROSJEKTEFF




1	4-10-1970	
2	4-10-1970	
3	4-10-1970	
4	4-10-1970	
5	4-10-1970	
6	4-10-1970	
7	4-10-1970	
8	4-10-1970	
9	4-10-1970	
10	4-10-1970	
11	4-10-1970	
12	4-10-1970	
13	4-10-1970	
14	4-10-1970	
15	4-10-1970	
16	4-10-1970	
17	4-10-1970	
18	4-10-1970	
19	4-10-1970	
20	4-10-1970	
21	4-10-1970	
22	4-10-1970	
23	4-10-1970	
24	4-10-1970	
25	4-10-1970	
26	4-10-1970	
27	4-10-1970	
28	4-10-1970	
29	4-10-1970	
30	4-10-1970	
31	4-10-1970	
32	4-10-1970	
33	4-10-1970	
34	4-10-1970	
35	4-10-1970	
36	4-10-1970	
37	4-10-1970	
38	4-10-1970	
39	4-10-1970	
40	4-10-1970	
41	4-10-1970	
42	4-10-1970	
43	4-10-1970	
44	4-10-1970	
45	4-10-1970	
46	4-10-1970	
47	4-10-1970	
48	4-10-1970	
49	4-10-1970	
50	4-10-1970	
51	4-10-1970	
52	4-10-1970	
53	4-10-1970	
54	4-10-1970	
55	4-10-1970	
56	4-10-1970	
57	4-10-1970	
58	4-10-1970	
59	4-10-1970	
60	4-10-1970	
61	4-10-1970	
62	4-10-1970	
63	4-10-1970	
64	4-10-1970	
65	4-10-1970	
66	4-10-1970	
67	4-10-1970	
68	4-10-1970	
69	4-10-1970	
70	4-10-1970	
71	4-10-1970	
72	4-10-1970	
73	4-10-1970	
74	4-10-1970	
75	4-10-1970	
76	4-10-1970	
77	4-10-1970	
78	4-10-1970	
79	4-10-1970	
80	4-10-1970	
81	4-10-1970	
82	4-10-1970	
83	4-10-1970	
84	4-10-1970	
85	4-10-1970	
86	4-10-1970	
87	4-10-1970	
88	4-10-1970	
89	4-10-1970	
90	4-10-1970	
91	4-10-1970	
92	4-10-1970	
93	4-10-1970	
94	4-10-1970	
95	4-10-1970	
96	4-10-1970	
97	4-10-1970	
98	4-10-1970	
99	4-10-1970	
100	4-10-1970	



1	PROSJEKT	PROSJEKT
2	PROSJEKT	PROSJEKT
3	PROSJEKT	PROSJEKT
4	PROSJEKT	PROSJEKT
5	PROSJEKT	PROSJEKT
6	PROSJEKT	PROSJEKT
7	PROSJEKT	PROSJEKT
8	PROSJEKT	PROSJEKT
9	PROSJEKT	PROSJEKT
10	PROSJEKT	PROSJEKT
11	PROSJEKT	PROSJEKT




1	PROSJEKT	2025
2	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
3	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
4	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
5	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
6	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
7	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
8	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
9	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
10	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
11	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
12	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
13	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
14	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
15	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
16	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
17	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
18	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025
19	PLAN- OG BYGNINGSETATEN	2025
20	AVDELING FOR BYGGEPROSJEKTER	2025




1	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
2	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
3	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
4	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
5	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
6	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
7	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
8	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
9	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
10	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
11	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
12	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
13	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
14	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
15	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
16	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
17	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
18	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
19	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
20	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
21	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
22	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
23	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
24	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
25	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
26	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
27	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
28	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
29	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
30	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
31	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
32	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
33	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
34	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
35	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
36	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
37	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
38	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
39	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
40	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
41	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
42	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
43	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
44	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
45	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
46	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
47	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
48	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
49	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
50	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
51	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
52	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
53	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
54	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
55	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
56	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
57	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
58	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
59	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
60	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
61	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
62	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
63	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
64	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
65	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
66	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
67	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
68	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
69	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
70	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
71	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
72	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
73	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
74	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
75	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
76	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
77	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
78	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
79	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
80	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
81	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
82	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
83	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
84	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
85	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
86	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
87	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
88	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
89	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
90	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
91	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
92	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
93	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
94	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
95	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
96	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
97	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
98	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
99	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.
100	KORRIDOR OG STUPE, 3. ETG.




1	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
2	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
3	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
4	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
5	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
6	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
7	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
8	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
9	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
10	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
11	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
12	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
13	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
14	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
15	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
16	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
17	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
18	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
19	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
20	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
21	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
22	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
23	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
24	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
25	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
26	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
27	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
28	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
29	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
30	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
31	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
32	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
33	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
34	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
35	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
36	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
37	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
38	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
39	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
40	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
41	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
42	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
43	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
44	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
45	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
46	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
47	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
48	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
49	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
50	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
51	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
52	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
53	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
54	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
55	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
56	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
57	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
58	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
59	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
60	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
61	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
62	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
63	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
64	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
65	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
66	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
67	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
68	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
69	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
70	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
71	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
72	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
73	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
74	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
75	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
76	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
77	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
78	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
79	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
80	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
81	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
82	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
83	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
84	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
85	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
86	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
87	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
88	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
89	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
90	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
91	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
92	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
93	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
94	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
95	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
96	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
97	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
98	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
99	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997
100	BYGGINGEN ER FORTSATT I 1997




1	KARTVERKET	2006	2006
2	2006	2006	2006
3	2006	2006	2006
4	2006	2006	2006
5	2006	2006	2006
6	2006	2006	2006
7	2006	2006	2006
8	2006	2006	2006
9	2006	2006	2006
10	2006	2006	2006
11	2006	2006	2006
12	2006	2006	2006
13	2006	2006	2006
14	2006	2006	2006
15	2006	2006	2006
16	2006	2006	2006
17	2006	2006	2006
18	2006	2006	2006
19	2006	2006	2006
20	2006	2006	2006
21	2006	2006	2006
22	2006	2006	2006
23	2006	2006	2006
24	2006	2006	2006
25	2006	2006	2006
26	2006	2006	2006
27	2006	2006	2006
28	2006	2006	2006
29	2006	2006	2006
30	2006	2006	2006
31	2006	2006	2006
32	2006	2006	2006
33	2006	2006	2006
34	2006	2006	2006
35	2006	2006	2006
36	2006	2006	2006
37	2006	2006	2006
38	2006	2006	2006
39	2006	2006	2006
40	2006	2006	2006
41	2006	2006	2006
42	2006	2006	2006
43	2006	2006	2006
44	2006	2006	2006
45	2006	2006	2006
46	2006	2006	2006
47	2006	2006	2006
48	2006	2006	2006
49	2006	2006	2006
50	2006	2006	2006
51	2006	2006	2006
52	2006	2006	2006
53	2006	2006	2006
54	2006	2006	2006
55	2006	2006	2006
56	2006	2006	2006
57	2006	2006	2006
58	2006	2006	2006
59	2006	2006	2006
60	2006	2006	2006
61	2006	2006	2006
62	2006	2006	2006
63	2006	2006	2006
64	2006	2006	2006
65	2006	2006	2006
66	2006	2006	2006
67	2006	2006	2006
68	2006	2006	2006
69	2006	2006	2006
70	2006	2006	2006
71	2006	2006	2006
72	2006	2006	2006
73	2006	2006	2006
74	2006	2006	2006
75	2006	2006	2006
76	2006	2006	2006
77	2006	2006	2006
78	2006	2006	2006
79	2006	2006	2006
80	2006	2006	2006
81	2006	2006	2006
82	2006	2006	2006
83	2006	2006	2006
84	2006	2006	2006
85	2006	2006	2006
86	2006	2006	2006
87	2006	2006	2006
88	2006	2006	2006
89	2006	2006	2006
90	2006	2006	2006
91	2006	2006	2006
92	2006	2006	2006
93	2006	2006	2006
94	2006	2006	2006
95	2006	2006	2006
96	2006	2006	2006
97	2006	2006	2006
98	2006	2006	2006
99	2006	2006	2006
100	2006	2006	2006



1	KONTAKT OG INFORMASJON
2	PROSJEKT
3	PROSJEKT
4	PROSJEKT
5	PROSJEKT
6	PROSJEKT
7	PROSJEKT
8	PROSJEKT
9	PROSJEKT
10	PROSJEKT
11	PROSJEKT
12	PROSJEKT
13	PROSJEKT
14	PROSJEKT
15	PROSJEKT
16	PROSJEKT
17	PROSJEKT
18	PROSJEKT
19	PROSJEKT
20	PROSJEKT
21	PROSJEKT
22	PROSJEKT
23	PROSJEKT
24	PROSJEKT
25	PROSJEKT
26	PROSJEKT
27	PROSJEKT
28	PROSJEKT
29	PROSJEKT
30	PROSJEKT
31	PROSJEKT
32	PROSJEKT
33	PROSJEKT
34	PROSJEKT
35	PROSJEKT
36	PROSJEKT
37	PROSJEKT
38	PROSJEKT
39	PROSJEKT
40	PROSJEKT
41	PROSJEKT
42	PROSJEKT
43	PROSJEKT
44	PROSJEKT
45	PROSJEKT
46	PROSJEKT
47	PROSJEKT
48	PROSJEKT
49	PROSJEKT
50	PROSJEKT
51	PROSJEKT
52	PROSJEKT
53	PROSJEKT
54	PROSJEKT
55	PROSJEKT
56	PROSJEKT
57	PROSJEKT
58	PROSJEKT
59	PROSJEKT
60	PROSJEKT
61	PROSJEKT
62	PROSJEKT
63	PROSJEKT
64	PROSJEKT
65	PROSJEKT
66	PROSJEKT
67	PROSJEKT
68	PROSJEKT
69	PROSJEKT
70	PROSJEKT
71	PROSJEKT
72	PROSJEKT
73	PROSJEKT
74	PROSJEKT
75	PROSJEKT
76	PROSJEKT
77	PROSJEKT
78	PROSJEKT
79	PROSJEKT
80	PROSJEKT
81	PROSJEKT
82	PROSJEKT
83	PROSJEKT
84	PROSJEKT
85	PROSJEKT
86	PROSJEKT
87	PROSJEKT
88	PROSJEKT
89	PROSJEKT
90	PROSJEKT
91	PROSJEKT
92	PROSJEKT
93	PROSJEKT
94	PROSJEKT
95	PROSJEKT
96	PROSJEKT
97	PROSJEKT
98	PROSJEKT
99	PROSJEKT
100	PROSJEKT





Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2025

Om rapporten

I rapporten får du oversikt over kommunale avgifter og eiendomsskatt og eventuelt skyldig beløp/tilgodebeløp. Hvis eiendommen er seksjonert vil du alltid finne eiendomsskatt på seksjonsnummer. På seksjonerte eiendommer vil kommunale avgifter blir fakturert grunneiendommen. Unntaket er hvis eiendommen har fått splittet de kommunale avgiftene på seksjonsnivå. Du kan lese mer om dette på

<https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/kommunale-avgifter/>

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir utskrevet 1. mars. Hvis du henter ut rapporten før 1. mars, vil du få oppgitt fjorårets tall.

Ufakturerte terminer

Terminer som ennå ikke er fakturert er oppgitt med et stipulert beløp. Nøyaktig beløp blir oppgitt etter fakturering.

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt

1. termin forfaller 25. mars
2. termin forfaller 25. mai
3. termin forfaller 25. august
4. termin forfaller 25. oktober

Hvis terminen forfaller på en lørdag eller søndag, blir forfallsdato neste virkedag.



Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2025

Denne rapporten inneholder data for følgende eiendommer:

0301-231/610	DelNr. 1	Kommunale avgifter	NOK 557 981,14
Eiendomsadresse:	Jens Bjelkes gate 71 0652 OSLO	Eiendomsskatt	NOK 0,00
Fakturamottaker:	Tambourgården Eierseksjonssameiet c/o Obos Eiendomsforvaltning As, Postboks 6666 St Olavs Plass 0129 OSLO		
Eiernavn:	Tambourgården Sameiet	Totalt	NOK 557 981,14

År	Resk.År	Term	Skyldig beløp	Tilgode	KID-nummer	Faktura nr	Fakturadato	Forfallsdato
2025	2025	4	137 263,57	0,00	25090000069038022	11799310	25.09.2025	27.10.2025
Totalt å betale			137 263,57					
Skyldig beløp betales til Innkrevingsetatens kontonummer 1315 01 02000.								

Spesifikasjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt*:

Avgift	Beløp
Renovasjonsgebyr	287 102,46
Vann- og avløpsgebyr	270 878,68
Totale avgifter	557 981,14

* Dette er et estimat av kommunale avgifter og eiendomsskatt.

**Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2025**

Denne rapporten inneholder data for følgende eiendommer:

0301-231/610	DelNr. 800	Kommunale avgifter	NOK 5 926,03
Eiendomsadresse:	Jens Bjelkes gate 71 0652 OSLO	Eiendomsskatt	NOK 0,00
Fakturamottaker:	Finest AS Jens Bjelkes gate 71 0652 OSLO		
Eiernavn:	Finest AS	Totalt	NOK 5 926,03

År	Resk.År	Term	Skyldig beløp	Tilgode	KID-nummer	Faktura nr	Fakturadato	Forfallsdato
2025	2025	4	1 493,68	0,00	25090000288873019	11798762	25.09.2025	27.10.2025
Totalt å betale			1 493,68					
Skyldig beløp betales til Innkrevingsetatens kontonummer 1315 01 02000.								

Spesifikasjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt*:

Avgift	Beløp
Renovasjonsgebyr	5 926,03
Totale avgifter	5 926,03

* Dette er et estimat av kommunale avgifter og eiendomsskatt.

**Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2025**

Denne rapporten inneholder data for følgende eiendommer:


0301-231/610/0/20	DelNr. 1	Kommunale avgifter	NOK 0,00
Eiendomsadresse:	Jens Bjelkes gate 71 0652 OSLO	Eiendomsskatt	NOK 5 543,00
Fakturamottaker:	Aiuvalasit Silvia 0652, Jens Bjelkes Gate 71 0652 OSLO		
Eiernavn:	Aiuvalasit Silvia	Totalt	NOK 5 543,00

År	Resk.År	Term	Skyldig beløp	Tilgode	KID-nummer	Faktura nr	Fakturadato	Forfallsdato
2025	2025	4	1 385,75	0,00	25090000215583020	11803574	25.09.2025	27.10.2025
Totalt å betale			1 385,75					
Skyldig beløp betales til Innkrevingsetatens kontonummer 1315 01 02000.								

Spesifikasjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt*:

Avgift	Beløp
Eiendomsskatt	5 543,00
Totale avgifter	5 543,00

* Dette er et estimat av kommunale avgifter og eiendomsskatt.



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden. © Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune



Dato: 17.09.2025

Bruker: FME

Målestokk 1:1000

Ekvidistanse 1m

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

Høydereferanser

- Reguleringsplan: Se reg.best.

- Bakgrunnskart: NN2000

Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).

– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17

– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.

– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 147485/ 86519371

Adresse: Jens Bjelkes gate 71

Gnr/Bnr: 231/610






Deres ref.:

Kommentar:


Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

	40 - Friområde/park		Oppheving av eiendomsgrense
	70 - Felles avkjørsel		Inn-/utkjøring
	72 - Felles lekeareal		Avkjørsel
	110 - Bolig m.tilh. anlegg		
	140 - Bolig/forr./kontor		
	142 - Forr./kontor/industri		
	148 - Bolig/offentlig		
	160 - Offentlig bygning m.tilh.anlegg		
	168 - Barnehage m.tilh.anlegg		
	310 - Offentlig kjørebane/veigrunn		
	311 - Annet veiareal		
	312 - Fortau		
	316 - Gatetun/gågate		
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei		
	330 - Parkering/utfartsparkering		

	1802 - Bolig/forretning/kontor
	2011 - Kjøreveg
	2012 - Fortau
	2017 - Sykkelveg/-felt
	3001 - Grønnstruktur
	3040 - Friområde

	660 - Spesialområde bevaring bolig
	664 - Spesialområde bevaring blandet

 RbBevaringGrense

	70 - Felles avkjørsel
	76 - Felles underjordisk anlegg
	311 - Annet veiareal
	312 - Fortau
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei
	913 - Formålavgrensning
	930 - Reguleringslinje
	964 - Regulert u-gradgrense
	Formålgrense

	Foreløpig plan
	Plangrense (gammel lov)
	Plangrense (ny lov)

	Feltinndeling
	Grense for bebyggelse
	Byggegrense
	Beregnet senterlinje veg
	Bygning som forutsettes revet
	Underjordisk anlegg
	Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)



© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune



Oslo

Dato: 17.09.2025

Målestokk 1:3000

Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 147485/86519371

Deres ref.:

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - <https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan>


Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.











Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.



Tegnforklaring - kommuneplan

	Farled
	Fjernveg (tunnel)
	Fjernveg
	Markagrense
	Plangrense
	Sporveg (tunnel), fremtig
	Sporveg (tunnel), eksisterende
	Sporveg, eksisterende
	Sporveg, fremtidig
	Jernbane (tunnel), fremtidig
	Jernbane (tunnel), eksisterende
	Jernbane, eksisterende
	Turvei
	Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)
	T-banestasjon (ikke juridisk)
	Jernbanestasjon (ikke juridisk)
	Banetrase (ikke juridisk)
	Fjordtrikk (ikke juridisk)
	Samferdsel (ikke juridisk)
	Eksisterende kollektivknutepunkt
	Fremtidig kollektivknutepunkt
	Spredt boligbebyggelse
	Bestemmelsesgrense
	Aktivitetssone marka

	Bebyggelse og anlegg, eksisterende
	Bebyggelse og anlegg, fremtidig
	Bane, eksisterende
	Havn, eksisterende
	Havn, fremtidig
	Kollektivknutepunkt, fremtidig
	Grønnstruktur, eksisterende
	Grønnstruktur, fremtidig
	Forsvaret
	LNF-areal, eksisterende
	LNF-areal, fremtidig
	Spredt boligbebyggelse, eksisterende
	Spredt boligbebyggelse, fremtidig
	Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende
	Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig
	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
	Farled
	Småbåthavn, eksisterende
	Småbåthavn, fremtidig
	Naturområde
	Friluftsområde
	Ytre by (utviklingsområder)
	Indre by (utviklingsområder)
	H570 - Bevaring kulturmiljø
	H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
	H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
	H810_2 - Krav om felles planlegging
	H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
	H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
	H110 - Nedlagsfelt drikkevann
	H190 - Andre sikringssoner
	H310_1 - Kvikkleire
	H310_2 - Steinsprang
	H320_1 - Stormflo
	H320_2 - Elveflom
	H390 - Deponi

V191205

JENS BJELKES GSATE 71. Mindre vesentlig reguleringsendring. Endres slik at siste setning i de opprinnelige reulerings- bestemmelsenes § 3.3 ledd strykes

Vedtaksdato: 19.12.2005

Vedtatt av: Plan- og bygningsetaten

Vedtaksdokumenter: [200515265](#)

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: S-4026

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.



ENDREDE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR S-4026, JENS BJELKES GATE 71

Gnr. 231, bnr. 610

§ 1. Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankart merket IIP 000113, datert 11.06.2001 og revidert 28.11.2002.

§ 2. Formål

Området reguleres til byggeområde for boliger. Det tillates innpasset kontor og forretning i første etasje mot Jens Bjelkes gate.

§ 3. Bebyggelsen

Ny bebyggelse skal oppføres i reguleringslinje mot gate og innenfor de på planen viste byggegrenser og maksimum byggehøyder. Maksimum gesims mot gate er på kote 41,2. Over gesims tillates maksimum byggehøyde på kote 46,0 tilbaketrukket 1,2 m fra hovedfasade mot gate. Heis, trapp og mindre takoppbygg, som ikke skal utgjøre mer enn 20 % av den horisontale takflaten, kan tillates oppført med maksimal byggehøyde på kote 49,0.

For garasjekjeller tillates tomten utbygd med %-BYA = 100 %. Garasjekjeller tillates oppført med maksimal byggehøyde på kote 25,3.

Maksimum byggedybde uten altan er 15,8 m og med altan og forhage 20,3 m. Ved gavl er maksimum byggedybde inklusiv altan 17,3 m.

Tomten tillates utbygd med et maksimalt bruksareal på T-BRA = 7 650 m². Arealer under bakken er ikke medregnet i bruksarealet.

Bebyggelsen kan bestå av inntil 36 boligenheter og hovedsakelig næringsarealer i første etasje.

§ 4. Atkomst

Atkomst skal være fra Jens Bjelke gate over naboeiendommen, gnr. 231 bnr. 441, som vist med piler på plankartet.

§ 5. Parkering

Parkering skal i sin helhet opparbeides i parkeringskjeller, med minimum 0,9 parkeringsplasser pr. bolig. 5 % av parkeringsplassene skal avsettes for bevegelseshemmede. Det skal settes av tilstrekkelig areal for sykkelparkering. For forretnings- og kontorvirksomheten skal det avsettes parkeringsplasser til serviceparkering og varemottak.

Dersom planens intensjon om utbygging av leiligheter i tråd med Selvaags forskningsprosjekt "Bebyggelsesprinsipper for fremtidens integrerte by" ikke kan gjennomføres, skal den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm legges til grunn.

§ 6. Uteoppholdsarealer

Det skal til sammen opparbeides minst 33 m² uteareal pr. bolig. Dette skal fordeles med minst 9 m² uteareal pr. boenhet direkte tilknyttet den enkelte enhets bruksareal, som balkong. Det skal opparbeides minst 13 m² uteareal pr. enhet som felles takterrasse, inklusive eventuelle fellesbygg på takterrassen.

Videre opparbeides det 11 m² uteareal pr. bolig på terreng i sør.

Atkomst og uteareal skal være ferdig opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse.

Dersom planens intensjon om utbygging av leiligheter i tråd med Selvaags forskningsprosjekt "Bebyggelsesprinsipper for fremtidens integrerte by" ikke kan gjennomføres, skal minst 25 % av BRA bolig opparbeides til uteareal.

§ 7. Forurensning

Krav til skjerming mot støy fra veitrafikk skal tilfredsstilles i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer gitt i rundskriv T-8/79 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende skriv.

Luftforholdene skal tilfredsstilles i henhold til SFT-rapport 92:16 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende rapport.

Inneklima skal tilfredsstilles i henhold til Folkehelsas rapport "Anbefalte faglige normer for inneklima" (1998) eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende rapport.

EMERA NO2 AS
Emera Oslo Øst v/Lotte Greker
Løvenskiolds vei 4E, 1358 JAR
E-post: lotte.greker@emera.no

Deres ref.: 02250141 . Vår ref.: 5941-1-20

Dato: 17.09.2025

Megleropplysninger

Boligselskap: Tambourgården Eierseksj.Sameie
Organisasjonsnr: 991381813
Seksjonseier: Johnsen, Arne Hogstad
Medeier: Aiuvalasit, Silvia
Leilighetsnummer: 20
Adresse: Jens Bjelkes Gate 71, 0652 OSLO
Seksjonsnummer: 20
Gnr. 231
Bnr. 610

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Nei
- Forsikret hos: Gjensidige Forsikring Asa- polisnummer 78634351.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Garasje plasser er tilleggsareal til den enkelte seksjon, plassen følger leiligheten. Skal garasjeplassen selges utenom, må det foretas en reseksjonering. Skjema for avlesing av gassmåler følger bak husordensreglene. Avregning av gass skjer 1 gang pr år. Gassen må leses av ved eierskifte for de som har gass, og skjema må returneres til OBOS Eiendomsforvaltning. Sameiet har felles takterrasse.

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank:	Obos-Banken AS
Lånenr.:	98208209736
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,85%
Restsaldo	7 546 990,00
Innfrielsesdato:	30.12.2038
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 6 224,00,-

Herav:

Lån (Renter og avdrag)
Felleskostnader
Kabel-tv

Pr. dags dato
1 957,00
4 008,00
259,00

Evt. fremtidig endring:

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. 31.12.2024 (med forbehold om endringer):

Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	2 174,-
Fradragsberettigede kostnader:	15 447,-
Annen formue:	26 005,-
Gjeld:	207 576,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	Obos-Banken AS
Lånenummer:	98208209736
Restsaldo:	201 679,20
Kapitalkostnader:	1 927,19

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 201 679,20,-, pr. dags dato.

For boliger som har fellesgjeld knyttet til boligselskapets lån gjelder følgende forutsetninger:

Kapitalkostnader:

All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.

I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.

Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.

Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:

Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:

Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Eirik Skarå pr. e-post: eirik.skara@obos.no eller telefon via OBOS sentralbord 22 86 55 00.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:

Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Knut Peder Herlin Solberg, e-post: tambourgarden@styrommet.no

Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.

Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr er kr 6 570,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskifterelaterte tjenester 2025



Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 758 kr
Meglerpakke 1	4 038 kr
Meglerpakke 2	2 750 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 063 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	390 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	525 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 570 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 043 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	4 928 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 212 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 570 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 314, og 0,8 R = kr 1 051)	6 000 kr + 0,8R

Sist oppdatert 4.12.24

VEDTEKTER
FOR
TAMBOURGÅRDEN EIERSEKSJONSSAMEIE
Vedtatt på stiftelsesmøte den 29. mai 2007, med endringer 13.05.2008, 16.04.2009, 18.11.2010

§ 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner

Eierseksjonssameiets navn er Tambourgården Eierseksjonssameie (heretter kalt Sameiet). Sameiet har forretningskontor i Oslo kommune. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen,

Gnr 231 bnr 610 i Oslo, med fellesanlegg av enhver art (heretter kalt Eiendommen).

Sameiet består av 30 boligseksjoner, 6 seksjoner er kombinert for bolig og næring, og 1 næringsseksjon i henhold til seksjonsbegjæring tinglyst den 25.04.2007. Eierbrøkene, for alle seksjoner unntatt 10 til 16, fastsettes ut fra den enkelte bruksenhets utnyttbare areal eksklusive tilleggsdel. For seksjon 10 til 16 fastsettes eierbrøken etter utbygd grunnareal. Nevnte bestemmelser skal tinglyses på seksjon 10 til 16.

Liste over seksjonene med eierbrøker og tilleggsdeler vedlegges vedtektene som Bilag 1.

§ 2 Råderett

Hver seksjonssameier er hjemmelshaver til sin seksjon og har eksklusiv rett i forhold til de øvrige seksjonssameiere til bruk av sin bruksenhet, herunder også av eventuell tilleggsdel i henhold til oppdelingsbegjæringen.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet for seksjoneringen og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Hver seksjonseier plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjonsbegjæringen, lov om eierseksjon, vedtektene samt de generelle ordensregler som måtte være fastsatt.

Bygningsmessige endringer krever forutgående godkjennelse av styret slik som bestemt i § 9. Ledninger, rør og lignende innvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig utlempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

Erverver av seksjon og leietaker ved utleie av bruksenhet må meldes til Sameiets styre og forretningsfører for registrering.

§ 3 Felleskostnader

Felleskostnader er kostnader ved Eiendommens drift og vedlikehold som ikke er knyttet til den enkelte seksjonseiers bruksenhet.

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne slik som bestemt i Sameiets vedtekter.

Fordelingen er basert på eierbrøk. Kostnader som ikke er behandlet særskilt i vedtektene fordeles mellom samtlige seksjonseiere etter eierbrøk.

Eierne av næringsseksjonene skal dekke følgende kostnader internt i samme forhold som sameiebrøkene:

- Drift og vedlikehold av tekniske anlegg som bare betjener næringsdelen
- Vedlikehold, renhold og drift av adkomstarealer som bare betjener næringsseksjonene
- Vaktmestertjenester knyttet til næringsseksjonene/næringsdelen
- Håndtering av avfall fra næringsseksjonene
- Kostnader til oppvarming og opplysning av næringsdelens arealer
- Andre vedlikeholds- og driftskostnader knyttet til fellesarealer og anlegg i næringsdelen
- Ytre vedlikehold av veggflater og butikkfasader for næringsdelen, herunder egne inngangsdører og utstillingsvinduer med omramming
- Vekter og alarmtjenester som bare betjener næringsdelen

Eierne av boligseksjonene skal dekke følgende kostnader internt i samme forhold som sameiebrøkene:

- Drift og vedlikehold av tekniske anlegg
- Vedlikehold, renhold og drift av adkomstarealer/fellesarealer
- Vaktmestertjenester knyttet til boligseksjonene
- Håndtering av avfall fra boligseksjonene
- Kostnader til oppvarming og opplysning av boligdelens arealer
- Vedlikehold og drift av heiser som bare benyttes av boligseksjonene
- Andre vedlikeholds- og driftskostnader knyttet til fellesarealer og anlegg i boligdelen
- Ytre vedlikehold av veggflater for boligdelen med balkonger og terrasser, herunder også egne inngangsdører og vinduer med omramming
- Vekter- og alarmtjenester som bare betjener boligdelen

Følgende kostnadselementer skal fordeles likt mellom alle seksjonseierne:

- Kostnader til tjenesteleveranser som kabel-TV, telefoni, bredbånd, sikkerhetssystemer og lignende

Som for eksempel på kostnadselementer som fordeles i henhold til sameiebrøk nevnes:

- Forretningsførsel, revisjon og andre administrasjonskostnader
- Byggforsikring
- Kommunale avgifter
- Kostnader til løpende teknisk vedlikehold av alle takflater med tilhørende avrenning og overvannssystemer

Sameiet har panterett i hver seksjon for krav mot sameieren som følger av sameieforholdene. Pantekravets størrelse utgjør det beløp for hver bruksenhet som – dersom ikke lovgivningen anviser et høyere beløp – svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttet gjennomført.

§ 4 Vedlikehold

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, inklusive tilleggsdel, og også inklusive eventuell tilvist bod utenfor Eiendommen, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte seksjonseier. For vann- og avløpsledninger regnes innvendig vedlikehold fra og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og for elektriske ledninger regnes fra og med seksjonens sikringsboks.

Ytre vedlikehold av Eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, felles anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, er Sameiets ansvar. Som felles utvendig vedlikehold anses også slukene på terrassene, uansett om terrassene er tilleggsdeler til seksjonene eller felles terrasser. De enkelte seksjonseierne er dog forpliktet, som ledd i sitt vedlikeholdsansvar for tilleggsdelene etter § 4 første ledd, til å holde sine terrasser, herunder slukene, fri for snø, blader osv.

Dersom seksjonseier oppdager skadedyr (eks kakerlakker) eller andre type skader (vannlekkasje etc) som kan få konsekvenser for andre seksjoner eller fellesareal, i egen seksjon, plikter vedkommende å varsle styret umiddelbart. Unnlatelse av å varsle kan gi ytterligere spredning og skade, og vil medføre erstatningsansvar.

§ 5 Styret

Sameiet skal ha ett styret bestående av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av sameiermøtet for to år, med mindre sameiermøtet ved valget bestemmer en annen periode for ett eller flere av medlemmene. I Sameiets første styre har 2 av medlemmene en funksjonstid på ett år. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av Eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av Sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret representerer sameierne i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter. Sameierne forpliktes i slike saker ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 6 Sameiermøtet

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet.

Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen 30. april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Saker som ønskes behandlet på sameiermøtet må meldes skriftlig til styret.

Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til seksjonseierne med varsel på minst åtte og høyst tjue dager. I innkallingen skal de saker som skal behandles bestemt angis. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedelers flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Det ordinære sameiermøtet skal:

1. behandle styrets årsberetning

2. behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt
3. velge styremedlemmer

Med de unntak som følger av lov eller disse vedtekter avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) flertal av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved avstemninger på sameiermøtet har hver seksjon en stemme.

Endringer av Sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Vedtektsendring som innebærer en skjerping av næringsseksjonenes kostnadsansvar i forhold til § 3 annet ledd, kan bare vedtas med næringsseksjonenes tilslutning.

§ 7 Revisjon og regnskap

Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor, som velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for ordenlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

§ 8 Forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Første forretningsføreravtale inngås for 3 år.

§ 9 Bygningsmessige arbeider m.v.

Utskifting av vinduer og inngangsdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger og lignende kan bare skje etter en samlet plan for Sameiet under hensyntagen til byggenes/områdets arkitektoniske formspråk og de generelle retningslinjer som måtte foreligge for Eiendommen.

Det kreves også forutgående godkjenning av styret, også for eventuelle slike tiltak inne på den enkelte seksjon.

Krav til forutgående godkjenning gjelder også eventuell installering av varmeovner på terrassene.

Bygningsmessige arbeid på den enkelte seksjon som gjelder innsettelse og innredning av plan 2 skal være i tråd med offentligrettslige krav på byggetidspunktet. Eventuelle avvik fra nevnte krav eller andre bygningsmessige feil og mangler på den enkelte seksjon som utspringer fra dette skal styret kreve rettet. Dersom ikke eier av seksjonen, på tross av skrift varsel, retter dette innen rimelig tid, kan styret igangsette bygningsarbeid for eiers regning og risiko.

Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før bygemelding kan sendes.

For øvrig er seksjonseierne ansvarlig for å varsle forretningsfører om de bygningsmessige endringer som foretas inne i de enkelte seksjonene, slik at forretningsfører til enhver tid er á jour med detaljene i bygningsmessig status for byggene. Seksjonseierne er i denne forbindelse forpliktet til å fremskaffe den dokumentasjon som forretningsfører måtte be om.

§ 10 Særlige regler vedrørende takterrasse, fellesarealer og egenandel ved bruk av sameiets forsikring

Taket på Tambourgården er oppdelt i 17 takterrasser samt fellesarealer. Disse 17 takterrassene er tilleggsdeler til seksjoner angitt i seksjonsbegjæringen.

Fellesarealet og de enkelte tilleggsdeler skal være i samsvar med designprogram, skiltingsprogram og andre generelle retningslinjer som gjelder for Tambourgården. På denne bakgrunn er det ikke tillatt med forskjellige markiser, bruk av parabolantenner eller lagring på terrasser/utearealer.

Eierne av næringsseksjonene har for egen kostnad rett til å sette opp reklameskilt, logoer og lignende for sin virksomhet på bygningenes utvendige fasader og i/på andre fellesarealer. Nærmere regler for skiltingen følger av Eiendommens skiltingsprogram.

Ved skade hvor Sameiets forsikring dekker skadekostnadene, og hvor skadeårsaken skyldes uaktsomhet fra beboers side, eller feil på seksjonens bygde boenhet (vann, strøm etc), skal eier av seksjonen hvor skaden oppstod betale egenandelen på Sameiets forsikring. Takstmann vil kunne avdekke skadeårsaken. Styret avgjør dersom det er tvil om årsaksforhold.

§ 11 Pålegg om salg- og tvangsfravikelse

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg, hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

Medfører sameiernes oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av Eiendommen, eller er sameiernes oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for Eiendommens øvrige brukere, kan Sameiets styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. lov om eierseksjoner § 27. Det samme gjelder for sameierens bruk av takparsell.

§ 12 Forholdet til lov om eierseksjoner

For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997.



Årsmøte 2024

Innkalling / Årsrapport / Regnskap

S.nr. 5941

Tambourgården Eierseksj.Sameie

Velkommen til årsmøte i Tambourgården Eierseksj.Sameie

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

20. mars 2024 kl. 19:00, Takterrassen.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap
6. Fastsettelse av honorarer
7. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i Tambourgården Eierseksj.Sameie

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller foreslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Rådgiver fra Obos, Eirik Skarå, foreslås som møteleder.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Eirik Skarå foreslått. Protokollvitner velges i møtet

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets underskudd ført mot egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

Vedlegg

1. Årsrapport.pdf

Sak 6

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 118.620.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 118.620

Sak 7

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Alberte Marie Ruud
- Eric Lindset

Valg av 1 varamedlem Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Nicoline Toresen
-

ÅRSRAPPORT FOR 2023

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Erlend Coll-Smines	Jens Bjelkes Gate 71
Styremedlem	Eric Lindset	Jens Bjelkes Gate 71
Styremedlem	Nora Helle Riise	Jens Bjelkes Gate 71
Styremedlem	Alberte Marie Ruud	Jens Bjelkes Gate 71
Varamedlem	Anne-Britt Skarbø	Jens Bjelkes Gate 71
Varamedlem	Nicoline Toresen	Jens Bjelkes Gate 71

Valgkomiteen

Kontaktinformasjon

Styret kan kontaktes via vibbo eller per epost: tambourgarden@styrerommet.no

Vibbo

Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon.

Generelle opplysninger om Tambourgården Eierseksj.Sameie

Sameiet består av 37 seksjoner.

Tambourgården Eierseksj.Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 991381813, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune

Gårds- og bruksnummer:

231 610

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Tambourgården Eierseksj.Sameie har [antall / Ingen] ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Miglena Todorova.

Sameiets revisor er PWC.

Styrets arbeid

Styret har etter valg på ordinært sameiermøte 11.04.2023 bestått av Erlend Coll-Smines (styreleder), Nora Helle Riise, Alberte Ruud og Eric Lindset.

Varamedlemmer har vært Nicoline Lokdam og Anne-Britt Skarbø.

Vedlikehold

Det aller meste har det siste drøye året dreid seg om fasadeprosjektet som har vart lenge, og blitt mer omfattende enn hva som først var planlagt. Dette har nok skapt en del frustrasjon både for beboere og for styret. Det som er positivt, er at vi nå har en 4. etasje hvor fasaden og takene på oppløftene bør være tette i mange år til. Men vi ser fortsatt større oppgaver i kø fremover også, og det gjenstår fortsatt et innvendig forsikringsoppgjør i 4. etasje for de skader som har blitt påført leilighetene grunnet utett tak og fasade.

Nå etter at fasadeprosjektene var ferdige, og takhuset ikke lenger var i bruk som pauserom, benyttet vi muligheten til å gjøre den oppussingen av takhuset som ble vedtatt på årsmøtet for en tid tilbake. Så vi har nå lagt nytt gulv med lyddempende korkgulv under, samt malt veggflater.

Investeringer

Serveren til kameraovervåkning var tilårskommen, og ville til slutt ikke mer. Den står nok heller ikke i det beste miljøet nede i kjelleren. Ny server til overvåkningskamera ble derfor kjøpt inn. Vil i neste runde vurdere overgang til skybasert løsning for å slippe å ha hardware i kjelleren.

Vann i garasjen er et årlig tilbakevennende problem, som vi har vurdert ulike løsninger på opp gjennom årene. Men de fleste løsninger er enten vanskelige grunnet lav takhøyde eller andre tekniske begrensninger, eller veldig kostbare. Som en løsning endte vi heller på at vi nå i vår kjøpte en vannsuger med pumpe. Da kan vi suge opp vann, og vannet vil pumpes ut via en slange til sluket utenfor garasjeporten. Planen er at dette skal gjøres av vaktmester basert på når det er nødvendig.

Øvrig

Det ble på fjorårets årsmøte vedtatt å si opp kollektivavtalen vi hadde med Telia. Det ble videre vurdert om vi skulle kjøre videre uten noen avtale eller erstatte den med en ny avtale. Vi falt på at individuelle avtaler for den enkelte ble unødvendig dyrt for beboerne, men ønsket samtidig å gi beboerne frihet til å velge ganske fritt om de vil ha TV eller ikke. Vi hadde en tilbudsrunde som innvilverte flere parter og flere ulike tilbud fra de enkelte partene, og endte til slutt på GlobalConnect som tilbyder. Det har ikke vært helt knirkefritt da det har vært litt feilinformasjon

underveis fra selger og vi har endt opp med noe litt annet enn forespeilet. Men prismessig er det en god avtale, men den er litt mangelfull med hensyn til utstyret som ble forespeilet med hensyn til trådløstnett i seksjonene, samt at hastigheten ikke er helt der den er ment å være, men fortsatt høyere enn de de aller fleste hadde tidligere til en lavere pris.

Elbil ladere ble tidligere driftet av Fortum. Fortum valgte å legge ned sin satsing på ladere i sameier og borettslag, og vi måtte dermed bytte, noe vi vurderte uansett grunnet dårlig service. Ny driftsleverandør for elbilladere er Elaway. Dette åpnet også for at ladeprisen ikke lenger er fastsatt av styret, men baserer seg på timesspot, og man har mulighet til å lease lader om man ikke ønsker å kjøpe lader.

Da det ble satt inn en ekstra garasjeport begynte vi å oppleve mange utfordringer med de gamle portåpnerne. Dette fant vi ikke helt ut årsaken til. Disse problemene i sammenheng med at fjernkontroller til porten er uforholdsmessig dyre, gjorde at vi vurderte andre løsninger. Valgte Parqio som leverandør av mobilbasert løsning, som kobler seg til allerede eksisterende Unloc brukerbase. I tillegg fikk vi med skiltgjenkjenning som en valgfri ekstrafunksjon.

Av øvrige servicer/vedlikehold som er utført kan følgende nevnes:

- Service på heis
- Årlig service på garasjeport
- Service på peiser
- Årlig kontroll av gasstank
- Kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i seksjoner
- Elkontroll
- Kontroll av felles brannvarslingsanlegg
- Kontroll av ladeanlegg elbiler

Forsikring

Det har i perioden vært flere forsikringssaker blant beboerne. Dette har i hovedsak vært relatert til fukt. Forsikringssakene behandles av vårt forsikringsselskap Gjensidige, samt OBOS Forvaltning.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2024.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.

Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er kr. 2.113.371.

Driftskostnader

Driftskostnadene er kr. 7.758.896. Det er betydelig høyere enn budsjettet og det skyldes drift og vedlikehold.

Finanskostnader/Inntekter

Finanskostnader er kr. 278.093. Det er høyere enn budsjettet og skyldes økt låneopptak i fbm med drift og vedlikehold.

Resultat

Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2023.

Arbeidskapitalen vises i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2023 var kr 2.460.977.

[sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning]

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2024

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2024. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Større vedlikehold

Det er ikke planlagt for større vedlikeholdsprosjekter i 2024.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Oslo Kommune har i sitt budsjettforslag for 2024 lagt til grunn en økning på 8 % for renovasjon, 20,3 % for vann- og avløp og 145 % for feiegebyret. Eiendomsskatten følger egne satser.

Energikostnader

Energikostnadene har hatt en betydelig økning det siste året.

Vi forventer at energiprisene vil holde seg høye også i 2024, men antar at strømstøtten videreføres og at mange har fått et mer bevisst forhold til energiforbruk og energisparing. Vi antar dermed at energikostnadene vil ligge på omtrent samme kostnadsnivå som i 2023.

Forsikring

Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 5,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Tambourgården Eierseksj.Sameie.

Lån

Tambourgården Eierseksj.Sameie har lån i Obos Banken.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2024.

Budsjettet er basert på følgende endring av felleskostnader for året 2024.

Budsjettet er basert på 35 % økning av felleskostnadene
Fra 01.02.24.

Det er i tillegg etablert en egen kategori som heter Lån/renter. Denne kategorien vil justeres tilsvarende hva sameiet betaler i renter/avdrag på lån per måned.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.



Til årsmøtet i Tambourgården Eierseksjonssameiet

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tambourgården Eierseksjonssameiet som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Oslo, 5. mars 2024

PricewaterhouseCoopers AS

A handwritten signature in blue ink that reads 'Berit Alstad'.

Berit Alstad
Statsautorisert revisor

TAMBOURGÅRDEN EIERSEKSJONSSAMEIET
ORG.NR. 991 381 813, KUNDENR. 5941

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022 -	- Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	2 113 371	1 991 488	2 054 000	2 133 000
Ladeinntekter EL-bil	3	40 885	23 112	0	30 000
Andre inntekter	4	7 284	1 500	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		2 161 540	2 016 100	2 054 000	2 163 000
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	5	-15 718	-15 002	-15 718	-26 596
Styrehonorar	6	-111 476	-106 399	-111 477	-118 620
Revisjonshonorar	7	-10 625	-7 500	-7 500	-5 000
Forretningsførerhonorar		-93 983	-90 355	-94 150	-99 500
Konsulenthonorar	8	-106 760	-228 800	-56 000	-15 000
Drift og vedlikehold	9	-5 935 635	-2 107 427	-2 255 000	0
Forsikringer		-432 557	-343 090	-350 000	-472 000
Kommunale avgifter	10	-451 967	-385 104	-452 131	-515 000
Energi/fyring		-67 572	-84 544	-100 000	-75 000
TV-anlegg/bredbånd		-152 056	-137 314	-145 000	-155 000
Andre driftskostnader	11	-380 547	-292 264	-271 500	-340 500
SUM DRIFTSKOSTNADER		-7 758 896	-3 797 798	-3 858 476	-1 822 216
DRIFTSRESULTAT		-5 597 356	-1 781 698	-1 804 476	340 784
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	77 028	44 561	0	0
Finanskostnader	13	-278 093	-14 209	-207 000	-347 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-201 065	30 352	-207 000	-347 000
ÅRSRESULTAT		-5 798 421	-1 751 345	-2 011 476	-6 216
Overføringer:					
Fra opptjent egenkapital		-259 397	-1 751 345		
Udekket tap		-5 539 024	0		

TAMBOURGÅRDEN EIERSEKSJONSSAMEIET
ORG.NR. 991 381 813, KUNDENR. 5941

BALANSE

	Note	2023	2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		153 107	22 772
Kundefordringer		8 702	70
Forskuddsbetalte kostnader		226 687	221 974
Energiavregning	16	73 477	51 316
Driftskonto OBOS-banken		3 118 042	2 549 886
Sparekonto OBOS-banken		1 180 386	1 149 313
SUM OMLØPSMIDLER		4 760 402	3 995 332
SUM EIENDELER		4 760 402	3 995 332
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		0	259 398
Udekket tap	14	-5 539 024	0
SUM EGENKAPITAL		-5 539 024	259 398
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	15	8 000 000	3 484 699
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 000 000	3 484 699
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		28 605	10 293
Leverandørgjeld		2 252 015	239 825
Påløpte renter		18 805	1 117
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 299 425	251 235
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 760 402	3 995 332
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 21.02.2024

Styret i Tambourgården Eierseksjonssameiet

Erlend Coll-smines /s/

Nora Helle Riise /s/

Eric Lindset /s/

Alberte Marie Ruud /s/

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	1 868 040
Kabel-TV	170 607
Forretningslokale	74 724
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	2 113 371

NOTE: 3**Ladeinntekter EL-bil**

Ladeinntekter EL-bil	40 885
SUM LADEINNTEKTER EL-BIL	40 885

NOTE: 4

ANDRE INNTEKTER

Inntektsført fordring F900041 fra 2019	234
Nøkler, ViaOBOS	4 950
Utleie, ViaOBOS	2 100
SUM ANDRE INNTEKTER	7 284

NOTE: 5**PERSONALKOSTNADER**

Arbeidsgiveravgift	-15 718
SUM PERSONALKOSTNADER	-15 718

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 6**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2022/2023, og er på kr 111 476.

I tillegg har styret fått dekket styremiddag for kr 22 000, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 7**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 625.

NOTE: 8**KONSULENTHONORAR**

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-4 198
Byggeledelse, Prosjekt Planung AS	-102 563
SUM KONSULENTHONORAR	-106 760

NOTE: 9**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Vedlikeholdsarbeid, Byggsørvis Welin AS	-5 570 008
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	-5 570 008
Drift/vedlikehold bygninger	-145 513
Drift/vedlikehold elektro	-28 826
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-120
Drift/vedlikehold heisanlegg	-65 452
Drift/vedlikehold brannsikring	-80 745
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-34 826
Egenandel forsikring	-10 000
Kostnader dugnader	-145
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-5 935 635

NOTE: 10**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-201 113
-----------------------	----------

Renovasjonsavgift	-250 854
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-451 967

NOTE: 11**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-28 468
Driftsmateriell	-979
Vaktmestertjenester	-141 225
Renhold ved firmaer	-85 599
Andre fremmede tjenester	-95 272
Trykksaker	-466
Andre kostnader tillitsvalgte	-22 000
Andre kontorkostnader	-491
Porto	-260
Kontingenter	-2 900
Bank- og kortgebyr	-2 888
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-380 547

NOTE: 12**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	6 090
Renter av sparekonto i OBOS-banken	31 073
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	1 018
Kundeutbytte fra Gjensidige	38 847
SUM FINANSINNTEKTER	77 028

NOTE: 13**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-139 841
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-115 762
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-21 805
Renter på leverandørgjeld	-685
SUM FINANSKOSTNADER	-278 093

NOTE: 14**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering,

også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.

Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låne-

opptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 15

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Lånet nedenfor (OBOS01) ble opprettet i desember 2022 og innfridd i juli 2023.

Opprinnelig 2022	-3 500 000	
Nedbetalt tidligere	15 301	
Nedbetalt i år	3 484 699	0

Lånet nedenfor (OBOS02) ble opprettet i august og innfridd i desember 2023.

Opprinnelig 2023	-5 000 000	
Nedbetalt tidligere	0	
Nedbetalt i år	5 000 000	0

Rentesats pr. 31.12.23 var 7,15 %. Løpetiden er 15 år.

Opprinnelig 2023	-8 000 000	
Nedbetalt tidligere	0	
Nedbetalt i år	0	
	-8 000 000	
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN	-8 000 000	

NOTE: 16

ENERGIAVREGNING

INNTEKTER

KOSTNADER

Propan	60 672
Vedlikehold	12 805
SUM KOSTNADER	73 477

SUM ENERGIAVREGNING	73 477
----------------------------	---------------

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt.

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.

Annen informasjon om sameiet

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 78634351. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Større vedlikehold og rehabilitering

2017	Bytte av gasstank	
2017	Lekeplass tak opprustet	
2017	Bytte av gjerder mellom parsellene	

Deltagelse på årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes 20.03.24

Selskapsnummer: 5941 Selskapsnavn: Tambourgården Eierseksj.Sameie

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ Navn på eier(e): _____

Signatur: _____

Fullmakt

I fysisk møte hvor det blir anledning til å levere stemmeseddel, kan eier møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____



**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TAMBOURGÅRDEN

Vedtatt av ordinært sameiermøte 13.05.2008
Revidert på ekstraordinært sameiermøte 18.11.2010
Revidert på ordinært sameiermøte 27.03.2014
Revidert på ordinært sameiermøte 19.03.2015
Revidert på ordinært sameiermøte 21.03.2017
Revidert på ordinært årsmøte 21.03.2018

1. INNLEDNING

Styret har i henhold til vedtektene for Eierseksjonssameiet Tambourgården utarbeidet følgende ordensregler for sameiet.

- 1.1. Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle fremleietakere.
- 1.2. De som omfattes av punkt 1.1. plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten, og fellesarealer.
Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.
- 1.3. Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som husordensregler.
- 1.4. Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.

2. FELLESAREAL

- 2.1. Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst (hovedinngangsdør, porter til garasjeanlegget, fellesboder og søppelrom).
- 2.2. Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å stumpe sigaretter i bakgården, på svalgangen, på takterrassen eller foran hovedinngang. Det skal vises hensyn til andre beboere ved røyking på utendørs fellesarealer.
- 2.3. Så vel utendørs som innendørs fellesareal skal behandles aktsomt.
- 2.4. Reklame/uønsket post skal ikke kastes på gulvet, men legges i søppelbøtten ved postkassene i 1 etg eller kastes i papircontainerene i søppelrommet.
- 2.5. Balkonger, ganger, trapper, fellesarealer på bakkeplan o.l skal det ikke hensettes møbler eller noen form for gjenstander, det er ikke tillatt å sette fra seg søppel eller annet avfall. Fellesareal som inngangsparti og svalganger skal heller ikke benyttes som oppbevaring for barnevogner, sykler og lignende
- 2.6. Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på sameites fellesarealer.

- 2.7. Fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt styrebehandling. Større endringer skal fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.
- 2.8. Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til fells nytte og glede, samt bruksnytte fordeler.

Det tas som en selvfølge at beboerne ikke kaster avfall eller annet på eiendommens fellesareal, men heller plukker opp slikt som er henslengt, og ellers medvirker til at eiendommen holdes velstelt og ryddig.

3. BALKONGER (plass utenfor leilighet i svalgangen, samt liten balkong i leilighetens 2. etg)

- 3.1. Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse, eller som kan falle ned fra balkongene.
- 3.2. Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av svalganger og balkonger. Tepper må ikke ristes på balkonger, fra vinduer eller svalganger. Tepper skal ristes nede i bakgården.
- 3.3. Det er tillatt å grille på balkong med gassgrill og elektrisk grill, så sant dette er i henhold til brannforskrifter.
- 3.4. Det er ikke tillatt å endre på balkongens utseende herunder brystvern og balkonggjerd. Avskjerming forøvrig mot vind eller sol kan kun skje etter styrets samtykke.
- 3.5. Maling av vegger og tak innenfor sameierens balkong er ikke tillatt.

4. LEILIGHETER

- 4.1. Plumbo må ikke brukes i avløp da det tærer på plasten. Ta kontakt med godkjent rørlegger ved tette avløp.
- 4.2. Lydbærende elementer som TV, høyttalere etc må ikke henges direkte på murvegg mot nabo uten oppheng med spesiell demping av vibrasjoner/lyd (ref brosjyre som fulgte med kontrakten ved kjøp av leiligheten)
- 4.3. Trapp skal ikke monteres direkte i murvegg, men på bærebjelke av samme årsak som pkt 4.2.
- 4.4. Alt arbeid inne i leilighetene skal utføres etter gjeldende byggeforskrifter, og av godkjente håndverkere der dette kreves. Ved brudd på byggeforskrifter vil leilighetens eier bli belastet for utredning, og ved pålegg måtte utføre og dokumentere nødvendige arbeider.

5. RO OG ORDEN

- 5.1. Fra kl. 23.00 til kl. 07.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene, høylydt tale og musikk på balkongene vil forstyrre beboerne i et stort omfang.
- 5.2. I tidsrommet kl. 23.00 - 07.00 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne.
- 5.3. Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer via oppslagstavlen i god tid.
- 5.4. Av hensyn til trappevask og generell adkomst til oppgangen, er det ikke adgang til å ha gjenstander stående i gangene (jmf. punkt 2.5 om Fellesarealer). Sykler plasseres på anvist plass og sportsutstyr o.l. i bodene.
- 5.5. Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.
- 5.6. Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, lørdager kl. 09.00 – 16.00. Ingen støy eller sjenanse på søn- og helligdager. Ved nødvendig arbeid utenfor disse tider skal styret gis melding om dette i god tid.

6. SKILT OG OPPSLAG

- 6.1. Navneskilt på postkasser skal være ensartet, av den type som styret bestemmer. Ta kontakt med styret for bestilling av skilt.
- 6.2. Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke utenfor oppsatt oppslagstavle ved postkassene i 1. etasje.
- 6.3. Seksjonseiere skal følge reglene som inngår i «Skiltningsprogram for Tambourgården». Dette gjelder også næringsseksjoner.

7. ANTENNE

- 7.1. Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens felles kabel-TV-anlegg. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget annet enn med godkjent utstyr.
- 7.2. Det er ikke tillatt å sette opp private antenner (parabolantenne etc) utenfor leilighetene.

8. SØPPEL

- 8.1. Husholdningsavfall:
Søppel skal pakkes godt inn, og kastes i containere merket med 'Søppelavfall' i søppelrommet. Det må ikke kastes brennende, lett

antennelig avfall. Vær nøye med å knyte igjen søppelposer slik at vi ikke får unødig forsøpling og lukt i anleggene. Det er kun husholdningsavfall som kan kastes i felles søppelrom. Beboer må selv sørge for at byggavfall eller annet avfall blir fraktet vekk.

8.2. Papiravfall:

Papp/papiravfall **skal** kastes i container merket med 'Papiravfall' i søppelrommet.

8.3. Øvrig avfall:

Alt øvrig avfall skal av den enkelte beboer enten bringes til nærmeste returpunkt, herunder glass, eller til kommunens gjenvinningsstasjon.

8.4. Søppel og byggavfall skal ikke lagres i garasjen eller på fellesområder. Dette medfører brannfare.

8.5. Søppel eller annet brennbart materiale skal ikke lagres utenfor leilighetene, på svalgangene eller på de små verandaene utenfor leilighetenes annet plan. Svalgangene er rømningsvei i bygget.

9. BOD

9.1. Hver seksjon har fått anvist en bod. Leietakerne må selv besørge renhold og holde boden låst.

9.2. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller forøvrig i eiendommens kjeller/garasjeanlegg.

9.3. Det er ikke lov til å kobles seg til det elektriske anlegget i bodene.

10. SYKLER

10.1. Sykler skal plasseres i sykkelstativ ute. Det er ikke tillatt å plassere sykler i oppgangen (jmf. Punkt 2.5 om Fellesarealer). Sykler som festes til lyktestolper e.l på sameiets fellesarealer vil bli fjernet.

11. GARASJE

11.1. Det er kun tillatt for parkering i garasjeanlegg for de med anvist plass.

11.2. Garasjen skal kun benyttes til parkering, det er ikke tillatt til annen aktivitet (lek, vask av biler o.l).

11.3. Garasjeplassen er kun til bilparkering. Dekk, skiboks og sykkel er tillatt dersom det fortsatt er plass til bilen innenfor oppmerkingen. Alt annet henvises til bod.

12. PARKERING OG KJØRING

- 12.1. Det er kun lov til å parkere på anviste plasser i garasjekjeller eller gateparkering i Jens Bjelkes gate. Veien fra Jens Bjelkes gate ned i vårt garasjeanlegg, samt bakgården utenfor vår inngjerdede tomt, er privat eiet. Sameiet har ikke anledning til å parkere eller stoppe i bakgården eller på den private veien ned i garasjeanlegget. Sameiets beboere og andre tilknyttet vårt sameie har kun rett til å kjøre ned i garasjeanlegget. Ingen form for varelevering eller flytetransport skal skje via bakgården.
- 12.2. Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom om å utvise mest mulig hensyn, og ikke overstige 10 km's hastighet. Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngås, og spesielt tidlig på morgenen og sent på kvelden.

13. TRYGGHET

- 13.1. For beboernes egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri blokkeres i åpen stilling.
- 13.2. Slipp aldri inn personer du ikke kjenner via callinganlegget, garasjeporter eller via hovedinngangsdører.

14. MELDEPLIKT

- 14.1. Beboere plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

15. BRUK AV HEISEN

- 15.1. For å stoppe heisen for av- og pålessing, benytt nøkkelen som står i heisen.
- 15.2. Ikke sperr fotocellene – da stopper heisen ”permanent”, og vi må tilkalle teknikere.
- 15.3. Dersom det er heisstans har styremedlemmene mulighet til å restarte heisen. Opplever du heisstans, kontakt styret.

16. BRUK AV TAKTERRASSEN

- 16.1. Barn må ikke oppholde seg på takterrassen uten kontinuerlig tilsyn av voksne.
- 16.2. Vær forsiktig når du griller – alle oppfordres til å bruke gassgrill da tennvæske er kraftig
- 16.3. Gjenstander som kan blåse ned må ikke oppbevares på taket. Lette bord, stoler, grill etc må eventuelt sikres når de ikke er i bruk.
- 16.4. Det skal ikke kastes gjenstander ned fra taket. Sigarettneiper kan i tillegg være brannfarlig

-
- 16.5. Beplantning i egen takparsell bør ikke rekke høyere opp enn gjerdet, for ikke å frata naboen utsikt og sol.
 - 16.6. Parselleiere må vedlikeholde sine egne skillegjerder. Fjerne skrot, holde orden og rydde i egne parseller. Vann blomster.
 - 16.7. Eier er ansvarlig for gjester som oppholder seg på taket, og at disse følger husordensreglene
 - 16.8. Bruk krukke med sand til askebeger
 - 16.9. Taketerrassen skal være et hyggelig sted å være for beboerne. Alle må derfor ta nødvendig hensyn til hverandre.

17. FELLESHUSET PÅ TAKET

- 17.1. Det er kun seksjonseiere som kan benytte felleshuset. Det kan ikke lånes eller leies ut til familie, venner, leieboere etc.
- 17.2. Ønsker man å benytte felleshuset, skriver man seg opp på kalender i postkassa ved inngangspartiet til den som er takhusansvarlig.
- 17.3. Nyttårsaften, 17. mai og St. Hansaften kan ikke reserveres. Da er takhuset åpent for alle.
- 17.4. Lokalet er låst når det ikke er i bruk. Nøkkel fås utlevert fra styret.
- 17.5. All søppel og gjenstander utenfor takhuset skal ryddes før man forlater lokalet.
- 17.6. Huset skal ryddes og vaskes etter bruk. Ryddig og vasking av huset skal være gjort innen kl. 14 dagen etter, dersom ikke annet er avtalt med andre som evt skal benytte huset dagen etter.
- 17.7. Huset kan reserveres over flere dager dersom behov
- 17.8. Beboeren som låner felleshuset er ansvarlig for at gjestene følger husordensreglene, samt ansvarlig for skader etc som måtte skje under "leieperioden".
- 17.9. Husk å bruke huset på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre brukere av taket, beboere eller naboer. Det er ikke anledning til å overnatte i takhuset.
- 17.10. Etter kl 23 skal det ikke spilles musikk til sjenanse for beboere eller naboer. Etter denne tid bør dører og vinduer lukkes.
- 17.11. Møbler; bord og stoler skal ikke fjernes fra huset

18. ENDRINGER

- 18.1. Sameiemøte kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretagelse og beboernes trivsel.

19. SANKSJONER

- 19.1. Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres Boligsameiet eller sameiernes eiendeler, av beboere eller besøkende i vedk. leilighet.
- 19.2. Dersom ordensreglene brytes kan styret ilegge gebyrer for overtredelse. Utgifter til fjerning av
- 19.3. Søppel, rot og gjenstander som seksjonseier ikke har fjernet fra fellesområder etter skriftlig varsel vil bli belastet den seksjonseier dette gjelder.
Utgifter styret måtte få i forbindelse med husbråk og overtredelser av øvrige husordensregler kan belastes den sameier som forårsaker støy og overtredelser. Utgifter kan være utrykning, megling, telefonutgifter, advokatutgifter etc.

Skiltingsprogram for Tambourgården

I Vedtektene for Tambourgården, vedtatt på generalforsamlingen i mai 2007, står det i **"§ 10 Særlige regler vedrørende takterrasse samt fellesarealer"** henvisning til "nærmere regler for skilting i Eiendommens skiltprogram". Etterfølgende beskriver skiltingsprogrammet for Tambourgården:

Næringsseksjonene i Tambourgården skal følge dette skiltprogrammet. Før bestilling/oppsett av skilt skal næringsseksjonseier innhente styrets godkjenning av skiltingen.

Reklameskilt, logoer og lignende kan monteres flatt på vegg i det tette feltet som skiller 1. og 2. etg i Næringsseksjonsdelens fasade Nord. Dette veggfeltet som avgrenses av vindusomrammingen har en høyde på ca. 60 cm. Ingen form for skilting skal festes på de teglkledde-/ pussede feltene i fasadene, eller vinduene.

Alle skilt- og reklameinnretninger med en samlet annonseringsflate over en kvadratmeter er i tillegg søknadspliktige hos plan og byggingsetaten.

Materiale: For å få et enhetlig uttrykk som står i stil med gårdens arkitektur, skal all skilting bestå av utstansede bokstaver i rustfritt børstet stål, med bakgrunnsfarge likeksisterende farge på vindusfeltet: RAL 7010 Grå. Ingen andre farger tillates.

Belysning: All belysning i forbindelse med skilt- og reklameinnretninger er søknadspliktig hos plan og byggingsetaten.

Belysning av skilt på Tambourgården skal skje ved belysning fra baksiden, dvs bak bokstavene, eller ved belysning rettet inn mot skiltet (se bildet under).


Alle omkostninger vedr. skilting, inkl søknad for søknadspliktige skilt- og reklameinnretninger må kostes av de enkelte berørte næringsseksjonseiere.

Uttrag fra Oslo kommunes Designhåndbok:

Søknadsplikt

Oppsetting av skilt og reklame er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningslovens § 93 g, med unntak av ubelyste skilt- og reklameinnretninger flatt på vegg som alene eller i kombinasjon med andre slike innretninger har en samlet annonseringsflate som er mindre enn 1,0 kvm, jfr. samme lovs § 107, forskrift med veiledning, samt vedtekter.

Søknadsplikt hjemlet i plan- og bygningsloven medfører at det stilles spesielle krav til søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende, og betyr at bare sentralt eller lokalt godkjente foretak kan stå ansvarlig for utarbeidelse av søknaden, prosjektering, gjennomføring og kontroll av tiltaket.



På de to bildene er det markert med hvite rammer hvor skilt kan sette opp.



Eksempel på skilting som er iht. Tambourgårdens skiltprogram.



5941 TAMBOURGÅRDEN EIERSEKSJONSSAMEIE

Gjelder kun seksjonene

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

AVLESNING GASSMÅLER VED EIERSKIFTER

Seksjonsnummer:

Målerstand:

Avlesningsdato:

Selgers nye adresse

Ny eier/kjøper

Navn:

Navn:

Ny adresse:

Adresse:

Postnr/sted:

Postnr/sted

Signatur:

Signatur:

Dato:

Dato:

Skjemaet returneres:

5941 Tambourgården Eierseksjonssameie
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

Avregning av forbruk gass gjøres én gang pr år. Dersom målerstand ikke avleses og skjema sendes sameiets forretningsfører i forbindelse med eierskifter, vil nåværende og tidligere eier være solidarisk ansvarlige for seksjonens kostnad til forbruk og service for gasspeis.