

Harald Hårfagres gate 5 D 0363 OSLO

Tilstandsrapport Eierskifte

Boligtype: Boligblokk

Byggeår: 1925

BRA: 74 m²
BRA-i: 60 m²
BRA-e: 14 m²



Samlet vurdering

TG-0

1

TG-1

13

TG-2

1

TG-3

0

TG-IU

0

1. Tilstandsgradene

TG-0

Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG-1

Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG-2

Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

TG-3

Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

2. Om rapporten

Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, tilleggsbygninger (garasje mm), etasjeskillere, renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

Struktur og referansenivå

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskillere og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

Takstrappen

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Bygningsdeler med TG3

Bygningsdeler med TG2

Kjøkken

Oppsummering av avtrekk

TG-2

Kjøkkenventilator med omluftfunksjon/kullfilter i kombinasjon med naturlig ventilering, tilfredsstillende ikke standardens krav til luftutskifting. TG 2 er satt på grunn av omluftsventilator/kullfilter. Ideelt sett bør det være mekanisk avtrekk fra kjøkken (et krav for å få TG1)

Anbefalte tiltak avtrekk

Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk med avtrekk ut, men dette må avklares med sameiet eller borettslaget. Det er ikke alltid at dette lar seg gjennomføre.

4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato
06.01.2026

Rapportdato
07.01.2026

Hjemmelshavere

Navn: Marius Martini Frantzen

Tilstede ved inspeksjon: Ja

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? Nei

Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: Tore Haugstulen

Telefon: 90418516

Firma: Min Takst AS

Epost: th@min-takst.no

Adresse: Fjellrabben 12b, 2022 Gjerdrum

Informasjon om boligen

Adresse: Harald Hårfagres gate 5 D, 0363 OSLO

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 215

Bruksnr: 181

Festenr:

Seksjonsnr: 77

Andelsnr:

Leilighetsnr:

Byggeår: 1925 - Kilde Norges Eiendom

Boligtype: Boligblokk

Byggemåte

Støpt plate på antatt komprimerte masser og/eller fjell. Grunnmur av betong/murt tegl. Etasjeskillere av bjelkelag. Yttervegger av betong/murt tegl. Taket er ikke besikktet.

Utebod i kjeller merket 320077. Ca 9m2

Utebod i loft merket 320077. Ca 5m2

Nord østvendt balkong på ca 3m2 fra soverom. Varmefolie under parkett i soverom, entre, stue og kjøkken.

5. Arealinformasjon

4 etg.

Entre : Eikeparkett på gulv, malte glatte vegger og malt himling med downlight. glatte ett speils dører.

Soverom 1 : Eikeparkett på gulv, malt glatte vegger og malt himling, garderobeskap. Panelovn. Utgang til balkong.

Bad: Beige 60x60 fliser på gulv med varme, beige 60x60 fliser på vegger, himling med downlight, hvit dobbel vask med møbel under, speil, innebygd wc, Mekanisk avtrekk.

Vaskerom : Beige 60x60 fliser på gulv, malte vegger og tak, innebygd wc, liten vask, opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken : Mørk HTH kjøkkeninnredning, med lys kompositt benkeplate, integrerte hvitevarer. Kullfilter avtrekk i koketopp.

Stue : Eikeparkett på gulv, malte glatte vegger og malt himling.

Loft : Rørfordelingsskap med stoppekran.

Takhøyde målt i stue til 2,6 meter.

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggt teknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

Internt bruksareal	BRA-i	Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.
Eksternt bruksareal	BRA-e	Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.
Innglasset balkong	BRA-b	Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandard (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelsen er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

Bygning: Hovedbygg

Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
4. etasje	74	60	14	0	3
Totalt m²	74	60	14	0	3

Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Etasje	BRA	P-ROM	S-ROM	Beskrivelse P-Rom	Beskrivelse S-Rom
4. etasje	60	60	0	1 Soverom, Entre, Stue, Kjøkken, vaskerom og bad.	
Totalt m²	60	60	0		

Kommentar til arealberegning

"Arealer for balkong/veranda/terrasse (TBA) er målt etter beste evne. Det kan ikke utelukkes avvik over 2%. Arealene må anses som omtrentlige."

6. Hovedrapport

6.4 Balkong, terrasse, platting

Type	Balkong
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?	Nei
Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?	Nei
Er det krav til rekkverk?	Ja
Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet?	Nei
Er balkong / terrassen teknet?	Nei
Oppsummering av balkong, terrasse, platting	TG-1

6.11 Etasjeskille og gulv på grunn

Type	Tre/betongdekke
Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn	TG-1
Høydemålinger på etasjeskiller er tilfredstillende etter NS3600 toleransekrav. Ved enkel nivellering på tilfeldige steder med linjelaser ble følgende rom målt: Stue måles en maksimal høydeforskjell på ca. 5mm over en lengde på 400cm(hele rommet) og ca 2mm over 2m. Entre måles en maksimal høydeforskjell på ca. 2mm over en lengde på 250cm(hele rommet) og 1mm over 2m.	

6.12 Ildsted/Skorstein



Type pipe	tegel
Er det montert ildsted?	Ja
Type ildsted	Vedovn
Dersom elementpipe - er flere enn 2 sider av pipen innkledd?	Ikke aktuelt
Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?	Nei
Skorstein over tak er inspisert fra:	Fra bakken
Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger?	Nei
Er det avvik i forhold til høyde på pipe over tak?	Ikke kontrollerbart
Oppsummering av ildsted/skorstein	TG-1
Det registreres ikke noen sprekker eller tegn til skader ved en visuell inspeksjon av innvendige overflater på pipa.	

6.13 Kjøkken



Overflater og innredning

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?	Nei
Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?	Nei
Oppsummering av overflater og innredning	TG-1

Kjøkkeninnredning fra HTH med glatte fronter. Kompositt benkeplate med nedfelt vaskekum. Integrerte hvitevarer

Avtrekk

Type avtrekk	Kullfilter
Oppsummering av avtrekk	TG-2
Kjøkkenventilator med omluftfunksjon/kullfilter i kombinasjon med naturlig ventilering, tilfredsstillende ikke standardens krav til luftutskifting. TG 2 er satt på grunn av omluftventilator/kullfilter. Ideelt sett bør det være mekanisk avtrekk fra kjøkken (et krav for å få TG1)	
Anbefalte tiltak avtrekk	
Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk med avtrekk ut, men dette må avklares med sameiet eller borettslaget. Det er ikke alltid at dette lar seg gjennomføre.	

6.14 Lovlighet


Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?	Nei
Rombenevnelse er iht dagens bruk på befaringstidspunkt, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.	

Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?	Nei
Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?	Nei
Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?	Nei
Er det manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?	Nei

6.15 Vinduer og dører

Beskrivelse	
Vinduer med 2-lags isolerglass fra 1996. Balkongdør med 2-lags isolerglass, Hvite og sorte innerdører.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Er det påvist punkterte eller sprukne glass?	Nei
Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?	Nei
Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?	Nei
Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?	Nei
Oppsummering av vinduer og dører	TG-1

6.18 Elektrisk



Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år	Ja	
Type sikringer	Automatsikringer	
Type anlegg	Skjult	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	I følge eier 2021	Ja
Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999?		Nei
Er det manglende kursfortegnelse?		Nei
Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer?		Nei
Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkontakter, og elektrisk utstyr?		Nei
Er kabler utilstrekkelig festet?		Nei
Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette?		Nei
Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut?		Nei
Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget?		Nei

Oppsummering av elektrisk

TG-1

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll etter retningslinjer fra FEL (forskrift for elektrisk lavspenningsanlegg) da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.

Iht. veileder fra direktoratet for byggkvalitet skal ikke den bygningssakkyndige sette tilstandsgrad på det elektriske anlegget (<https://www.dibk.no/regelverk/forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel>).

6.19 Avløpsrør



Type avløpsrør	Stål og Plast
Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ja
Er det manglende lufting av kloakk over tak?	Nei
Er det sen avrenning fra tappested?	Nei
Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?	Nei
Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei
Oppsummering av avløpsrør	TG-1
Staking kan gjennomføres via avløp til installasjoner og sluk.	

6.20 Vannledninger



	Plast
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ja
Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei
Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?	Nei
Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?	Nei
Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?	Nei
Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?	Nei
Er det dårlig funksjon på stoppekran?	Nei
Oppsummering av vannledninger	TG-1
Stoppekran er plassert på loft og fungerer som tiltenkt.	

6.21 Ventilasjon

Type ventilerings	Naturlig ventilasjon
Oppsummering av ventilasjon	TG-1
Naturlig ventilasjon	

6.22 Våtrom:



Beige 60x60 fliser på gulv med varme, beige 60x60 fliser på noe vegger, himling med downlight, hvit dobbelvask med møbel under, speil, innebygd wc.

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Nei

Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?

Nei

Oppsummering av bad

TG-1

Naturlig ventilasjon

Sanitærutstyr

Beskrivelse

Badet er utstyr med gulvvarme, mekanisk avtrekk, ett greps dusjbatteri. Vegghengt toalett. servant skap med glatte fronter. hvit dobbel servant med ett greps blandebatteri. Speil over servanten.

Er det skader på utstyr og innredning?

Nei

Er det innebygd sisterner til klosett?

Ja

Oppsummering av sanitærutstyr

TG-1

Sanitært utstyr fungerer som tiltenkt

Ventilasjon

Type ventilerings

Naturlig ventilasjon

Rommet har Naturlig ventilasjon og tilluft ved dør.

Er ventilasjonen funksjonstestet?

Ja

Oppsummering av ventilasjon

TG-1

Avtrekk er testet med papir og fungerer som tiltenkt

Fuktmåling

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Nei

Er det registrert fukt eller andre skader ved fuktmåling?

Nei

Oppsummering av fukt

TG-0

Det registreres ingen fukt og fungerer som tiltenkt

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon

Ja

Bygningsakkyndig har gjennomgått dokumentasjon på oppgraderinger

6.23 Overflater

Alle overflater

Nye 2021

Oppsummering av overflater

TG-1





Adresse

Harald Hårfagres gate 5D, 0363 OSLO

Dato for energimerking

12.01.2026

Merkenummer

Energiattest-2026-245282

Bygningskategori

Boligblokker

Bygningsnummer

80522584

Gårdsnummer

215

Bruksnummer

181

Seksjonsnummer

77

Bruksenhetsnummer

H0401


Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



Boliginformasjon

Byggeår

1925

Bygningstype

Leilighet

Bruksareal

60 m²

Oppvarmet bruksareal

60 m²

Oppvarmet etasje

5

Bygningsmateriale

MurTeglstein

Oppvarming

Elektrisitet, Ved

Ventilasjon

Naturlig ventilasjon


Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år

292.28 kWh/m²
Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år

292.28 kWh/m²

Totalt levert pr. år

18622 kWh



Harald Hårfagres gate 5D, 0363 OSLO



Tiltak

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammenheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 2: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 3: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak 4: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 5: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammenheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 6: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 7: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhet m/termostat kan det vurderes utskiftning til ny styringsenhet med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

Brukertiltak

Tiltak 8: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 9: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 10: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 11: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 12: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 13: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 14: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 15: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 16: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 17: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak utendørs

Tiltak 18: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 19: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 20: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 21: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

DA 330KFØRT

**Begjæring om tinglysing
av oppdeling i eierseksjoner**

30 JUL 65 045873

 Begjæring, situasjonsplan og plantegninger sendes
tinglygingsdommeren i to eksemplarer, hvorav ett skal
være på tinglyingspapir, jfr. tinglyingsforskriftenes § 6.

 Dokumentet returneres til: **B. SKRIVEREN I OSLO**

Navn	Adresse	Telefon
Advokatfirmaet Schjødt v/advokat Svein Sulland	P.B.9616 Egertorget 0128 Oslo 1	42 91 60

1. Eiendom	Gnr. 215 Bnr. 181 Fnr. Kommune Oslo
2. Hjemmels- haver	Navn Fødselsnummer A/S Kirkeveien Boligselskap - under avvikling
3. Begjæring	Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner, (jfr. lov av 4. mars 1983 nr. 7) slik det fremgår av etterstående fordelingsliste (punkt 6).
4. Egen- erklæring om oppfyllelse av lovens krav (§ 7 i.f.)	Undertegnede erklærer at a) ☒ eiendommen er oppdelt i så mange seksjoner som det er bruksenheter. Den er oppdelt i naturlige og hensiktsmessige bruksenheter etter de formål de skal ha. Hver boligseksjon har egen inngang, eget kjøkken og eget WC og bad innenfor bruksenheten (§ 5 nr. 2 og 3). b) fastsettelsen av sameiebrøken bygger på (§ 5 nr. 4, første ledd) ☒ bruksenhetenes areal eller ☐ bruksenhetenes innbyrdes verdi c) ☐ kommunen er varslet om seksjoneringen for mer enn 6 måneder siden. Det er ikke fattet vedtak om byfornyelse eller utbedringsprogram i h. t. lov av 28. april 1967 nr. 1 (§ 5 nr. 4, tredje ledd). eller ☐ kommunen har gjort unntak fra seksjoneringsforbudet i § 5 nr. 4, tredje ledd. eller ☒ kommunen har meddelt at § 5 nr. 4 tredje og fjerde ledd ikke er til hinder for seksjoneringen eller ☐ seksjoneringen gjelder prosjektert bygg/bygg under oppførelse hvor byggetillatelse er gitt. Eiendommen er således ikke tatt i bruk før eierseksjonslovens ikraft-tredelse (jfr. bygningsloven § 99), og kommunen er derfor heller ikke varslet om seksjoneringen. Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).
5. Tegninger m. v.	Vedlegg: Situasjonsplan. Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft, alt i A4 format og fortløpende sidenummerert. På tegningene er grensene for bruks- enhetene og deres seksjonsnumre (forslag) tydelig angitt (§ 7 annet ledd).

Egenerklæringen er godkjent av Kommunaldepartementet.

6. Fordelingsliste

Snr.	Formål	Brøk med nevner =	Snr.	Formål	Brøk med nevner=
1	2	3	1	2	3
1	B	1035	21	B	1021
2	B	1473	22	B	1021
3	B	1473	23	B	1021
4	B	1473	24	B	1002
5	B	908	25	B	996
6	B	908	26	B	1015
7	B	908	27	B	1015
8	B	893	28	B	1015
9	B	847	29	B	1029
10	B	862	30	B	1029
11	B	862	31	B	1029
12	B	862	32	B	1009
13	B	1206	33	B	1371
14	B	1206	34	B	1402
15	B	1206	35	B	1402
16	B	1182	36	B	1402
17	B	1182	37	B	1326
18	B	1206	38	B	1326
19	B	1206	39	B	1326
20	B	1206	40	B	1301
Sum teller skal stemme med nevner		22104/78307	Sum teller skal stemme med nevner		45162/78307

Ad kolonne 2 (formål): B = boligseksjon, G = garasje-seksjon, N = næringsseksjon (Transport til
SB = samleseksjon boliger, SN = samleseksjon næringslokaler, eget ark)
Ad kolonne 3 : Ved oppdelingen skal det for hver eierseksjon fastsettes en sameiebrøk
(jfr. § 5 nr. 4) med hele tall i teller og nevner.

7. Supplerende tekst Til sikkerhet for de økonomiske forpliktelser over
sameiet gis det pant i hver seksjon for kr. 20.000,- uten opp-
trinnsrett og med prioritet etter 90% av lånetakst avholdt av
takstmann godkjent av forsikringsrådet. Innenfor det samme
beløp er sameiestyret, i medhold av sameievedtektene, gitt
adgang til å pålegge seksjonseierne å pantsette seksjonene
for felles gjeld.

Dato 250685	Hjemmelshaver(ne)s underskrift A/S Kirkeveien Boligselskap -under avvikling
Sted Oslo	Jens P. Jansen Fredrik C. Østermer

Tinglysingsstempel

SIDE 3

OPPDELINGSBEGJÆRING FOR
I KIRKEVEIEN BOLIGSAMEIE

SEKSJ. NUMMER	FORMÅL	SAMEIEBRØK HVOR NEVNER ER: 78307
=====!=====!		
TRANSPORT AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		45162
41	B	980
42	B	1005
43	B	1005
44	B	1005
45	B	918
46	B	918
47	B	918
48	B	521
49	B	417
50	B	426
51	B	426
52	B	426
53	B	840
54	B	840
55	B	840
56	B	810
57	B	573
58	B	589
59	B	589
60	B	589
TRANSPORT AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		59797


SIDE 4

SEKSJ. NUMMER	FORMÅL	SAMEIEBRØK HVOR NEVNER ER: 78307
=====!		
TRANSPORT AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		59797
61	B	626
62	B	626
63	B	626
64	B	604
65	B	417
66	B	422
67	B	422
68	B	422
69	B	586
70	B	586
71	B	586
72	B	566
73	B	417
74	B	422
75	B	422
76	B	422
77	B	586
78	B	586
79	B	586
80	B	566
81	B	566
82	B	586
TRANSPORT AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		71445

SIDE 5


SEKSJ. NUMMER	FORMÅL	SAMEIEBRØK HVOR NEVNER ER: 78307
=====!		
TRANSPORT AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		71445
83	B	586
84	B	586
85	B	422
86	B	422
87	B	422
88	B	417
89	B	566
90	B	586
91	B	586
92	B	586
93	B	422
94	B	422
95	B	422
96	B	417
TOTAL SUM AV TELLER TIL SAMEIEBRØK=		78307
NEVNER TIL SAMEIEBRØK=		78307

SIDE 6



SIDE 7


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMFELLE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
KJELLER FOR SEKSJONENE , 1 - 32

SIDE 8


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
1.ETASJE MED SEKSJONENE , 1 8 9 16 17 24 25 32

SIDE 9


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
2.ETASJE MED SEKSJONENE , 2 7 10 15 18 23 26 31

SIDE 10


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
3.ETASJE MED SEKSJONENE , 3 6 11 14 19 22 27 30

SIDE 11


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
4.ETASJE MED SEKSJONENE , 4 5 12 13 20 21 28 29

SIDE 12


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN BOLIGSAMEIE



KIRKEVEIEN 74 , A B C D
LOFT FOR SEKSJONENE , 1 - 32

SIDE 13


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , E F G
KJELLER FOR SEKSJONENE , 33 - 56

SIDE 14


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 . E F G
1.ETASJE MED SEKSJONENE . 33 40 41 48 49 56

SIDE 15


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN BOLIGSAMEIE



KIRKEVEIEN 74 , E F G
2.ETASJE MED SEKSJONENE , 34 39 42 47 50 55

SIDE 16


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLE



KIRKEVEIEN 74 . E F G
3.ETASJE MED SEKSJONENE . 35 38 43 46 51 54

SIDE 17


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , E F G
4.ETASJE MED SEKSJONENE , 36 37 44 45 52 53

SIDE 18


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 , E F G
LOFT FOR SEKSJONENE , 33 - 56

SIDE 19


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMFIE



KIRKEVEIEN 74 , H I J K L
KJELLER FOR SEKSJONENE , 57 - 96

SIDE 20


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE



KIRKEVEIEN 74 , H I J K L
1.ETASJE MED SEKSJONENE , 57 64 65 72 73 80 81 88 89 96

SIDE 21


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE



KIRKEVEIEN 74 . H I J K L
2.ETASJE MED SEKSJONENE . 58 63 66 71 74 79 82 87 90 95

SIDE 22


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLE



KIRKEVEIEN 74 , H I J K L
3.ETASJE MED SEKSJONENE , 59 62 67 70 75 78 83 86 91 94

SIDE 23


G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLE



KIRKEVEIEN 74 . H I J K L
4.ETASJE MED SEKSJONENE , 60 61 68 69 76 77 84 85 92 93

SIDE 24

G.NR.215 B.NR.181
KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMLEIE




KIRKEVEIEN 74 , H I J K L
LOFT FOR SEKSJONENE , 57 - 96

DAGBOKFØRT

30.JULI85 045873

BYSKRIVEREN I OSLO



• Forslag til Byggeselskab •
 • Harald Haugfagresgt. Ole Vigsst. •
 • Plan av II. III. IV. Etage •
 • Målestok 1:100 •

• Antal Leiligheter Til Sammen •

• Blok •	antal Leiligheter	tum	Højen	Bad	W.C.
• Blok I •	4	"	3	"	"
"	24	"	2	"	"
"	20	"	1	"	"
• Tilsammen •	48	"	"	"	"
• Blok II •	8	"	4	"	"
"	4	"	3	"	"
"	7	"	3	"	"
"	1	"	1	"	"
• Tilsammen •	24	"	"	"	"
• Blok III •	3	"	5	"	"
"	8	"	4	"	"
"	4	"	3	"	"
"	4	"	2	"	"
"	1	"	3	"	"
• Tilsammen •	24	"	"	"	"
• Samt •	"	"	96 Leiligheter	ant. 32 med Bad	"


• Samlet Byggeselskab • 2523,00 m²

• Plan av II. III. IV. Etage •

• Ole Vigs Gate •

• Historisk. Møts. 1923 •
 • Fred. W. Schultz •
 • No. H. H. H.

Bygge-anmeldelse.



Til benyttelse ved nybygning; til- og paabygning samt hovedreparation.

Bygningskommissionen har under 6te juni 1917 vedtaget dette skema (nr. 1), som av anmelderen skal nøiagtig udfyldes for hver post, og indleveres med bilag i 2 eksemplarer tillikemed anmeldelsesgebyr. For de poster, som ikke vedkommer det anmeldte arbejde, anføres dette uttrykkelig. Alle maal, som er nødvendig for at prøve byggerkets lovmedholdighed, skal være indskrevet i tegningerne og angit i teksten. Arbeider, som udføres indtil nabogrænse, skal anmeldes for vedkommende nabo i henhold til lov av 27de mai 1887 § 3 angaaende nabo-eiendomsforhold. I planerne maa det anvendte materiale for vægger være betegnet paa kjendelig maate, f. eks. særskilt for murverk, bindingsverk, træ, rabitz, jernbeton, beton osv. I fasadetegning og snit angis det bestemte plan for fortaug, gaardsplads og likeledes dybde for kjeldergulv, area og fundamenter, alt tydelig med indskrevne maal, særlig dybden ved alle nabogrænser. Endvidere bygningens og etagerens høide m. v. Tegningene, der skal indleveres i 2 sæt, hvorav det ene paa lerret, med sorte streker paa hvid bund, skal være datert samt signert.

Anmeldelsen indsendes til bygningschefens kontor.

J.-nr.

Til

bygningschefen.

I henhold til bygningslovens § 25 anmodes herved, at efternævnte byggearbejder agtes utført paa
Kvartalet: Kirkeveien, Trudvangveien, Harald Haarfagresgt. Ole Vigsøgt
 av **Kirkeveitemterne,**
 Matr.-nr. til gate

1. Fortegnelse over vedlagte tegninger og bilag, § 25².

I 2 tegninger alt i 2 sæt.

2. Arbeidets art og rummenes anvendelse.

Waaningshus.

3. Anlæg av de i bygningslovens §§ 58, 76, 77 og 78 omhandlede slags.

4. Beskrivelse over grundens beskaffenhet og bæreevne, — om nødvendig med grundundersøkelse, § 41².

Grundbøringer vil bli foretatt.

5. Fundamenteringens utførelse med angivelse av dens dybde samt forholdet mot nabo.

Detaljert fundamentplan og beregninger vil bli indsendt senere.

6. Isolation, § 41 3 og 5 og § 43.

Som lovbefalt.

7. Anvendte bygningmaterialer og vægdimensioner, § 29.

Bygningerne opføres i mur i henhold til bygningslovens alm. bestemmelser.

8. Særlige konstruktioner og materialer med vedlagte beregninger, §§ 25 d og 57.

Beregninger indsendes senere.

9. Gatens oparbejdelse, §§ 14, 15 og 16.

Cfr. Situationsplan.

10. Gatens bredde, § 6^a.

11. Uoverdækket gaarusrum med opgave over deltes grundflade i m², § 40.

Blok I = qmtr.

Blok II = "

Blok III = "

12. Bebyggelsens grundflade i m² og antal etager, §§ 40 og 29.

Blok I = 868,- "

Blok II = 824,- "

Blok III = 841,- "

13. Forhusets høide, § 30 1 og 4, samt angivelse av nabohusenes høide og takform.

Ca. 14.50 mtr. mitte gatelinie.

14. Side- og bakbygninger § 30².

Ingen.

15. Indvendige trapper, § 47 1-11.

Stigning og dimensioner som lovbefalet.

16. Utvendige fritrapper, § 47 11 og § 48¹.

Som lovbefalet.

17. Areaer med angivelse av dybde, bredde og overdækning, § 48³ og § 43 1 c.

Som lovbefalet.

18. Nedfaldsrør, § 53 kloakledning og kummer, § 39. Specialanmeldelse fra rørlegger.

Specialanmeldelse indsendes senere.

19. Loftsindredning, takkvister §§ 33 og 42.

Kun tørrelofter og loftsboeder.

20. Etagehøide, rummenes gulvflade og lysflade, hvis lovens fordringer ikke tilfredsstilles, § 42 1, 2, 4, 5 og 6.

Etagehøide 3,20 mtr. fra øvrkt. til øvrkt.

21. Beskyttelse mot kulde for lofts- og portrumsværelser, § 42³. **Som levbefalet.**
22. Kjælderindredning til varig op- hold for mennesker, med opgave over grundflaten av saadanne rum, §§ 29¹⁰ og 43. **Ingen.**
23. Takform, § 49. **Cfr. snit og fassader.**
24. Takdekning, § 59. **Som vanlig med flat taksten.**
25. Takfald og aapninger mot nabo, § 31. **Ingen.**
26. Hovedindgang og indkjørsel, høide og bredde, § 45 1 og 2. **Som levbefalet.**
27. Lysgaarder, § 46. **Ingen.**
28. Heiseanlæg, der skal anmeldes særskilt til heiseinspektøren. **Ingen.**
29. Balkonger, karnapper og portaler, § 54. **Levbefalte redningsbalkoner hver leiligheterne kun har adgang til I trappe.**
30. Skur av træ. Kvadratindhold. Avstand fra bygning, nabo og gate, § 56. **Ingen.**
31. Lokumer og vandklosetanlæg, § 59. **Avløp til offentlig kleak i Kirkeveien.**
32. Indhegning mot gate, §§ 61 og 62

33. Antal piper og diases dimensioner med tilhørende ildsteder.

Piper etc. anbringes i tilstrækkelig antal
og dimensioner som levbefalet.

4

34. Røkrør, § 75.

Cfr. ovenfor.

35. Fabrikpiper, § 68.

Ingen.

36. Opvarmningsapparater, §§ 71 b og 74.

Almindelige ovne.

37. Bakerovner og lign., § 71 d.

Ingen.

38. Dampkjeler, § 73.

Ingen.

39. Fyld i væggen og stubbeloft, § 84.

Som stubbeloft anvendes ren tør lere.

40. Opgave over de undtagelser, hvorom ansøkes hos: 1) Bygningschefen, 2) Bygningskommissionen, 3) Reguleringskommissionen og 4) Kongen.

Vil bli indsendt senere.

Bevidnelse fra den ansvarshavende indsendes senere. vedlægges.

Dette byggearbejde er overensstemmende med paabud i lov av 27de mai 1887 angaaende naboeiendomsforhold dens § 3, anmeldt for vedkommende naboer.

15 april 1923

Kristiania den

Eier:

Johann. - Holm
(egenhändig underskrift)

Anmelder: **Fred. W. Schultz arkt.**

Adresse:

Trondvang v. 2.

Adresse:


Nils Juelsgt. 9

Ansvarshavende:

H. Johann.

Adresse:

Trondvang v. 2.



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden. © Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune



Oslo

Dato: 02.01.2026
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3



Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 2

– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17

– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.

– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 151197/ 86524356

Adresse: Harald Hårfagres gate 5

Gnr/Bnr: 215/181




Deres ref.:

Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

	110 - Bolig m.tilh. anlegg	↑	Inn-/utkjøring
	120 - Forretning m.tilh.anlegg		
	121 - Forretning og kontor		
	140 - Bolig/forr./kontor		
	141 - Forr./kontor/offentlig		
	160 - Offentlig bygning m.tilh.anlegg		
	162 - Skole m.tilh.anlegg		
	310 - Offentlig kjørebane/veigrunn		
	311 - Annet veiareal		
	312 - Fortau		
	314 - Holdeplass for buss/trikk/taxi		
	315 - Kollektivfelt/kollektivgate		
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei		
	936 - Regulert fotgjengerovergang		

	1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål
	2013 - Torg
	2022 - Trase for sporveg/forstadsbane
	2024 - Stasjons-/terminalbygg

	666 - Spesialområde bevaring allmennyttig
	668 - Spesialområde bevaring annet

———— RbBevaringGrense

| | | | | RpBestemmelseOmråde

- - - - - RpBestemmelseGrense

\\ \\ \\ RpSikringSone

- . - . - RpSikringGrense

———— 311 - Annet veiareal

———— 312 - Fortau

— — — — 913 - Formålavgrensning

———— 930 - Reguleringslinje

———— 934 - Regulert trikkespor

- - - - - 936 - Regulert fotgjengerovergang

———— Formålgrense

— — — — Plangrense (gammel lov)

— — — — Plangrense (ny lov)

- - - - - RpRegulertHøyde


— — — — Grense for bebyggelse








- - - - - Byggegrense

———— Bebyggelse som inngår i planen

———— Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)

Tegnforklaring - kommuneplan

	Farled
	Fjernveg (tunnel)
	Fjernveg
	Markagrense
	Plangrense
	Sporveg (tunnel), fremtig
	Sporveg (tunnel), eksisterende
	Sporveg, eksisterende
	Sporveg, fremtidig
	Jernbane (tunnel), fremtidig
	Jernbane (tunnel), eksisterende
	Jernbane, eksisterende
	Turvei
	Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)
	T-banestasjon (ikke juridisk)
	Jernbanestasjon (ikke juridisk)
	Banetrase (ikke juridisk)
	Fjordtrikk (ikke juridisk)
	Samferdsel (ikke juridisk)
	Eksisterende kollektivknutepunkt
	Fremtidig kollektivknutepunkt
	Spredt boligbebyggelse
	Bestemmelsesgrense
	Aktivitetssone marka

	Bebyggelse og anlegg, eksisterende
	Bebyggelse og anlegg, fremtidig
	Bane, eksisterende
	Havn, eksisterende
	Havn, fremtidig
	Kollektivknutepunkt, fremtidig
	Grønnstruktur, eksisterende
	Grønnstruktur, fremtidig
	Forsvaret
	LNF-areal, eksisterende
	LNF-areal, fremtidig
	Spredt boligbebyggelse, eksisterende
	Spredt boligbebyggelse, fremtidig
	Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende
	Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig
	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
	Farled
	Småbåthavn, eksisterende
	Småbåthavn, fremtidig
	Naturområde
	Friluftsområde
	Ytre by (utviklingsområder)
	Indre by (utviklingsområder)
	H570 - Bevaring kulturmiljø
	H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
	H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
	H810_2 - Krav om felles planlegging
	H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
	H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
	H110 - Nedlagsfelt drikkevann
	H190 - Andre sikringssoner
	H310_1 - Kvikkleire
	H310_2 - Steinsprang
	H320_1 - Stormflo
	H320_2 - Elveflom
	H390 - Deponi



Oslo

S-2255

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune.

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: [197701394](#)

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015. Se også S-2937, 1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V300589, V290689, V300187, V080384, 26394, 20483, 16578, 37684, 21884, V131284, V100495, 5984, 23383, 39183, 6382, 41871, 2390, V160184, V280186, V190482N2, 43392, 1491, V240993, 2490, 20090, 17490, 9993, V190482, 3483, V310184, 15081, 16386, V201089, V311090, 28490, V170887, 5290, V070492, 20183, 6182, 2901, V110396, V290894, 3338, V280885, 15189, 8886, V301288, V220380, V130679, 36982, 8786, 33390, V030993, V190192, V080285, 24385, V160895, V270898, V030806N2, V181209N2, V190902, V120105, V121010, V311002, V221096, V231095, V231296, V011002, V151100, V120297, V200905N2, 2306, V150796, V161001, V060597, V150596, 19106, V301006N3, V080610

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

 **Plan- og bygningsetaten**
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937)**REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE SONE I OSLO KOMMUNE.**

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet.

Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

- § 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningsslinjen skal arealene nyttes som vist på planen.
- § 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer.
- § 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Etter bygningrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.
- § 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke.

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes innpasset forretninger i 1.etasje mot gate. Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate kan kun tillates i særlige tilfelle.
- § 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.
- § 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av nærværende plan, skal gjelde foran denne plan.

S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255)**FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PARAGRAF 7) FOR SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN).**

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1, jfr. paragraf 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, S-2255.

Pgf. 7. I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.

Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevaringsinteresser.

Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes.

EMERA NO2 AS
Emera Oslo Øst v/Anders Eggen Mogseth
Løvenskiolds vei 4E, 1358 JAR
E-post: anders.mogseth@emera.no

Deres ref.: 02250230 . Vår ref.: 5328-1-077

Dato: 06.01.2026

Megleropplysninger

Boligselskap: Kirkeveien 74 Sameie
Organisasjonsnr: 971275693
Seksjonseier: Frantzen, Marius Martini
Medeier: Kallstad, Tilde
Leilighetsnummer: 077
Adresse: Harald Hårfagres Gate 5 D, 0363 OSLO
Seksjonsnummer: 77
Gnr. 215
Bnr. 181

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Ja
- Forsikret hos: Gjensidige Forsikring Asa- polisnummer 92773143.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifisering, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Kun gateparkering. Bod kan leies (md. leie kommer i tillegg). Henvendelse til styret. Boden følger ikke boligen ved salg. Det påløper administrasjonskostnader til forretningsfører etter gjeldende prisliste, ved tildeling av bod.

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank: OBOS-banken AS
Lånenr.: 98208241273
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 6,55%
Restsaldo 5 922 144,00
Innfrielsesdato: 30.04.2039
Type rente: Flytende rente
Terminer i året: 12
Administrasjonsavtale: Nei

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 3 535,14,-

Herav:

Dugnadsforskudd
TV
Felleskostnader

Pr. dags dato
80,00
477,00
2 978,14

Evt. fremtidig endring:

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. 31.12.2024 (med forbehold om endringer):

Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	1 904,-
Fradragsberettigede kostnader:	2 707,-
Annen formue:	15 136,-
Gjeld:	41 468,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	OBOS-banken AS
Lånenummer:	98208241273
Restsaldo:	44 317,46
Kapitalkostnader:	416,40
Administrasjonsavtale:	Nei

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 44 317,46,-, pr. dags dato.

For boliger som har fellesgjeld knyttet til boligselskapets lån gjelder følgende forutsetninger:

Kapitalkostnader:

All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.

I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.

Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.

Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:

Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:

Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Jan Kenneth Dokken pr. e-post: jan.kenneth.dokken@obos.no eller telefon: 22 86 55 13.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:

Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Gunn Elisabeth Bjelke, e-post: kirkevn74@styrerommet.no

Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.

Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr er kr 6 725,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskiftetjenester 2026



Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 950 kr
Meglerpakke 1	4 375 kr
Meglerpakke 2	3 125 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 250 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	410 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	550 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 725 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 500 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	5 044 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 406 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 725 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 345, og 0,8 R = kr 1 076)	6 250 kr + 1 076 kr

H U S O R D E N S R E G L E R

FOR KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Vedtatt på ordinært sameiemøte 11.04.2012

Endret iht. vedtak på ordinært årsmøte 21.06.202. Endret vedtak årsmøte 5.06.2023. Endret årsmøte 2.05.2024

Ordensreglene har som formål å sikre alle beboere god orden, ro og hygge i sine hjem samt i det nære boligmiljø. Hver enkelt husstand/seksjon er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

1. RENHOLD

- i. Vaskerom kan benyttes i tiden kl 0800-2100 på hverdager, kl 0800-1830 på lørdager og kl 1230-1830 på søndager. Brukstiden er maksimum 3 timer per gang per husstand. Dersom en beboer har reservert tid, men ikke påbegynt vaskingen innen 15 minutter, kan en annen overta timen.
- ii. Anvendes ikke tørketrommelen til å tørke tøyet, kan tørkestativ i gården eller på loftet brukes. Tøy som henger på loftet må vris/sentrifugeres slik at det ikke drypper.
- iii. Trapperengjøring besørges av sameiet. Rengjøring av ytterdørene i leilighetene og vindusvask i oppgangene besørges av seksjonseierne.
- iv. Banking av gulvtepper og matter gjøres ved stativet ved søppelhuset i gården.

2. AVFALL OG PRIVATE GJENSTANDER

- i. Husholdningsavfall plasseres i beholdere i søppelhuset, i henhold til Renovasjonstatens retningslinjer om kildesortering. Farlig avfall, elektronikk og hvitevarer, møbler og annet avfall som ikke er egnet for beholderne i søppelhuset eller papirbeholderne, regnes ikke som husholdningsavfall og skal kastes av beboerne på egnet sted. Papiravfall plasseres i papirbeholderne ved utgangen mot Kirkeveien. Flasker og metallemballasje leveres ved egnet returpunkt/panteautomat.
- ii. Gjenstander tilhørende beboere så som kasser/emballasje, møbler og annet inventar, sportsartikler eller lignende skal ikke henges eller plasseres i gårdsrom, i portrom, i trappeoppgang, i trapperepos, på brannbalkong eller i fellesarealer i kjeller eller loft. Containere til privat avfall bestilles for egen regning og med styrets samtykke.

3. STØY OG LUKT

- i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft.
- ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt.
- iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene.
- iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager.
- v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt nabooppganger, skal varsles i forkant med oppslag i

- trappeoppgang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge forrenhold av trappeoppgang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret.
- vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen.
 - vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

4. FELLESAREALER

- i. All bruk av levende lys og fyrstikker er strengt forbudt i kott, på loft og i kjeller.
- ii. Inngangsdører, loftsdoorer og kjellerdører må holdes lukket og låst. Loftsluker skal om vinteren holdes lukket og kan kun åpnes av vaktmesteren.
- iii. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp vindu i trappen, plikter vedkommende å påse at det etter kort tid igjen blir lukket.
- iv. Biler kan ikke parkeres på gårdsplassen. Overtredelse kan medføre bot og borttauing for eiers regning. Kun biler disponert av håndverkere og servicefolk på oppdrag for sameiet/styret kan gis parkeringstillatelse av styret. Mopeder og motorsykler skal ikke kjøres på gårdsplassen. Sykler parkeres i sykkelstativ eller i bod i kjelleren.
- v. Alle beboere plikter å holde utearealet pent og ryddig. Hver beboer oppfordres til å delta i dugnader arrangert av sameiet.
- vi. Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler eller dyr på gårdsplassen, balkonger eller brannbalkonger.
- vii. Ved husdyrhold skal det vises hensyn til naboene. Gårdsrommet skal ikke benyttes til lufting av husdyr.
- viii. Tilkobling av frysebokser eller andre elektriske artikler i bod eller på loft skal godkjennes av styret. Strømforbruket dekkes i henhold til avtale med sameiet v/ styret.

5. BALKONGER

- i. Balkongen skal holdes ryddig og ikke brukes som oppbevaringsplass. Husk at balkongene er rømningsvei i tilfelle brann. Snø skal fjernes fra balkongen etter hvert snøfall. Saltstrøing på balkongen er ikke tillatt. Sluket på balkongen skal holdes åpent. Tepperisting eller banking av tøy fra balkongen er ikke tillatt.
- ii. Enhver bruk av fakkelbokser, fyrverkeri eller annen bruk av åpen ild på balkongene er forbudt. Grilling er kun tillatt med elektrisk grill. Alt grillutstyr skal monteres, brukes, sikres og oppbevares på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende brannforskrifter. Det skal vises hensyn til naboer med røyk og lukt fra grilling.
- iii. Ved røyking på balkongen må det påses at ikke aske og sneiper kastes ut over balkongkanten.
- iv. Utstyr på balkongen skal ikke være synlig over balkongkanten.
- v. For øvrig kommer reglene om støy i punkt 3 til anvendelse ved balkongbruk.

6. VEDLIKEHOLD, OPPUSSING

- i. Vedlikehold og annet arbeid i seksjonene omfatter løpende vedlikehold og kontroll av boligens ildsteder, panelovner, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørketromler, tørkeskap, dører, vinduer, lås og nøkler, elektriske ledninger med tilbehør samt boligens apparattavle/sikringsboks.

- ii. Videre omfatter vedlikeholdet kontroll av varmtvannsbereder, sanitærutstyr, bad og dusjanlegg, varmegulv, klosetter med skåler og spylekasser, samt oppsteking av egen kloakkledning til vannlås mellom boligen og fellesanlegget.
- iii. Endelig omfatter vedlikeholdet renhold av egen bolig, samt forsvarlig bruk av utstyr som er tilknyttet det elektriske anlegget så vel som vann og avløpssystemet.
- iv. Alt vedlikehold og oppussing i egen bolig skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter og ved bruk av kvalifisert arbeidskraft. Ved arbeider på bad konkret skal Våtromsnormen følges, og kopi fra entreprenør om hvilke arbeider som er gjennomført skal leveres til Styret.
- v. Større og/eller støyende vedlikehold eller annet arbeid i seksjonene skal varsles ved nabovarsel i oppgangene og for øvrig skal reglene om støy i punkt 3 observeres.
- vi. Ved vedlikeholds/oppussingsarbeider er seksjonseier ansvarlig for at trappeavsatsene, inngangspartiet og eventuelt trappeoppgang rengjøres hver dag ved arbeidstidens slutt. Etter at oppussingsarbeidet er ferdig eller avsluttet, skal hele trappeoppgangen rengjøres og eventuelle skader utbedres.
- vii. Ved oppussinger / arbeider som medfører endring av bygningskonstruksjonen, inngrep i røropplegg og lignende, samt arbeider som må godkjennes i henhold til byggeforskriftene, skal styret varsles skriftlig med beskrivelse av endringene og kopi av sakspapirene. Styret har ikke godkjennelsesrett, men plikter bl.a. av hensyn til felles gårdeierforsikringer å ha full oversikt over bygningsmassen ut- og innvendig.
- viii. Utvendig montering av flaggstenger, markiser, leegger, skilt, fuglebrett og lignende kan ikke gjøres uten samtykke fra styret. Dersom tiltaket krever offentlig godkjenning plikter den enkelte seksjonseier å sørge for dette i samråd med styret.

7. Utleie, kontroll med nøkler

- i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer.
- ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre.
- iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere.
- iv. Fremleie er ikke tillatt.
- v. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet.

8. Skader og ansvar

- i. Ved vannlekkasje, brannskade eller annen skade som vedkommer sameiet skal beboer forsøke å begrense skadeomfanget og tilkalle redningsetat og/eller fagpersonell. Ved alle typer skader eller feil på teknisk fellesutstyr skal styret straks kontaktes. Ved antatte forsikringsskader skal forsikringsselskap straks kontaktes og styret underrettes.
- ii. Seksjonseierne er erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler, vedtekter eller annen mangel på aktsomhet.
- iii. Eieren er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av sin husstand, leieboere eller andre personer som vedkommende har gitt adgang til eiendommen.

9. Forholdet til vedtektene

- i. Husordensreglene gjelder som et tillegg til og ikke i stedet for sameiets vedtekter.
- ii. I tilfelle motstrid mellom vedtekter og husordensregler, går vedtektene foran.



Årsmøte 2024

Innkalling / Årsrapport / Regnskap

S.nr. 5328

Kirkeveien 74 Sameie

Velkommen til årsmøte i Kirkeveien 74 Sameie

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning med møte:

Avstemningen åpner 2. mai kl. 21:00 og lukker 5. mai kl. 21:00.

Du finner avstemningen på:

<https://vibbo.no/5328>

Det holdes også et frivillig møte 2. mai kl. 18:00 , I bakgården..

Hvordan deltar du digitalt?

- Du får en link via SMS.
- Du kan også finne møtet ved å gå inn på vibbo.no
- Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

- Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.
- En stemme avgis pr. eierandel.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder.
2. Valg av protokollvitner
3. Godkjenning av møteinnkallingen
4. Årsrapport og årsregnskap
5. Fastsettelse av honorarer
6. Forslag til endring av ordensregel 3 underpunkt v.
7. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i Kirkeveien 74 Sameie

Sak 1

Valg av møteleder.

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller forslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Sakens flertallskrav

Alminnelig (50%)

Forslag til vedtak

Forslag

Gunn Haagensen velges til møteleder.

Forslag til vedtak

Gunn Haagensen er valgt.

Sak 2

Valg av protokollvitner

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen.

Forslag til vedtak

Finn Harald Bjelke og Mona Helén Rønningsen er valgt.

Sak 3

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 4

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Årets resultat - 798 725 vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Vedlegg

1. 5328 Kirkeveien 74 Sameie 2.04.2024.pdf

Sak 5

Fastsettelse av honorarer

Forslag fremmet av:

Styret etter henvendelse fra seksjonseiere

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Vervene som styremedlem og styreleder i sameiet har endret karakter over tid. Store rehabiliteringsarbeid, vedlikehold og omfattende kontakt med beboere innebærer en arbeidsbelastning som går utover det som kan forventes som frivillig arbeid. De store arbeidsoppgavene vil være en del av oppgavene i overskuelig fremtid. For å sikre rekruttering til et styret med mest mulig kontinuitet i årene fremover, foreslås det at samlet styrehonorar til hver tid å utgjøre 2 G.

1G er per 2024 er 118 620,-

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget.

Forslag til vedtak

Styrehonorar settes til hver tid å utgjøre 2 ganger statens grunnbeløp (2G). I 2024 lik 2 x 118 620 lik kr 237 240 til utbetaling.

Forslag til endring av ordensregel 3 underpunkt v.

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Fordi oppussing og rehabilitering av leiligheter i sameiet blir stadig hyppigere, mer omfattende og innebærer mer støy, foreslår styret en endring av ordensreglene som skal sikre at oppussing og rehabilitering i minst mulig grad skal være sjenerende for naboer.

Styrets innstilling

Styret innstiller på at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak

Endring av husordensregler i sameiet. Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endret fra : 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftkanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endre til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen arbeidet skal foregå i, samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftkanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Forslagsstiller: Styret Forslag til vedtak: Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endre til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen arbeidet skal foregå i, samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftkanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

Valg av tillitsvalgte

Det er fire styreverv som skal velges.

1. Styreledervervet er på valg. Gunn Bjelke er villig til å stille til gjenvalg.

2. Tre styremedlemsverv er på valg.

Nina Kristin Amdahl har sittet i styret i to år og trekker seg fra styret.

Tone Schwenke Rief har sittet i styret i to år og ønsker å stille til gjenvalg.

Helge Rønningsen har sittet i styret i to år og ønsker å stille til gjenvalg.

To nye kandidater stiller til valg som styremedlemmer.

Ida Faldbakken

Målfrid Spakmo

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som styreleder:

- Gunn Bjelke

Valg av 1 styremedlem Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Helge Rønningsen

Valg av 2 styremedlem Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som styremedlem :

- Ida Faldbakken
- Målfrid Spakmo

Valg av 1 valgkomité Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som valgkomité:

- Henriette Fossum
- Jannecke Bervell
- Lars Morell

Vedlegg

1. VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER.pdf

5328 ÅRSRAPPORT FOR 2023

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Gunn Haagensen	Trudvangveien 14
Styremedlem	Nina Kristin Amdahl	Harald Hårfagres Gate 5 G
Styremedlem	Helge Atle Rønningsen	Harald Hårfagres Gate 5 G
Styremedlem	Tone Schwenke Rief	Harald Hårfagres Gate 5 H
Styremedlem	Bjørn Tyrihjell	Trudvangveien 16

Valgkomiteen

Jannecke Bervell	Harald Hårfagres Gate 5 B
Henriette Fossum	Trudvangveien 12
Lars Morell	Trudvangveien 16

Kontaktinformasjon

Styret

Styret kan kontaktes e-post kirkevn74@styrommet.no Du kan også komme i kontakt med styret via Vibbo.no.

Vibbo

Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon.

Generelle opplysninger om Kirkeveien 74 Sameie

Sameiet består av 96 seksjoner.

Kirkeveien 74 Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 971275693, og ligger i bydel Frogner i Oslo kommune

Gårds- og bruksnummer:

215 181

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Kirkeveien 74 Sameie har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Miglena Todorova.

Sameiets revisor er BDO AS.

Styrets arbeid

Det nye styret ble konstituert 23. juni 2022 og har bestått av Bjørn Tyrihjel, Nina Kristin Amdahl, Helge Atle Rønningsen, Tone S. Rief og Gunn Bjelke (Styreleder). Styremøter gjennomføres en gang per måned.

Styret har det siste året jobbet med det følgende, i alfabetisk rekkefølge.

Anticimex – skadedyr

De siste rottefellene fra Anticimex ble fjernet sommeren 2022 og avtalen sagt opp. Det er ikke observert rotter i rørsystemet eller i fellesområdet i løpet av året. Det ble montert rottestoppere i avløpsrør i 2022.

Balkong på fasaden også mot bakhagen

Det ble gjennom 2022 montert flere balkonger og franske balkonger mot bakhagen. Kommunen utstedte ferdigstillelsesattest for prosjektet våren 2023. Dette lukker muligheten for flere å få balkonger eller franske balkonger innenfor det prosjektet som ble startet i 2010. Om flere ønsker balkonger eller franske balkonger må det etableres et nytt prosjekt med ny søknad til kommunen.

Brannsikring

Januar 2023 var Brann- og redningsetatet på tilsyn i sameiet. Det ble avdekket flere forhold som er i strid med brannforskriftene. Flere av forholdene er av en slik art at sameiet er påkrevd å sette i gang tiltak for å rette dem. NCO AS utarbeidet en brannrapport for sameiet for å beskrive nåværende og fremtidig brannsikring av sameiet til Brann- og redningsetaten. Rapporten ble godkjent av BRE i februar 2024.

BRE har gitt sameiet en avviklsliste som må følges opp innen fem år. For hvert tiltak som gjennomføres, slettes avviket hos BRE. Dette arbeidet er startet. Avvik knyttet til ferdigstillelsesrapport fra kommunen for branndører er lukket.

Sameiet har fått godkjent et inertgassanlegg til å sikre kjelleretasjene mot brannspredning. Påbudte brannverntiltak er på listen over fremtidige oppgraderingsarbeid og vil medføre kostnader for sameiet fremover.

Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for å brannsikre gjennomføringer av elektrisitet og rør fra fellesområder (opp ganger, kjeller og loft) og inn i leilighet.

Bredbånd

Vi inngikk ny avtale med Telia om TV- og bredbåndstjenester fra 1.11.2022. Tilbudet innebærer høyere hastighet på nett, og ikke minst, oppdatering av utstyret hos hver enkelt beboer og i bygningene fra Telias side. Avtalen er bindende i fire år. Ny avtale må forhandles innen 01.11.2026

Bygårdsservice

Styret inngikk i 2021 en avtale med Bygårdsservice om vaktmestertjenester, trappevask, matteservice, snømåking og enkle gartnertjenester. Bygårdsservice samarbeidsvillige, men det har vært noe misnøye med kvaliteten på tjenestene. Vasketjenestene og hagearbeidet har ikke innfridd forventningene våre i henhold til avtalen. Det har vært gjennomført jevnlig møter med Bygårdsservice. Siste møte ble gjennomført i februar 2024. Styret opplever at bygårdsservice as har vært mer proaktiv etter siste møtet. Styret ber om at beboere melder fra om feil og mangler i fellesområdene, slik at disse kan rettes.

Dugnad

Høstdugnad ble avholdt 11.10.2023. Vårdugnad foregikk 26.04.2023. Kontainere ble leid inn for kasting av søppel fra boder og fellesområder på vårdugnaden, og fellesområder på høstdugnaden.

Egenevaluering

Styret gjennomførte egenevaluering mars 2024. Samarbeidet innad i styret har vært godt. Styret har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom etter interesseområde og kompetanse hos det enkelte styremedlem.

Elektrisk opplegg

I februar 2023 var Elvia på påbudt tilsyn med de elektriske anleggene i sameiet. Elvia var inne både i hver seksjon og i fellesområdene. 28. februar 2023 var det elektriske anlegget i sameiet godkjent.

Innbrudd i fellesområder

Sommeren 2023 hadde vi en rekke innbrudd i kjeller- og loftsboder i sameiet. Sameiets forsikring dekker skader på bygningen, men ikke på eieres eiendom. Man bør ikke

oppbevare mat, drikke eller verdifulle gjenstander i bodene. ALLE må sørge for at dører til sameiet ikke blir stående åpne, så uvedkommende kan komme seg inn.

Julegrantenning

Julegranen ble tent den 1. søndag i advent 2023. Styret stilte med gløgg og pepperkaker. Mange beboere hadde møtt opp til julegrantenningen. Det ble gange rundt treet og sang av kjente julesanger.

Leietakere – bedre kontakt med utleier og leietakere

Styret har brukt mye tid på å finne ut av hvem som til enhver tid bor i sameiet. Dette fordi ca. 30 av leilighetene til enhver tid er bebodd av leietagere og ikke eierne. Ved brann eller andre ulykker trenger vi å ha en oversikt over hvem som bor i boligen. Vibbo har vist seg å være et godt system for å holde denne oversikten. Vibbo er nå oppdatert og alle eiere som leier ut sine leiligheter er blitt langt flinkere til å selv legge inn informasjon om hvem som leier leilighet og med riktig kontaktinformasjon på leilighetens hjemmeside på Vibbo. Styret opplever at eiere med leilighet de leier ut er fornøyd med oppfølgingen fra styret. Styret opplever også at leietagere tar mer eierskap til gården enn tidligere, trolig som følge av den forenklete kommunikasjonsmetoden Vibbo har åpnet for. Leietagere har tilgang til Vibbo og får informasjon om husordensregler, reservasjon av vasketider mm.

Nye nøkler og låser til fellesområder

Sommeren 2023 hadde vi en rekke innbrudd i kjellerboder og på loft. Det er svært mange nøkler i sirkulasjon i sameiet, og det er mulig anta at en del nøkler kommer på avveie. En nøkkel ble rapportert borte fra et firma i forbindelse med installasjon av røykvarslerne i sameiet. Våren 2024 ble alle låser til fellesområder skiftet og alle eiere fikk nye nøkler.

Kostnaden for skiftet ble tatt av nevnte firma.

Overnatting for hjemløse menn (UFB) i Slemdalsveien 1/Misjonskirken

Styremedlemmer har deltatt på møter med Sameiet Majorstutorvet, Misjonskirken, Røde Kors, Representanter for Deichmanske og næringsdrivende i vårt område, angående akuttovernattingsstedet som ikke har vært godkjent for overnatting. Det er lagt frem ønske om å utbedre lokalet og lage et permanent sted med samme funksjon.

Styret har lagt frem vårt syn på driften av stedet i saken hos kommunen og muntlig på møter. Styret har meddelt sine bekymringer knyttet til stedet og økt sosialt trykk i nærmiljøet. Vi anbefaler alle våre beboere om å ringe politiet ved ubehagelige opplevelser knyttet til brukere av stedet. Politiet fører en liste på hvor mange og hvilke hendelser de har utrykninger til området.

Renovasjonsrutiner og -avgift inkl. papir og papp

Overfylte beholdere for restavfall og beholdere for papp har vært en utfordring for sameiet. Sameiet har tidligere betalt for tre tømminger av restavfall per uke. Vi har nå én henting i uken, men har økt antall restavfallbeholdere. Reduksjonen gir besparelser på renovasjonsutgiftene i sameiet. Når det gjelder beholdere for papp og papir er antallet beholdere økt og det hentes én gang i uken. Det forventes av beboere at de sorterer søppel riktig slik at vi fortsatt kan holde utgiftene på fornuftig nivå. Vinteren 2023/2024 ble ekstra snørik. Det medførte at søppel ikke ble tømt som planlagt. Styret var i denne perioden i hyppig kontakt med renovasjonsetaten for å hindre at manglende tømming ble et problem.

Returpunkt

Styret har gjentatte ganger kontaktet Renovasjonsetaten angående søppel som blir hensatt ved returpunktet i Harald Hårfagres gate. Styret oppfordrer alle til å benytte bymelding på Oslo kommunes sider for å melde inn om hensatt søppel i vårt nærområde eller andre ting som Oslo kommune kan bistå med eller ha interesse av. <https://www.bymelding.no/innmelding/kategori>. Styret ber om at beboere i sameiet ikke benytter returpunktet til husholdningssøppel.

Trafikken i Trudvangveien og Harald Hårfagres gate og situasjonen med drosjeholdeplassen

Styret har gjentatte ganger henvendt seg til Ruter og Bymiljøetaten for å tilkjennegi sin bekymring over tungt trafikktrykk med busser og drosjer som kjører fort gjennom Trudvangveien/Harald Hårfagres gate. Trafikken kan utgjøre en fare for myke trafikanter i vårt nærmiljø. Sporveiene lappet, etter sterkt og langvarig press fra styret, på asfalten rundt trikkeskinnene i Harald Hårfagres gate høsten 2023. Utbedringen førte til reduksjon av rystelse i vår bygningsmasse når de tunge bussene passerer. Dette ble gjort.

Sameiets leilighet

Da sameiets leieboere gjennom 10 år sa opp avtalen med virkning fra juni i fjor, var det viktig å sørge for å få på plass et nytt leieforhold raskt. Leiligheten ble leid ut til et ungt par fra 1. september til kroner 14000 per måned. Leiligheten er umoderne og har en enkel standard, men våre nye leietakere har selv gitt leiligheten et kosmetisk løft, ved å male alle flater. Sameiet har dekket materialer som maling og noe nytt utstyr til kjøkken som oppvaskmaskin, koketopp og kjøkkenventilator."

Vann og avløp, vannmålere, rottesperrer og stakekummer

Flere forhold knyttet til vann og avløp har vært tema det siste året.

- **Arbeid som forberedelsen til strømpeføring av bunnledninger**

Våren 2023 er det gjennomført kartlegging av tilstanden til bunnledningene (avløpsrør som ligger nedstøpt i kjellergulv og under bygningene) i sameiet. Gården er 100 år i disse dager. Det er oppdaget flere feil og det er et tydelig behov for utbedring flere steder. Det vil trekkes strømper på innsiden av rørene som vil sikre tilfredsstillende kvalitet også i årene fremover. Gjennom høst 2023 og vår 2024 er det gjennomført arbeid for å forberede strømpekjøring av bunnledningene. Ny stakekummer er installert. Det er gjort klart for graving ut til Ole Vigs gate for tilkobling til vannledning. Nødvendige reparasjoner er gjennomført. Styret har jobbet med å skaffe oversikt over boder som inneholder rør som rørleggere må ha tilgang til i forbindelse med arbeidet. Rørfornyng er omfattende arbeid som vil pågå over tid og som vil medføre kostnader for sameiet fremover (se Fremtidig rehabilitering og vedlikehold for nærmere beskrivelse).

- **Vannforbruk**

Sameiet betaler for vannforbruk utregnet etter total-areal (summen av areal i alle leilighetene). Det vurderes å montere vannmålere på hovedvannledningene inn til sameiet for kunne registrere totalbruk av vann. Dette for ha reell oversikt over totalforbruk og et ønske om å redusere utgifter.

- **Vaskerom**

Vaskerommene i sameiet er gamle, men fungerer. Styret ber om at alle som benytter maskinparken påser at de renser filteret i tørketrommelen for støv og tørker opp vaskemidler som søles rundt vaskemaskinenes påfyllingskammer. Bidra til at rommet er ryddig og ordentlig til den/de som skal bruke det etter deg. Reservasjon av vasketider på Vibbo fungerer godt. Styret opplever at vaskeriene er mindre og mindre i bruk. Det er ikke budsjettert penger til utbedring av vaskerommene på

nåværende tidspunkt. Tørketrommel i Harald Hårfagres gt. 5G er død, og det vurderes å ikke erstatte den. Vi har flotte tørkeloft, og et avtrekk fra tørketrommel er også lite gunstig for gårdens passive ventilasjon.

Vibbo

Vibbo fungerer godt som hovedkanal for informasjon fra styret. Enkelte eiere har ikke lagt inn leieboere i systemet. En del leieboere har ikke godkjent invitasjon til Vibbo, slik at de kan holde seg oppdatert på det som skjer i sameiet. Styret ber om at alle som leier ut leilighet sørger for at leieboere er registrert i Vibbo.

Skadedyr

Sommeren 2023 fikk vi en møllinfeksjon på loftet i en av sameiets bygninger. Årsaken til infeksjonen var oppbevaring av ull og andre tekstiler i bodene. Møllen gjorde store materielle skader på eiendeler i bodene. Infeksjonen innebar en stor ryddeinnsats fra beboere i bygningen, siden forsikringer ikke dekker opprydding etter skadedyr. Det tar flere år å bli kvitt møllinfeksjoner. Møbler, klær og andre tekstiler som oppbevares på loft må pakkes i lufttette beholdere.

Styrearbeid

Styret har hatt møter en gang per måned i perioden. Samarbeidet i styret har vært godt. Det er et aktivt styre med ansvar for store oppgaver i sameiet, med hyppig dialog på digitale plattformer.

Fremtidig rehabilitering og vedlikehold i kommende periode

Gården er 100 år i disse dager. Det innebærer at konstruksjonene er gamle, og behovet for vedlikehold og rehabilitering er naturlig nok økende. Det er to store prosjekter som må prioriteres de neste årene, og som vil påvirke økonomien i sameiet.

Rør under husene må rehabiliteres. I de nærmeste årene må vi rehabilitere alle bunnledninger under bygningene (soilrør) og avløpsrør oppover i bygningene for å unngå større kollaps i rørene som kan medføre ubegrensede kostnader og mangel på vann og avløp i måneder for beboerne. Dette gjøres ved at det kjøres epoxystrømper gjennom rørene. Arbeidene vil ha en kostnadsramme på flere millioner og det må derfor utarbeides en langsiktig og bærekraftig plan for disse arbeidene, som både skal sikre god og trygg gjennomføring og samtidig ivareta en forsvarlig økonomi (se punkt om økonomi under).

Økonomi

Styret har i 2023 gjort grep for å sikre en sunn økonomi i. I 2021 tok sameiet opp et lån på 6 millioner til vedlikehold av bygningene. Brannsikring, branndører og rørarbeid har vært finansiert med dette lånet. Omkostningene av lånet har økt gjennom 2022 og 2023. For å gjennomføre planlagt vedlikehold av vann- og avløpssystemene og brannsikre kjellere har sameiet tatt opp et lån på 7 (sju) millioner som kommer til utbetaling når kontrakter for arbeidene som skal gjøres foreligger.

De kommunale avgiftene har økt med opp mot 30 prosent siste år. Det er forventet en økning av avgiftene på 20 prosent i 2024.

Felleskostnadene økt med 20 % fra desember 2023 på grunn av store vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeidene som skal foregå fremover, og fordi økning i kostnadene over en lang periode ikke har vært like høy som konsumprisindeksen.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2024.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.

Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap.

Vesentlig avvik

Driftsinntektene er lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak tomme leieforhold. Andre inntekter er viderefakturert Telenor for utleie av plass til radioskap. Skadeoppgjør fra Gjensidige etter tyveri i bod på loft og automatpenger er inntekter fra vaskeriet.

Driftskostnadene er lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak arbeider med rørrehabilitering ikke er ferdigstilt.

Finanskostnader er høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak høyere rente på sameiets lån.

Resultat

Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2023.

Arbeidskapitalen vises i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2023 var kr 1 964 376 og den er god for et normalt driftsår

Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet "Kommentarer til budsjett for 2024".

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2024

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2024. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Større vedlikehold

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 6 000 000 til større vedlikehold som omfatter brannsikring og rørrehabilitering. Noe av det arbeidet er allerede igangsatt.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Oslo Kommune har i sitt budsjettforslag for 2024 lagt til grunn en økning på 8 % for renovasjon, 20,3 % for vann- og avløp og 145 % for feiegebyret. Eiendomsskatten følger egne satser.

Energikostnader

Energikostnadene har hatt en betydelig økning det siste året.

Vi forventer at energiprisene vil holde seg høye også i 2024, men antar at strømstøtten videreføres og at mange har fått et mer bevisst forhold til energiforbruk og energisparing. Vi antar dermed at energikostnadene vil ligge på omtrent samme kostnadsnivå som i 2023.

Forsikring

Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 5,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Kirkeveien 74 Sameie.

Lån

Kirkeveien 74 Sameie har lån i OBOS, lånenummer 98208000438 som er et annuitetslån med månedlig forfall og 7,25% flytende rente 7,52% effektiv.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 15 i regnskapet.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2024.

Budsjettet er basert på en økning på 25 % på kategorien felleskostnader av felleskostnader. Kategori Tv øker med 22,46 % og en ny kategori dugnadsgebyr innføres med kr 80,- per måned fra alle seksjoner. Alle økninger gjelder fra 1.01.2024.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE.

Årsregnskapet består av: - Balanse per 31. desember 2023 - Resultatregnskap 2023 - Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	Etter vår mening: - Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og - Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
--	---

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av Årsrapport.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Johan Henrik L'orange
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

L Orange, Johan Henrik

Partner

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-129841

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-04-17 06:24:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: YZBAF-JT3UX-OCYQT-B5A81-ACKQG-ZXW1

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**

KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE
ORG.NR. 971 275 693, KUNDENR. 5328

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022 -	-	Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSINNEKTER:						
Innkrevde felleskostnader	2	3 769 278	3 577 883		3 813 000	6 189 000
Innbetalinger		0	0		23 500	0
Andre inntekter	3	58 294	53 019		15 000	15 000
SUM DRIFTSINNEKTER		3 827 572	3 630 902		3 851 500	6 204 000

DRIFTSKOSTNADER:						
Personalkostnader	4	-23 970	-23 970		-23 970	-23 970
Styrehonorar	5	-170 000	-170 000		-170 000	-170 000
Revisjonshonorar	6	-16 345	-13 379		-12 000	-12 000
Forretningsførerhonorar		-176 993	-170 160		-177 000	-177 000
Konsulenthonorar	7	-101 833	-20 118		-20 000	-20 000
Drift og vedlikehold	8	-1 388 054	-3 266 390		-2 228 000	-6 228 000
Forsikringer		-621 814	-630 178		-693 200	-685 000
Kommunale avgifter	9	-951 795	-784 995		-894 450	-1 125 803
Energi/fyring		-52 957	-71 950		-75 000	-75 000
TV-anlegg/bredbånd		-497 606	-446 354		-486 700	-517 000
Andre driftskostnader	10	-457 088	-501 565		-442 300	-463 300
SUM DRIFTSKOSTNADER		-4 458 454	-6 099 059		-5 222 620	-9 497 073

DRIFTSRESULTAT		-630 882	-2 468 158		-1 371 120	-3 293 073
-----------------------	--	-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:						
Finansinntekter	11	112 202	73 722		22 000	22 000
Finanskostnader	12	-280 045	-63 613		-244 000	-288 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-167 843	10 109		-222 000	-266 000

ÅRSRESULTAT		-798 725	-2 458 048		-1 593 120	-3 559 073
--------------------	--	-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Overføringer:

Fra opptjent egenkapital		0	-753 551			
Udekket tap		-798 725	-1 704 497			

BALANSE

	Note	2023	2022
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	13	200 000	200 000
SUM ANLEGGSMIDLER		200 000	200 000
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		3 932	14 617
Forskuddsbetalte kostnader		130 216	235 457
Driftskonto OBOS-banken		173 563	34 868
Sparekonto OBOS-banken		2 089 816	2 253 164
SUM OMLØPSMIDLER		2 397 528	2 538 107
SUM EIENDELER		2 597 528	2 738 107
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	14	-2 503 222	-1 704 497
SUM EGENKAPITAL		-2 503 222	-1 704 497
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	15	4 667 598	3 751 054
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 667 598	3 751 054
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		134 662	108 934
Leverandørgjeld		163 931	572 145
Påløpte renter		29 620	1 100
Påløpte avdrag		97 474	0
Annen kortsiktig gjeld	16	7 465	9 372
SUM KORTSIKTIG GJELD		433 152	691 551
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 597 528	2 738 107
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 15.04.2024
Styret i Kirkeveien 74 Boligsameie

Gunn Haagensen /s/ Nina Kristin Amdahl /s/ Helge Atle Rønningsen /s/

Tone Schwenke Rief /s/ Bjørn Tyrihjøll /s/

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2

INNKRIVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	3 260 350
TV	422 776
Leie	134 336
Bod	10 530
Strøm fryseboks	650
SUM INNKRIVDE FELLESKOSTNADER	3 828 642

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Leie	-29 376
Felleskostnader	-23 964
TV	-4 404
Bod	-1 620
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	3 769 278

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Automatpenger	8 450
Viderefakturerings utleie av plass til radioskap	22 153
Regnskapskorrigeringer	70
Skadeutlegg	27 621
SUM ANDRE INNTEKTER	58 294

NOTE: 4**PERSONALKOSTNADER**

Arbeidsgiveravgift	-23 970
SUM PERSONALKOSTNADER	-23 970

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2022/2023, og er på kr 170 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 433, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 6**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 16 345.

NOTE: 7**KONSULENTHONORAR**

Juridisk bistand	-1 563
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-1 600
Oslo kommune Plan og bygning	-27 670
NCO AS	-71 000
SUM KONSULENTHONORAR	-101 833

NOTE: 8**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-26 498
Drift/vedlikehold VVS	-1 035 681
Drift/vedlikehold elektro	-42 192
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-35 423
Drift/vedlikehold brannsikring	-223 339

Kostnader leiligheter, lokaler	-9 902
Egenandel forsikring	-10 000
Kostnader dugnader	-5 019
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-1 388 054

NOTE: 9**KOMMUNALE AVGIFTER**

Eiendomsskatt	-771
Vann- og avløpsavgift	-698 170
Feieavgift	-6 758
Renovasjonsavgift	-246 097
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-951 795

NOTE: 10**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Container	-35 242
Driftsmateriell	-2 954
Vaktmestertjenester	-395 444
Andre fremmede tjenester	-9 829
Trykksaker	-282
Andre kostnader tillitsvalgte	-4 433
Andre kontorkostnader	-199
Porto	-560
Kontingenter	-2 900
Bankgebyr	-4 103
Velferdskostnader	-1 143
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-457 088

NOTE: 11**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	5 082
Renter av sparekonto i OBOS-banken	36 652
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	381
Kundeutbytte fra Gjensidige	70 087
SUM FINANSINNTEKTER	112 202

NOTE: 12**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-279 978
Renter på leverandørgjeld	-67
SUM FINANSKOSTNADER	-280 045

NOTE: 13**VARIGE DRIFTSMIDLER**

Selskapet eier 1 leilighet med opprinnelig kostpris 200 000.

Leiligheten klassifiseres som boligeiendom og avskrives således ikke.

Fortløpende vedlikehold forutsettes å opprettholde verdien av leiligheten.

200 000

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

200 000

NOTE: 14

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låneopptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 15

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.23 var 7,10 %. Løpetiden er 5 år.

Opprinnelig 2022	-4 000 000
Tilgang 2023	-2 000 000
Nedbetalt tidligere	248 946
Nedbetalt i år	1 083 456
	-4 667 598
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN	-4 667 598

NOTE: 16

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Påløpte kostnader	-7 500
Gebyrer	35
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-7 465

Annen informasjon om sameiet

Vaktmester.

Vaktmestertjenester utføres av Bygårdsservice AS

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 92773143. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

HMS

Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi.

Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Sameiet har ikke ansatte. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Kabel-TV og Bredbånd

Telia er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Telia kundetjeneste på telefon 924 05 050, eller deres hjemmeside <https://www.telia.no/kundeservice>

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med ENTELIOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til sameiets fellesanlegg

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de

tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Nøkler/skilt

Nøkler og skilt til ringeklokke kan bestilles ved å henvende seg til den i styret med ansvar for dette området. Skilt til postkasser bestilles av hver enkelt beboer.

Hovedkraner

Styret må ha full tilgang til stoppekraner og stakeluker. To av bodene med tilgang til stoppekran og stakeluker skal ikke benyttes.

Større vedlikehold og rehabilitering

2021 - 2021	Montering av branndører og maling av opp	Montering av branndører og maling av oppganger
2020 - 2020	Montering av nye branndører.	Montering av nye branndører og blikkenslagerarbeider på tak og bytte av nedløp.
2019 - 2019	Vindusrestaurering og skifte av dryppnes	
2018 - 2018	Vindusrestaurering	
2016 - 2017	Skifte av postkasser. Rep brudd avl.led.	Høsten 2016 ble samtlige postkasser byttet ut. Vi har nå større, sikrere og ikke minst penere postkasser. Tidlig sommeren 2016 ble styret oppmerksomme på at grunnen ved den lille uteplassen ved Trudvangveien 12 hadde begynt å synke. Det ble avdekket at dette skyldtes brudd i en avløpsledning, og tiltak ble iverksatt umiddelbart. Avløpsledningen fra kum i gården, via stakekum i kjellere og frem til kommunal ledning i Trudvangveien ble da rehabilitert. Kommunen mottok erklæring om utført arbeide av entreprenør Olimb. Den gamle flaggstangen ble byttet ut, og i den forbindelse ble også høyden økt fra 8 til 12 m. Nytt flagg og vimpel.
2015 - 2016	Piperehabilitering	Sameiet fikk i løpet av sommeren 2015 rehabilitert 43 pipeløp. Styret har vært svært fornøyd med både utførelsen av, og resultatet av arbeidet. Firmaet som utførte dette arbeidet var Pewi. Pewi kontrollerte da også taket, reparerte flere beslag og fikk tettet to lekkasjer. Høsten 2015 fikk sameiet pålegg fra kommunen om å utbedre

		avløpsledningen mot Ole Vigsgate innen 1. mars. I den forbindelse fikk vi da foretatt en full kontroll av alle avløpsledningene i hele gården. Dette gjelder rørene under bakken. I henhold til pålegget, rehabiliterte vi avløpsledningen mot Ole Vigs gate i februar 2016. Vi gjennomførte en kontroll av alle sikringsskap i kjelleren. Det ble avdekket en del feil og mangler som deretter ble utbedret.
2011	Nye balkonger	Det var Balkongteam som var leverandør for balkongene.
2010	Takrenner og nedløp.	Rensing av alle takrenner. Fjernet gammelt løv og mose. Spyling av alle taknedløp. (Ett nedløp er tett og må graves opp. Siftet ut ødelagte deler av flere taknedløp. Montert / reparert takrennevarme på hjørnet Kirkeveien / Trudvangveien. Renset og tømt alle sandfangerne i gården.
2009	Rør og søppelhus.	Skiftet vann og avløp i HH 5C fra kjeller til 4. etasje venstre side. Skiftet vann og avløp i HH 5D fra kjeller til 4. etasje høyre side. Søppelhuset har fått ny murpuss og er malt.
2008	Rør, vaskem., dører, brannbalkonger.	Skiftet hovedkran i TV 12 (en av tre kraner i sameiet). Skiftet vann og avløp i TV 14 fra kjeller til 4. etasje høyre side. Skiftet vann og avløp i TV 16 fra kjeller til 4. etasje høyre side. Skiftet vann og avløp i HH 5G fra kjeller til 1. etasje høyre side. Innkjøp av ny vaskemaskin m/sentrifuge til HH 5G. Automatiske dørlukkere installert på alle kjellerdørene. Inngangsdørene forsterket nederst med galv. ståplater. Brannbalkonger: Nytt gulv/gulvbelegg i HH 5F 3. og 4. etasje, samt oppmuring, maling av vegg og blikkenslagerarbeid på nedløpsrør.
2007	Skiftet vannledning.	Skiftet vannledning (ideallrør/bad) i HH 5H fra kjeller til 4. etasje høyre side.

2006	Trappeoppganger, baktrapper og portrom.	Maling av trappeoppganger, baktrapper samt portrom.
2005 - 2006	Gulv, trapper, repo og kjellerdører.	Sliping av gulv, trapper og repo. Nye kjellerdører installert.
2005	Rehabilitering av søppelskur.	
2004	Ny porttelefon.	
2003	Oppgradering av felles el. anlegg.	Oppgradering av el.anlegg utført av Bravida. Kostnad ca. kr 200 000. Installasjon av bredbånd.
1998	Større arbeider på porttelefon.	Noen oppganger har fått ny porttelefon.
1998 - 2000	Rehabilitering av uteareal.	
1996 - 1997	Rehabilitering av fasade.	Rehabilitering av fasadene med mur og maling.
1986 - 1987	Nye vinduer i de fleste seksjonene.	Kostnaden er fakturert sameierne.
1985	Nytt tak.	

5328 Kirkeveien 74 Sameie

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

Gunn Haagensen - Trudvangveien 14 - styreleder 1 år
Bjørn Tyrihjel - Trudvangveien 16 - styremedlem 2 år
Helge Rønningsen - Harald Hårfagresgate 5G - styremedlem 2 år
Ida Faldbakken - Harald Hårfagresgate 5H - styremedlem 1 år
Målfrid Spakmo - Trudvangveien 12 - styremedlem 1 år

Valgkomiteen, Jannecke Bervell, Henriette Fossum og Lars Morell tar gjenvalg.

Hilsen valgkomiteen

REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2024

Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 2.05.24 og er åpent for avstemning i 3 dager

Siste dato for avstemning er 5.05.24

Selskapsnummer: 5328 Selskapsnavn: Kirkeveien 74 Sameie

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ Navn på eier(e): _____

Signatur: _____

Fullmakt

I fysisk møte hvor det blir anledning til å levere stemmeseddel, kan eier møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Valg av møteleder.

Gunn Haagensen er valgt.

☐ For

☐ Mot

Sak 2 Valg av protokollvitner

Finn Harald Bjelke og Mona Helén Rønningsen er valgt.

☐ For

☐ Mot

Sak 3 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

☐ For

☐ Mot

Sak 4 Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

☐ For

☐ Mot

Sak 5 Fastsettelse av honorarer

Styrehonorar settes til hver tid å utgjøre 2 ganger statens grunnbeløp (2G). I 2024 lik 2 x 118 620 lik kr 237 240 til utbetaling.

☐ For

☐ Mot

Sak 6 Forslag til endring av ordensregel 3 underpunkt v.

Endring av husordensregler i sameiet. Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endret fra : 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endre til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen arbeidet skal foregå i, samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Forslagsstiller: Styret Forslag til vedtak: Tekst i regel nr. 3, underpunkt v, foreslås endre til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen arbeidet skal foregå i, samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vi. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen. vii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

☐ For

☐ Mot

Sak 7 Valg av tillitsvalgte

Styreleder (kun 1 skal velges)

☐ Gunn Bjelke

Styremedlem (kun 1 skal velges)

☐ Helge Rønningsen

Styremedlem (kun 2 skal velges)

☐ Ida Faldbakken

☐ Målfrid Spakmo

Valgkomité (kun 1 skal velges)

☐ Henriette Fossum

☐ Jannecke Bervell

☐ Lars Morell



**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Vedtatt på konstituerende sameiemøte 27/2-85,
med endringer vedtatt på ordinært sameiermøte 19/4-88, 7/4-99, 20/4-06 og 8/4-10,
22.05.2015, 14.09.2020 og 21.06.2021

§ 1.

Sameiet er et boligsameie mellom Dem som til enhver tid har lovlig tinglyst hjemmel til de respektive seksjoner. Eierseksjonsloven av 1997, med evt. senere endringer legges til grunn for sameiet.

Sameiet omfatter eiendommen i Kirkeveien 74, gnr.215 / bnr.181 i Oslo.

Sameiet har til formål å administrere og ivareta fellesoppgavene med hensyn til vedlikehold, utnyttelse av driften av eiendommen for øvrig.

§ 2.

Sameiebrøkene fastsettes på grunnlag av seksjonenes areal.

§ 3.

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens §23. Styret kan uten forvarsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med eierseksjonslovens §23.

Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, med de unntak som følger av 2. ledd i denne paragraf.

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning beslattes gjennomført.

Styret gis likeledes fullmakt til å pålegge seksjonseierne å pantsette seksjonene for felles gjeld. Pant skal i første omgang gis innenfor rammen av det avsatte beløp under punkt 2. Ytterligere pantesikkerhet for felles gjeld krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet.

Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel driftsutgifter til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere seksjonseiers forpliktelser.

Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må være en fysisk person, og må godkjennes av styret før han/hun tiltrer bruken. Slik godkjennelse kan bare nektes med saklig grunn. Før godkjennelse kan gis må søkeren skriftlig erklære seg innforstått med sameiets vedtekter og bestemmelsene gitt i medhold av disse, herunder de fastsatte ordens- og vedlikeholdsregler.

Ved utleie plikter sameier å underrette styret om alle som til enhver tid har fast bolig i sin bruksenhet. Underrettelsen skal være sendt til styret i god tid før leietaker flytter inn.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i 6. ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaklinformasjon.

§ 4.

Sameiets øverste organ er sameiermøtet. Samtlige sameiere skal innkalles til sameiermøtet og har 1-en- stemme for hver seksjon de eier.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Styret og forretningsfører har plikt til å være tilstede på sameiermøtene.

Det ordinære sameiermøtet (årsmøtet) holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel i brev til samtlige møteberettigede sine adresser i Kirkeveien 74.

Forslag som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, skal sendes inn skriftlig til styret senest 28 dager før møtet.

Det ordinære sameiermøtet skal behandle:

- a) Styrets årsrapport.
- b) Behandle og godkjenne årsregnskapet, og budsjett.
- c) Foreta valg etter Eierseksjonslovens § 24 og 29,2.ledd.
- d) Behandle andre saker nevnt i innkallelsen.

Ekstraordinært sameiermøte holdes etter styrets innkallelse når styret eller minst 1/10 av de møteberettigede til sameiermøtet skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Det ekstraordinære sameiermøtet innkalles på samme måte som årsmøtet, og skal behandle kun de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 5.

Sameiets anliggender ivaretas av et styre som består av fem styremedlemmer, hvorav en er styreleder. Varamedlemmer blir vanlige styremedlemmer. Styret velges på sameiermøtet av og blant de møteberettigede. Funksjonstiden er to år. Styrets leder velges særskilt.

Sameierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. Til å forestå sameiets daglige drift ansetter styret en forretningsfører. Styret kan meddele vedkommende fullmakt til å forplikte sameierne i saker som hører under den daglige drift.

§ 6.

Forretningsfører fører sameiets regnskaper under kontroll av styret og en registrert revisor valgt av sameiermøtet.

§ 7.

Sameiets fellesgoder, herunder grunn, boder og rom til felles utnyttelse skal nyttiggjøres til sameiernes fordel.

§ 8.

Utgifter ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, fordeles mellom sameiere etter størrelsen på sameiebrøken.

Hvis det påløper utgifter på eiendommen som styret eller en sameier krever skal fordeles på annen måte enn etter sameiebrøken, kan det tas opp til behandling på sameiermøtet i forbindelse med behandling av budsjettet. En slik endring av utgiftsfordeling vedtas således ved simpelt flertall.

Forøvrig gjelder sameiermøtets vedtak i medhold av lov om Eierseksjoner § 13,2.ledd.

Styret kan fastsette at sameierne forskuddsvis innen den 1.ste i hver måned skal innbetale det månedlige beløp som skal dekke fellesutgiftene.

De månedlige beløp skal fastsettes slik at sameiet legger seg opp en rimelig reserve til dekning av ekstraordinære utgifter.

§ 9.

Ingen må bruke en seksjon på en slik måte at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukere av andre seksjoner. Sameiermøtet fastsetter nærmere ordensregler for eiendommen.

Vedlikeholdet av sameierens egen seksjon påhviler hver enkelt sameier i medhold av vedlikeholdsreglementet for samme. Sameiermøtet fastsetter vedlikeholdsreglene som sameieren forplikter seg til å overholde. Unnlater denne å foreta vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller avverge ulemper, kan styret besørge dette utført for sameierens regning og risiko.

Styret eller den styret utpeker skal ha adgang til de enkelte seksjoner for å foreta ettersyn, installasjoner og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til de øvrige brukere, og det tas rimelig hensyn. Ingen må bruke fellesanleggene slik at andre unødig eller urimelig hindres i rettmessig bruk av anleggene.

Bygningsmessige endringer som skal godkjennes av offentlige myndigheter skal meldes styret skriftlig innen arbeidet påbegynnes. Alt arbeide skal utføres av autoriserte fagfolk/entreprenører og kopi av godkjent ferdigstillelse sendes styret.

§ 10.

Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere, kan vedkommende med minst 6 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og å selge sin seksjon.

Det vil alltid ansees som vesentlig mislighold at en sameier ikke betaler forfalte fellesutgifter innen 14 dager etter at skriftlig påkrav er mottatt.

Protokoll til årsmøte 2025 for KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Organisasjonsnummer: 971275693

Møtet ble avholdt 2. april kl. 18:00, Slemdalsveien 1. Sal 1.

Antall stemmeberettigede som deltok: 31

Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 3

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak:

Jan Kenneth Dokken fra OBOS er foreslått.

✓ Vedtatt.

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak:

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

✓ Vedtatt.

3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

Fører av protokollen og protokollvitner velges på årsmøte.

✓ Vedtatt. Gunn Bjelke skriver protokoll.
Bjørn Johann Rief er valgt til protokollvitne

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes

✓ Vedtatt.

5. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Forslag til vedtak:

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Vedtatt. Årsrapport - ble gjennomgått med spørsmål.

✓ Regnskap -

Budsjett - ligger som egen sak, fordi krav om godkjenning av budsjettet ligger i sameiets vedtekter, punkt 4b.

6. Fastsettelse av honorarer

Samlet godtgjørelse for styret foreslås å følge årsmøtevedtak fra 2024 med 2X statens grunnbeløp, per 2. 04. 2025: 248 056,-

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse settes til 248 056.

✓ Vedtatt.

7. 8. Endring av vedtekter knyttet til korttidsutleie via utleieselskaper.

Det er observert en økende tendens til at eiere i sameiet leier ut leiligheter for korte perioder via internettsteder som AirBnB. Utleie opp til 60 døgn per år og maks 30 dager i strekk er tillatt i sameiet jmf. sameiets vedtekter § 3, punkt 7. Det er flere utfordringer knyttet til slik utleie i sameiet.

1. Utleie medfører at leietakere, som ofte bor i sameiet bare i et par dager, får tilgang til fellesområder (kjeller og loft). Dette er ikke ønskelig og utgjør en sikkerhetstrussel for andre i sameiet.

2. Sameiet ved styret er pålagt av Brann- og redningsetaten å ha oversikt over hvem som til enhver tid bor i alle leiligheter. Korttidsutleie uten at det er opplyst til styret medfører en sikkerhetstrussel for sameiet og leieboere ved brann.

3. For å sikre at uvedkommende og korttids leietakere ikke får tilgang til fellesområder, kreves det egne nøkler til ytterdør til oppgangen. Dette er en ansvar og kostnad som styret oppfatter at må legges til den som driver utleie og tjener penger på dette.

For å sikre fellesinteressene til sameiet knyttet til at enkelte seksonseiere leier ut egen eiendom i sameiet forslår styret at husordensregel 7. Utleie, kontroll med nøkler endres for å regulere de aktuelle forholdene.

Styrets innstilling

Styret har fremmet saken og støtter vedtaksforslag.

Forslag til vedtak:

7. Utleie, KONTROLL MED NØKLER i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii.

Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Fremleie er ikke tillatt. v. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet. Foreslås endret til: 7. UTLEIE, KONTROLL MED NØKLER i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Eiere som leier ut leilighet i korte perioder via utleietjenester inkludert, men ikke begrenset til AirBnB, plikter å skriftlig informere styret om hvem som leier leiligheten. Leietakere skal ikke ha tilgang til fellesområder. Økonomiske kostnader knyttet til å hindre tilgang til fellesområder og skader på fellesområder som resultat av slik utleie, skal dekkes av seksjonseier. v. Fremleie er ikke tillatt. vi. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet. Forslag til vedtak: 7. UTLEIE, KONTROLL MED NØKLER i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Fremleie er ikke tillatt. v. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet. Foreslås endret til: 7. UTLEIE, KONTROLL MED NØKLER i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Eiere som leier ut leilighet i korte perioder via utleietjenester inkludert, men ikke begrenset til AirBnB, plikter å skriftlig informere styret om hvem som leier leiligheten. Leietakere skal ikke ha tilgang til fellesområder. Økonomiske kostnader knyttet til å hindre tilgang til fellesområder og skader på fellesområder som resultat av slik utleie, skal dekkes av seksjonseier. v. Fremleie er ikke tillatt. vi. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet.

Vedtatt. Forslag til omformulert vedtak:

Følgende tekst går inn som punkt 11 i sameiets vedtekter:

11. UTELEIE, KONTROLL MED NØKLER i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Eiere som leier ut leilighet i korte perioder via utleietjenester inkludert, men ikke begrenset til AirBnB, plikter å skriftlig informere styret om hvem som leier leiligheten. Leietakere skal ikke ha tilgang til loft og kjeller. Økonomiske kostnader knyttet til å hindre tilgang til loft og kjeller og skader på fellesområder som resultat av slik utleie, skal dekkes av seksjonseier. v. Fremleie er ikke tillatt. vi. Eierne av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet.

Forslaget er vedtatt ved 2/3 av de fremmøtte.

18 stemmer for vedtaket. 2 personer stemmer mot.

8. Endring av husordensregel knyttet til bruk av ventilasjonssystem

Styret har med jevne mellomrom over tid fått klager om at tobakksrøyk- og lukt sprer seg inn i leiligheter i sameiet via ventilasjonssystemet. Bygningene er utstyrt med passiv lufting via felles luftekanaler i veggene og over tak. Dersom noen i en oppgang setter inn elektriske vifter i kjøkken- eller baderommet, kan dette føre til at luft som skal gå over taket, skyves/trekkes inn til naboer. Vifter for kjøkken og bad blir stadig sterkere. For å klargjøre regel om plagsom lukt på grunn av ulovlig innsatte vifter i luftekanaler, foreslår styret en endring av husordensregel 3 Støy og lukt, punkt vii.

Styrets innstilling

Styret fremmer saken og støtter vedtaksforslaget.

Forslag til vedtak:

3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. vi. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vii. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen. viii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Foreslås endret til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal

varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. vi. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vii. Det er forbudt å montere elektriske avtrekksvifter i luftekanaler. Regelen gjelder både på kjøkken og på bad. Vifter som er oppsatt skal fjernes. viii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

✓ Vedtatt. Omformulert tekst er vedtatt: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang og i Vibbo. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. vi. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vii. Det er forbudt å montere elektriske avtrekksvifter i alle luftekanaler. Vifter som er oppsatt skal fjernes. viii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

9. Endring av merking av ringeapparat i sameiet

Fremmet av: Finn Harald Bjelke

Alle beboere har plikt til å merke ringeapparat på callinganlegg. Det er en relativ stor grad av "gjennomtrekk" i sameiet. Inn- og utflytting ser ut til å medføre en utstrakt bruk av midlertidige og ikke godkjente lapper på ringeapparat i sameiet. Det fører til uklarheter i hvem som bor hvor og gir et estetisk lite pent uttrykk. Det er etter hvert blitt svært vanlig å merke ringeklokker med leilighetsnummer og ikke navn- også i vårt område.

Dersom man merker klokkene med nummer, slipper vi at merkingen må skiftes hver gang noen flytter og vi får et estetisk finere ringeklokkesystem. Estetisk er dette langt å foretrekke fremfor midlertidige klistrelapper.

Forslag til vedtak:

✗ Ikke vedtatt. Ikke vedtatt med 18 stemmer mot 11 for.

10. Endring av vedtekter knyttet til røyking innendørs i sameiet.

Fremmet av: Mari og Thomas Overdale

Etter de siste 8 måneders mareritt med sigarettstank i vår seksjon på grunn av innendørs røyking i naboileiligheten, ønsker vi å fremme følgende forslag til vedtektene:

«Seksjonseiere som ønsker å leie ut sine seksjoner, er pliktig til å informere og påse at sine leietakere ikke røyker innendørs. Ved gjentatte brudd på røykeforbudet, vil Styret kunne kreve utkastelse av leietaker.»

Styrets innstilling

Styret avstår fra å ta stilling til forslaget. Det er uklart hvordan en slik regel skal håndheves.

Forslag til vedtak:

 Ikke vedtatt.

11. Valg av tillitsvalgte

Styret består av fem medlemmer inkludert styreleder. Det er fire verv som er på valg i år.

Styreleder vervet er på valg. Gunn Bjelke har sittet som styreleder i en periode på ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Ett styremedlems verv er på valg for en periode på to år. Bjørn Johann Tyrihjel har sittet som styremedlem i en periode på to år og ønsker å stille til gjenvalg.

To styremedlems verv er på valg for en periode på ett år. Målfrid Spakmo har sittet som styremedlem i en periode på ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg. Det må velges et nytt styremedlem til dette vervet.

Ida Faldbakken har sittet som styremedlem i en periode på ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg. Det må velges et nytt styremedlem til dette vervet.

Valgkomiteen består av tre medlemmer som alle sitter for ett år. Valgkomité må velges for ett år.

Cecilie Bjelke har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Sofie Hemsén har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Anette Hawkins har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:

Gunn Elisabeth Bjelke

Følgende stilte til valg:

Gunn Elisabeth Bjelke

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Bjørn Johann Tyrihjel

Følgende stilte til valg:

Bjørn Johann Tyrihjel

Styremedlemmer (1 år)

Følgende ble valgt:

Eva Maria Karlsson

Tone Schwenke Rief

Følgende stilte til valg:

Eva Maria Karlsson

Tone Schwenke Rief

Valgkomiteen (1 år)

Følgende ble valgt:

Cecilie Bjelke
Sofie Hemsén
Thomas André Lunde

Følgende stilte til valg:

Cecilie Bjelke
Sofie Hemsén
Thomas André Lunde





Årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 5328

KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Velkommen til årsmøte i KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

2. april 2025 kl. 18:00, Slemdalsveien 1. Sal 1.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap
6. Fastsettelse av honorarer
7. 8. Endring av vedtekter knyttet til korttidsutleie via utleieselskaper.
8. Endring av husordensregel knyttet til bruk av ventilasjonssystem
9. Endring av merking av ringeapparat i sameiet
10. Endring av vedtekter knyttet til røyking innendørs i sameiet.
11. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Jan Kenneth Dokken fra OBOS er foreslått.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Fører av protokollen og protokollvitner velges på årsmøte.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Vedlegg

1. Styrets beretning, regnskap og annen informasjon om sameiet.pdf

Sak 6

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Samlet godtgjørelse for styret foreslås å følge årsmøtevedtak fra 2024 med 2X statens grunnbeløp, per 2. 04. 2025: 248 056,-

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 248 056.

8. Endring av vedtekter knyttet til korttidsutleie via utleieselskaper.

Krav til flertall:

To tredjedels (67%)

Det er observert en økende tendens til at eiere i sameiet leier ut leiligheter for korte perioder via internettsteder som AirBnB. Utleie opp til 60 døgn per år og maks 30 dager i strekk er tillatt i sameiet jmf. sameiets vedtekter § 3, punkt 7. Det er flere utfordringer knyttet til slik utleie i sameiet.

1. Utleie medfører at leietakere, som ofte bor i sameiet bare i et par dager, får tilgang til fellesområder (kjeller og loft). Dette er ikke ønskelig og utgjør en sikkerhetstrussel for andre i sameiet.

2. Sameiet ved styret er pålagt av Brann- og redningsetaten å ha oversikt over hvem som til enhver tid bor i alle leiligheter. Korttidsutleie uten at det er opplyst til styret medfører en sikkerhetstrussel for sameiet og leieboere ved brann.

3. For å sikre at uvedkommende og korttids leietakere ikke får tilgang til fellesområder, kreves det egne nøkler til ytterdør til oppgangen. Dette er en ansvar og kostnad som styret oppfatter at må legges til den som driver utleie og tjener penger på dette.

For å sikre fellesinteressene til sameiet knyttet til at enkelte seksonseiere leier ut egen eiendom i sameiet forslår styret at husordensregel 7. Utleie, kontroll med nøkler endres for å regulere de aktuelle forholdene.

Styrets innstilling

Styret har fremmet saken og støtter vedtaksforslag.

Forslag til vedtak

7. Utleie, kontroll med nøkler i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Fremleie er ikke tillatt. v. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet. Foreslås endret til: 7. Utleie, kontroll med nøkler i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Eiere som leier ut leilighet i korte perioder via utleietjenester inkludert, men ikke begrenset til AirBnB, plikter å skriftlig informere styret om hvem som leier leiligheten. Leietakere skal ikke ha tilgang til fellesområder. Økonomiske kostnader knyttet til å hindre tilgang til fellesområder og skader på fellesområder som resultat av slik utleie, skal dekkes av seksjonseier. v. Fremleie er ikke tillatt. vi. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet. Forslag til vedtak: 7. Utleie, kontroll med nøkler i. Styret skal ha skriftlig beskjed om hvem som leier og bor i leiligheten. Dersom flere bebor leiligheten sammen, skal styret ha navn på alle beboere med telefonnummer. ii. Seksjonseier er ansvarlig for alt som skjer i vedkommendes leilighet, og vil være den som mottar klager angående brudd på ordensreglene fra sameiets styre. iii. Seksjonseier er ansvarlig for at alle leietagere får utlevert husordensregler og all annen relevant informasjon som gis av styret. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene overholdes av leietagere. iv. Eiere som leier ut leilighet i korte perioder via utleietjenester inkludert, men ikke begrenset til AirBnB, plikter å skriftlig informere styret om hvem som leier leiligheten. Leietakere skal ikke ha tilgang til fellesområder. Økonomiske kostnader knyttet til å hindre tilgang til fellesområder og skader på fellesområder som resultat av slik utleie, skal dekkes av seksjonseier. v. Fremleie er ikke tillatt. vi. Eieren av seksjon skal straks rapportere til styret / vaktmester dersom nøkler til sameiets inngangsdører eller vaskeri er tapt eller stjålet.

Sak 8

Endring av husordensregel knyttet til bruk av ventilasjonssystem

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Styret har med jevne mellomrom over tid fått klager om at tobakksrøyk- og lukt sprer seg inn i leiligheter i sameiet via ventilasjonssystemet. Bygningene er utstyrt med passiv lufting via felles luftekanaler i veggene og over tak. Dersom noen i en oppgang setter inn elektriske vifter i kjøkken- eller baderommet, kan dette føre til at luft som skal gå over taket, skyves/trekkes inn til naboer. Vifter for kjøkken og bad blir stadig sterkere. For å

klargjøre regel om plagsom lukt på grunn av ulovlig innsatte vifter i luftekanaler, foreslår styret en endring av husordensregel 3 Støy og lukt, punkt vii.

Styrets innstilling

Styret fremmer saken og støtter vedtaksforslaget.

Forslag til vedtak

3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. vi. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vii. Det er forbudt å montere kjøkkenvifte til luftekanalen. viii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene. Foreslås endret til: 3. STØY OG LUKT i. Støy skal ikke finne sted i trapper, kjeller eller på loft. ii. Radio, fjernsyn, stereoanlegg og andre støyende lydkilder må benyttes hensynsfullt. iii. Avholdelse av større selskap i seksjonene skal varsles med nabovarsel i oppgangene. iv. Det skal utvises særlig aktsomhet mellom kl 2300 og 0800 både innendørs og utendørs alle dager. v. Vedlikeholdsarbeid eller lignende som forårsaker støy skal ikke foregå mellom kl 2200 og 0800 mandag-lørdag. Søndag skal støyende arbeid ikke utføres. Vedlikeholdsarbeid og/eller renoveringsarbeid som forårsaker byggestøy som f.eks skjæring med vinkelsliper, rivning av vegger, boring i mur/ betongvegger skal i all hovedsak foregå mellom kl 08:00 og 16:00 mandag tom fredag. Arbeidet skal varsles styret skriftlig minimum 1 uke i forveien. Oppgangen Arbeidet skal foregå i samt naboopp ganger, skal varsles i forkant med oppslag i trappeopp gang. Ansvarlig entreprenør/håndverkere eier benytter til arbeidet skal være informert av eier i forkant av oppstart om at det ikke er mulig å parkere i gården. Eier skal sørge for renhold av trappeopp gang hver ettermiddag så lenge arbeidet pågår. vi. Musikk- og sangøvelser må godkjennes av styret. vii. Det er forbudt å montere elektriske avtrekksvifter i luftekanaler. Regelen gjelder både på kjøkken og på bad. Vifter som er oppsatt skal fjernes. viii. Utlufting av egen bolig mot felles oppgang kan kun foregå i den utstrekning det ikke sjenerer naboene.

Sak 9

Endring av merking av ringeapparat i sameiet

Forslag fremmet av:

Finn Harald Bjelke

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Alle beboere har plikt til å merke ringeapparat på callinganlegg. Det er en relativ stor grad av "gjennomtrekk" i sameiet. Inn- og utflytting ser ut til å medføre en utstrakt bruk av midlertidige og ikke godkjente lapper på

ringeapparat i sameiet. Det fører til uklarheter i hvem som bor hvor og gir et estetisk lite pent uttrykk. Det er etter hvert blitt svært vanlig å merke ringeklokker med leilighetsnummer og ikke navn- også i vårt område.

Dersom man merker klokkene med nummer, slipper vi at merkingen må skiftes hver gang noen flytter og vi får et estetisk finere ringeklokkesystem. Estetisk er dette langt å foretrekke fremfor midlertidige klistrelapper.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak: Merking av ringeklokkesystemet i sameiet endres til å kun inneholde informasjon om leilighetsnummer og ikke navn.

Sak 10

Endring av vedtekter knyttet til røyking innendørs i sameiet.

Forslag fremmet av:

Mari og Thomas Overdale

Krav til flertall:

Alminnelig (50%)

Etter de siste 8 måneders mareritt med sigarettstank i vår seksjon på grunn av innendørs røyking i naboileiligheten, ønsker vi å fremme følgende forslag til vedtektene:

«Seksjonseiere som ønsker å leie ut sine seksjoner, er pliktig til å informere og påse at sine leietakere ikke røyker innendørs. Ved gjentatte brudd på røykeforbudet, vil Styret kunne kreve utkastelse av leietaker.»

Styrets innstilling

Styret avstår fra å ta stilling til forslaget. Det er uklart hvordan en slik regel skal håndheves.

Forslag til vedtak

«Seksjonseiere som ønsker å leie ut sine seksjoner, er pliktig til å informere og påse at sine leietakere ikke røyker innendørs. Ved gjentatte brudd på røykeforbudet, vil Styret kunne kreve utkastelse av leietaker.»

Sak 11

Valg av tillitsvalgte

Styret består av fem medlemmer inkludert styreleder. Det er fire verv som er på valg i år.

Styreleder vervet er på valg. Gunn Bjelke har sittet som styreleder i en periode på ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Ett styremedlemsverv er på valg for en periode på to år. Bjørn Johann Tyrihjel har sittet som styremedlem i en periode på to år og ønsker å stille til gjenvalg.

To styremedlemsverv er på valg for en periode på ett år. Målfrid Spakmo har sittet som styremedlem i en periode på ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg. Det må velges et nytt styremedlem til dette vervet.

Ida Faldbakken har sittet som styremedlem i en periode på ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg. Det må velges et nytt styremedlem til dette vervet.

Valgkomiteen består av tre medlemmer som alle sitter for ett år. Valgkomité må velges for ett år.

Cecilie Bjelke har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Sofie Hemsén har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker å stille til gjenvalg.

Anette Hawkins har sittet i valgkomiteen i ett år og ønsker ikke å stille til gjenvalg.

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som styreleder:

- Gunn Elisabeth Bjelke

Valg av 1 styremedlem Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Bjørn Johann Tyrihjel

Valg av 2 styremedlemmer Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som styremedlemmer:

- Eva Maria Karlsson
- Tone Schwenke Rief

Valg av 3 valgkomiteen Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som valgkomiteen:

- Cecilie Bjelke
- Sofie Hemsén
- Thomas André Lunde

Vedlegg

1. Valgkomiteens innstilling for årsmøte 2025.pdf

Styrets arbeid

Det nye styret ble konstituert 23. juni 2024 og har bestått av Bjørn Tyrihjel, Målfrid Spakmo, Helge Atle Rønningsen, Ida Faldbakken og Gunn Bjelke (Styreleder).

Styremøter gjennomføres en gang per måned.

Det foregår til enhver tid stor og smått arbeid i sameiet. Styret har det siste året jobbet med det følgende, i alfabetisk rekkefølge.

Brannsikring

Januar 2023 var Brann- og redningsetaten på tilsyn i sameiet. Det ble avdekket flere forhold som er i strid med brannforskriftene. Forholdene er av en slik art at sameiet er pålagt å sette i gang tiltak for å rette dem. BRE har gitt sameiet en avviksliste som må følges opp innen fem år. For hvert tiltak som gjennomføres, slettes avviket hos BRE.

NCO AS utarbeidet en brannrapport for sameiet for å beskrive nåværende og fremtidig brannsikring av sameiet til Brann- og redningsetaten. Rapporten ble godkjent av BRE i februar 2024.

Styret har startet arbeidet med å lukke avvikene. To avvik er lukket i 2024:

- 1. Avvik knyttet til ferdigstillelserapport fra kommunen for branndører er lukket.*
- 2. Det er utarbeidet en internkontrollrutine for brannsikring i sameiet.*

Påbudte brannverntiltak er på listen over fremtidige oppgraderingsarbeid og vil medføre kostnader for sameiet fremover.

Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for å brannsikre gjennomføringer av elektrisitet og rør fra fellesområder (oppganger, kjeller og loft) og inn i leilighet. Et fremtidig arbeid er pålagt utbedring av alle gjennomføringer for seksjonseieres regning der slike avvik foreligger.

Bredbånd

Vi inngikk ny avtale med Telia om TV- og bredbåndstjenester fra 1.11.2022.

Tilbudet innebærer høyere hastighet på nett, og ikke minst, oppdatering av utstyret hos hver enkelt beboer og i bygningene fra Telias side. Avtalen er bindende i fire år. Ny avtale må forhandles innen 01.11.2026. Telia har kommet med nye rutere

som bør settes inn i alle leiligheter for best mulig nettilgang. Nye rutere må skaffes ved at hver beboer kontakter Telia.

Bygårdsservice

Styret inngikk i 2021 en avtale med Bygårdsservice om vaktmestertjenester, trappevask, matteservice, snømåking og enkle gartnertjenester. Bygårdsservice er samarbeidsvillige, men det har vært noe misnøye med kvaliteten på tjenestene. Vasketjenestene, snømåking og hagearbeidet har ikke innfridd forventningene våre i henhold til avtalen. Det har vært gjennomført jevnlige møter med Bygårdsservice. Styret opplever at bygårdsservice as har vært mer proaktiv etter siste møtet. Styret ber om at beboere melder fra om feil og mangler i fellesområdene, slik at disse kan rettes.

Dugnad

Høstdugnad ble avholdt 16.10.2024. Vårdugnad foregikk 24.04.2024. Kontainere ble leid inn for kasting av søppel fra boder og fellesområder på høstdugnaden. Det ble fra 2024 innført dugnadspenger på 80,- per måned, som betales tilbake til seksjonseier ved deltakelse på dugnad. Dugnadspenger som ikke betales tilbake brukes til utstyr og containerleie i forbindelse med dugnadene.

Dører

Branndørene som er satt inn i sameiet er tunge. I løpet av 2024 fikk styret flere meldinger om dører som subbet og var vanskelige å åpne og lukke. Oslo Brannsikring var inne i leilighetene og justerte dørene. Garantitiden på dørene er fem år. I denne perioden kan feil og mangler klages inn til Oslo Brannsikring. Når garantitiden er ute, er ansvaret for dørene seksjonseierens. Garantien går fra den datoen døren ble satt inn.

Egenevaluering

Styret gjennomførte egenevaluering mars 2025. Samarbeidet innad i styret har vært godt. Styret har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom etter interesseområde og kompetanse hos det enkelte styremedlem. Det har vært mange store oppgaver for styret også i 2024. Vanlige arbeidsoppgaver inkluderer blant annet problemer med dører og låser, snømåking, renovasjon, problemer med callinganlegg,

vasketjenester, oppfølging av rehabilitering og oppussingsprosjekter, forhold knyttet til utleie, naboklager. Samtidig jobber styret med store oppgaver som rørrehabilitering, brannsikring, forberedelse av jubileumsfest og økonomistyring i sameiet.

Fellesgrilling i gården

Styret har som mål å arrangere fellesgrilling i gården hver måned om sommeren. I 2024 fikk vi organisert én grilling.

Julegrantenning

Julegranen ble tent den 1. søndag i advent 2024. På grunn av en misforståelse ble det i år ikke gjennomført en fellessamling ved tenningen.

Leietakere – bedre kontakt med utleier og leietakere

Styret har brukt mye tid på å finne ut av hvem som til enhver tid bor i sameiet, fordi ca. 30 av leilighetene til enhver tid er bebodd av leietagere og ikke eierne. Ved brann eller andre ulykker har styret plikt til å ha oversikt over hvem som bor i boligen. Alle eiere som leier ut sine leiligheter er ansvarlig for selv å legge inn informasjon leietakere med riktig kontaktinformasjon i Vibbo. Leietagere har behov for tilgang til Vibbo for informasjon om husordensregler, reservasjon av vasketider mm.

Nøkler og låser til fellesområder

Sommeren 2023 hadde vi en rekke innbrudd i kjellerboder og på loft. Det er svært mange nøkler i sirkulasjon i sameiet, og det er mulig anta at en del nøkler kommer på avveie. En nøkkel ble rapportert borte fra et firma i forbindelse med installasjon av røykvarslerne i sameiet. *Våren 2024 ble alle låser til fellesområder skiftet, og alle eiere fikk nye nøkler.*

Kostnaden for skiftet ble tatt av nevnte firma.

Overnatting for hjemløse menn (UFB) i Slemdalsveien 1/Misjonskirken

Overnatting for hjemløse menn ble flyttet fra Slemdalsveien 1 i august 2024. Styremedlemmer deltok i hele perioden mens overnattingen lå i Slemdalsveien 1 på møter med Sameiet Majorstutorvet, Misjonskirken, Røde Kors,

Representanter for Deichmanske og næringsdrivende i vårt område. Flyttingen har medført mindre sosialt press rundt sameiet.

Renovasjonsrutiner og -avgift inkl. papp og papp

Overfylte beholdere for restavfall og beholdere for papp har vært en utfordring for sameiet. Sameiet har én henting i uken av ni restavfallbeholdere. Når det gjelder beholdere for papp og papir er antallet beholdere økt og det hentes én gang i uken. Det forventes av beboere at de sorterer søppel riktig slik at vi fortsatt kan holde utgiftene på fornuftig nivå. Alt søppel som ikke er husholdningsavfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Smestad, spesielt klær, møbler og elektrisk avfall.

Returpunkt

Styret har gjentatte ganger kontaktet Renovasjonsetaten angående søppel som blir hensatt ved returpunktet i Harald Hårfagres gate. Styret oppfordrer alle til å benytte bymelding på Oslo kommunes sider for å melde inn om hensatt søppel i vårt nærområde eller andre ting som Oslo kommune kan bistå med eller ha interesse av. <https://www.bymelding.no/innmelding/kategori>. Styret ber om at beboere i sameiet ikke benytter returpunktet til husholdningssøppel.

Sikkerhet

Låsene i portene inn til sameiet utsettes stadig for hærverk og har behandling. I 2024 ble 25 000,- kroner brukt til skifte og reparasjon av låser. Alle beboere bes om å ikke tvinge låsene på noen måte.

Trafikken i Trudvangveien og Harald Hårfagres gate og situasjonen med drosjeholdeplassen

Styret har gjentatte ganger henvendt seg til Ruter og Bymiljøetaten for å tilkjennegi sin bekymring over tungt trafikktrykk med busser og drosjer som kjører fort gjennom Trudvangveien/Harald Hårfagres gate. Trafikken kan utgjøre en fare for myke trafikanter i vårt nærmiljø. Tungtrafikken medfører rystelse i bygningene i Harald Hårfagres gate. Sporveiene lappet, etter sterkt og langvarig press fra styret, på asfalten rundt trikkeskinnene i Harald Hårfagres gate høsten 2024.

Utbedringen førte til en midlertidig reduksjon av rystelse i vår bygningsmasse når de tunge bussene passerer, men rystelsene er tilbake tidlig i 2025.

Vann og avløp, vannmålere og stakekummer

Flere forhold knyttet til vann og avløp har vært tema det siste året.

- **Arbeid som forberedelsen til strømpeføring av bunnledninger**

Vår og høst 2024 er det gjennomført rehabilitering av bunnledningene (avløpsrør som ligger nedstøpt i kjellergulv og under bygningene) under Harald Hårfagres gate og Trudvangveien 16. Det ble trukket strømper på innsiden av rørene som vil sikre tilfredsstillende kvalitet også i årene fremover. Ny stakekummer er installert. Det er gjort klart for graving ut til Ole Vigs gate for tilkobling til vannledning. Nødvendige reparasjoner er gjennomført. Arbeidet gikk stort sett greit. De største utfordringene var knyttet til manglende tegninger over rørene hos kommunen og bruk av vann hos beboere mens arbeidet foregikk. Bruken av vann i avløp mens arbeidet foregikk, medførte forsinkelser i arbeidet og økte utgifter for sameiet.

- **Vannforbruk**

Sameiet betaler for vannforbruk utregnet etter total-areal (summen av areal i alle leilighetene). Det vurderes å montere vannmålere på hovedvannledningene inn til sameiet for kunne registrere totalbruk av vann. Dette for ha reell oversikt over totalforbruk og et ønske om å redusere utgifter.

Vaskerom

Vaskerommene i sameiet er gamle, men fungerer. Styret ber om at alle som benytter maskinparken påser at de renser filteret i tørketrommelen for støv og tørker opp vaskemidler som søles rundt vaskemaskinenes påfyllingskammer. Bidra til at rommet er ryddig og ordentlig til den/de som skal bruke det etter deg. Reservasjon av vasketider på Vibbo fungerer godt. Styret opplever at vaskeriene er mindre og mindre i bruk. Det er ikke budsjettet penger til utbedring av vaskerommene på nåværende tidspunkt. Tørketrommel i Harald Hårfagres gt. 5G er død, og vil ikke erstattes. Vi har tørkeloft, og et avtrekk fra tørketrommel er også lite gunstig for gårdens passive ventilasjon.

Vibbo

Vibbo fungerer godt som hovedkanal for informasjon fra styret. Enkelte eiere har ikke lagt inn leieboere i systemet. En del leieboere har ikke godkjent invitasjon til Vibbo, slik at de kan holde seg oppdatert på det som skjer i sameiet. Styret ber om at alle som leier ut leilighet sørger for at leieboere er registrert i Vibbo.

Skadedyr

Sommeren 2023 fikk vi en møllinfeksjon på loftet i en av sameiets bygninger. Infeksjonen har fortsatt gjennom 2024 og forventes å avta i 2025, dersom alle beboere sørger for at det ikke fins møllmat i bodene. Årsaken til infeksjonen var oppbevaring av ull og andre tekstiler i bodene. Møllen gjorde store materielle skader på eiendeler i bodene. Infeksjonen innebærer en stor ryddeinnsats fra beboere i bygningen, siden forsikringer ikke dekker opprydding etter skadedyr. Møbler, klær og andre tekstiler som oppbevares på loft må pakkes i lufttette beholdere. Det er observert små mengder møll på alle loft. Ulltekstiler må oppbevares i lufttette beholdere dersom de skal stå på loftet, for å hindre at det oppstår kraftige infeksjoner.

Styrearbeid

Styret har hatt møter en gang per måned i perioden. Samarbeidet i styret har vært godt. Det er et aktivt styre med ansvar for store oppgaver i sameiet, med hyppig dialog på digitale plattformer.

Fremtidig rehabilitering og vedlikehold i kommende periode

Gården er 100 år i disse dager. Det innebærer at konstruksjonene er gamle, og behovet for vedlikehold og rehabilitering er naturlig nok økende. Det er to store prosjekter som må prioriteres de neste årene, og som vil påvirke økonomien i sameiet.

1. Rør under husene er i ferd med å rehabiliteres. Den siste strekningen under Trudvangveien 10-14 vil gjennomføres i 2025. I de nærmeste årene må vi rehabilitere avløpsrør oppover i bygningene for å unngå større kollaps i rørene. Dette gjøres ved at det kjøres epoxystrømper gjennom rørene. Arbeidene har en kostnadsramme på flere millioner, og det må derfor utarbeides en langsiktig og bærekraftig plan for disse arbeidene, som både

skal sikre god og trygg gjennomføring og samtidig ivareta en forsvarlig økonomi (se punkt om økonomi under).

2. Brannsikring av kjellere må gjennomføres. Installering av inertgasssystem vil koste sameiet mellom to og 3 millioner kroner.
3. Over tid er det nødvendig å rehabilitere fasaden på bygningene.

Økonomi

Styret har ansvar for å sikre en sunn økonomi i sameiet. For å gjennomføre planlagt vedlikehold av vann- og avløpssystemene og brannsikre kjellere har sameiet tatt opp et lån på 7 (sju) millioner som kommer til stegvis utbetaling etterhvert som kontrakter for arbeidene som skal gjøres foreligger.

Felleskostnadene ble økt med 10 % fra januar 2025. Bakgrunnen for økningen var en kraftig økning på mellom 20 og 30 % for 2025 i de kommunale avgiftene i Oslo.

ÅRSREGNSKAPET

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Vesentlig avvik

Driftsinntektene er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter fra utleie for plass til radioskap som ikke var budsjettert.

Driftskostnadene er lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det var budsjettert for gassanlegg for brannslukning som ble utsatt på grunn av arbeidet med den omfattende rehabilitering av bunnledninger.

Finanskostnader er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere renter på lån.

Resultat

Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Disponible midler

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrasket kortsikt gjeld) viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

Arbeidskapital

Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld) viser selskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12 var kr 1 813 179.

Budsjett 2025

Det er budsjetterte beløpet for drift og vedlikehold er antatt å være det som er nødvendig for å fullføre rehabilitering av bunnledninger og annet løpende vedlikehold.

Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift & vedlikehold i den grad det foreligger estimer.

Felleskostnader

Budsjettet danner grunnlaget for fastsettelsen av felleskostnader.

Budsjettet er basert på 10 % økning av kategori felleskostnader og 4 % økning av kategori tv og internett 1.01.2025.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE.

Årsregnskapet består av:	Etter vår mening:
- Balanse per 31. desember 2024 - Resultatregnskap 2024 - Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og - Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiet evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS
Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Aarvold, Sven Mozart

Partner

Serienummer; no_bankid:9578-5998-4-921327

IP: 188.95.xxx.xxx

2025-03-14 09:30:28 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE
ORG.NR. 971 275 693

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	4 828 339	3 769 278	4 838 000	5 308 000
Vaskeri	3	16 100	8 450	15 000	15 000
Andre inntekter	4	23 397	49 844	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		4 867 836	3 827 572	4 853 000	5 323 000
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	5	-33 451	-23 970	-23 970	-24 000
Styrehonorar	6	-237 240	-170 000	-170 000	-248 056
Revisjonshonorar	7	-12 399	-16 345	-12 000	-12 000
Forretningsførerhonorar		-186 115	-176 993	-177 000	-186 000
Konsulenthonorar	8	-29 149	-101 833	-20 000	-20 000
Drift og vedlikehold	9	-2 427 186	-1 388 054	-6 228 000	-1 260 000
Forsikringer		-500 847	-621 814	-685 000	-583 000
Kommunale avgifter	10	-1 091 581	-951 795	-1 125 803	-1 280 002
Energi/fyring		-45 609	-52 957	-75 000	-75 000
TV-anlegg/bredbånd		-520 865	-497 606	-517 000	-538 000
Andre driftskostnader	11	-522 635	-457 088	-463 300	-567 997
SUM DRIFTSKOSTNADER		-5 607 078	-4 458 454	-9 497 073	-4 794 055
DRIFTSRESULTAT		-739 241	-630 882	-4 644 073	528 945
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	119 012	112 202	22 000	22 000
Finanskostnader	13	-358 796	-280 045	-288 000	-585 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-239 784	-167 843	-266 000	-563 000
ÅRSRESULTAT		-979 026	-798 725	-4 910 073	-34 055
Overføringer:					
Udekket tap		-979 026	-798 725		

KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE
ORG.NR. 971 275 693,

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	14	200 000	200 000
SUM ANLEGGSMIDLER		200 000	200 000
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		20 981	3 932
Forskuddsbetalte kostnader		133 603	130 216
Driftskonto OBOS-banken		797 129	173 563
Sparekonto OBOS-banken		1 136 938	2 089 816
SUM OMLØPSMIDLER		2 088 652	2 397 528
SUM EIENDELER		2 288 652	2 597 528
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	16	-3 482 248	-2 503 222
SUM EGENKAPITAL		-3 482 248	-2 503 222
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	17	5 495 427	4 667 598
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 495 427	4 667 598
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		93 181	134 662
Leverandørgjeld		170 899	163 931
Påløpte renter		2 133	29 620
Påløpte avdrag		0	97 474
Annen kortsiktig gjeld	18	9 260	7 465
SUM KORTSIKTIG GJELD		275 473	433 152
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 288 652	2 597 528
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 5.03.2025.
Styret i Kirkeveien 74 Boligsameie

Gunn Elisabeth Bjelke

Ida Adiola Faldbakken

Helge Atle Rønningsen

Bjørn Tyrihjell

Målfrid Spakmo

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	4 037 163
TV	519 380
Leie	169 680
Dugnadsforskudd	91 196
Bod	9 720
Strøm fryseboks	1 200
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	4 828 339

NOTE: 3**VASKERI****INNETEKTER VASKERI**

Inntekter	16 100
-----------	--------

SUM INNETEKTER VASKERI	16 100
-------------------------------	---------------

SUM VASKERI	16 100
--------------------	---------------

NOTE: 4**ANDRE INNETEKTER**

Opprydding kundereskontro	105
---------------------------	-----

Utleie plass til radioskap	23 292
----------------------------	--------

SUM ANDRE INNETEKTER	23 397
-----------------------------	---------------

NOTE: 5**PERSONALKOSTNADER**

Arbeidsgiveravgift	-33 451
--------------------	---------

SUM PERSONALKOSTNADER	-33 451
------------------------------	----------------

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 6**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 237 240.

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 5 500, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 7**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 399.

NOTE: 8**KONSULENTHONORAR**

Juridisk bistand	-23 563
------------------	---------

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-4 186
--	--------

Andre konsulentonorarer	-1 400
-------------------------	--------

SUM KONSULENTHONORAR	-29 149
-----------------------------	----------------

NOTE: 9**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-147 506
-----------------------------	----------

Drift/vedlikehold VVS	-2 096 380
-----------------------	------------

Drift/vedlikehold elektro	-16 985
---------------------------	---------

Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-3 928
-----------------------------------	--------

Drift/vedlikehold brannsikring	-124 200
--------------------------------	----------

Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-23 936
---------------------------------	---------

Kostnader dugnader	-14 251
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-2 427 186

NOTE: 10

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift	-846 226
Feieavgift	-14 416
Renovasjonsavgift	-230 939
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-1 091 581

NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Container	-28 274
Annet driftsmateriale	-14 647
Vaktmestertjenester	-425 035
Renhold ved firmaer	-7 875
Snørydding	-12 250
Andre fremmede tjenester	-3 939
Trykksaker	-25
Andre kostnader tillitsvalgte	-5 500
Andre kontorkostnader	-7 515
Porto	-275
Kontingenter	-3 100
Bank	-3 770
Velferdskostnader	-10 431
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-522 635

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter bank	50 491
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	324
Kundeutbytte fra Gjensidige	68 197
SUM FINANSINNTEKTER	119 012

NOTE: 13

FINANSKOSTNADER

Pantegjeldsrenter	-358 703
Renter på leverandørgjeld	-93
SUM FINANSKOSTNADER	-358 796

NOTE: 14

VARIGE DRIFTSMIDLER

Selskapet eier 1 leilighet med opprinnelig kostpris 200 000.

Leiligheten klassifiseres som boligeiendom og avskrives således ikke.

Fortløpende vedlikehold forutsettes å opprettholde verdien av leiligheten.

	200 000
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	200 000

NOTE: 15**ANNEN EGENKAPITAL**

Opptjent egenkapital	-3 482 248
SUM ANNEN EGENKAPITAL	-3 482 248

NOTE: 16**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låneopptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 17**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

Obos-Banken AS

Flytende rente

Rentesatsen pr. 31.12.24 var 7,10 %. Løpetiden er 15 år.

Opprinnelig 2022	-4 000 000
Tilgang 2023	-2 000 000
Nebetalt tidligere	1 332 402
Nebetalt i år	4 667 598

0

Obos Banken AS

Flytende rente

Rentesats pr. 31.12.24 7,10 %. Løpetiden er 15 år.

Opprinnelig 2024	-5 632 485
Nebbetalt i år	137 058

-5 495 427

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN	-5 495 427
------------------------------------	-------------------

NOTE: 18**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Gebyr og fakturaomkostninger	70
Påløpte kostnader	-9 330
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-9 260

Annen informasjon om sameiet

Vaktmester.

Vaktmestertjenester utføres av Bygårdsservice AS

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 92773143. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt sløkkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

HMS

Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi.

Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Sameiet har ikke ansatte. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Kabel-TV og Bredbånd

Telia er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Telia kundeservice på telefon 924 05 050, eller deres hjemmeside

<https://www.telia.no/kundeservice>

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med ENTELIOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til sameiets fellesanlegg

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de

tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Nøkler/skilt

Nøkler og skilt til ringeklokke kan bestilles ved å henvende seg til den i styret med ansvar for dette området. Skilt til postkasser bestilles av hver enkelt beboer.

Hovedkraner

Styret må ha full tilgang til stoppekraner og stakeluker. To av bodene med tilgang til stoppekran og stakeluker skal ikke benyttes.

Større vedlikehold og rehabilitering

2021 - 2021	Montering av branndører og maling av opp	Montering av branndører og maling av oppganger
2020 - 2020	Montering av nye branndører.	Montering av nye branndører og blikkenslagerarbeider på tak og bytte av nedløp.
2019 - 2019	Vindusrestaurering og skifte av dryppnes	
2018 - 2018	Vindusrestaurering	
2016 - 2017	Skifte av postkasser. Rep brudd avl.led.	Høsten 2016 ble samtlige postkasser byttet ut. Vi har nå større, sikrere og ikke minst penere postkasser. Tidlig sommeren 2016 ble styret oppmerksomme på at grunnen ved den lille uteplassen ved Trudvangveien 12 hadde begynt å synke. Det ble avdekket at dette skyldtes brudd i en avløpsledning, og tiltak ble iverksatt umiddelbart. Avløpsledningen fra kum i gården, via stakekum i kjellere og frem til kommunal ledning i Trudvangveien ble da rehabilitert. Kommunen mottok erklæring om utført arbeide av entreprenør Olimb. Den gamle flaggstangen ble byttet ut, og i den forbindelse ble også høyden økt fra 8 til 12 m. Nytt flagg og vimpel.
2015 - 2016	Piperehabilitering	Sameiet fikk i løpet av sommeren 2015 rehabilitert 43 pipeløp. Styret har vært svært fornøyd med både utførelsen av, og resultatet av arbeidet. Firmaet som utførte dette arbeidet var Pewi. Pewi kontrollerte da også taket, reparerte flere beslag og fikk tettet to lekkasjer. Høsten 2015 fikk sameiet pålegg fra kommunen om å utbedre

		avløpsledningen mot Ole Vigsgate innen 1. mars. I den forbindelse fikk vi da foretatt en full kontroll av alle avløpsledningene i hele gården. Dette gjelder rørene under bakken. I henhold til pålegget, rehabiliterte vi avløpsledningen mot Ole Vigs gate i februar 2016. Vi gjennomførte en kontroll av alle sikringsskap i kjelleren. Det ble avdekket en del feil og mangler som deretter ble utbedret.
2011	Nye balkonger	Det var Balkongteam som var leverandør for balkongene.
2010	Takrenner og nedløp.	Rensing av alle takrenner. Fjernet gammelt løv og mose. Spyling av alle taknedløp. (Ett nedløp er tett og må graves opp. Siftet ut ødelagte deler av flere taknedløp. Montert / reparert takrennevarme på hjørnet Kirkeveien / Trudvangveien. Renset og tømt alle sandfangerne i gården.
2009	Rør og søppelhus.	Skiftet vann og avløp i HH 5C fra kjeller til 4. etasje venstre side. Skiftet vann og avløp i HH 5D fra kjeller til 4. etasje høyre side. Søppelhuset har fått ny murpuss og er malt.
2008	Rør, vaskem., dører, brannbalkonger.	Skiftet hovedkran i TV 12 (en av tre kraner i sameiet). Skiftet vann og avløp i TV 14 fra kjeller til 4. etasje høyre side. Skiftet vann og avløp i TV 16 fra kjeller til 4. etasje høyre side. Skiftet vann og avløp i HH 5G fra kjeller til 1. etasje høyre side. Innkjøp av ny vaskemaskin m/sentrifuge til HH 5G. Automatiske dørlukkere installert på alle kjellerdørene. Inngangsdørene forsterket nederst med galv. stålplater. Brannbalkonger: Nytt gulv/gulvbelegg i HH 5F 3. og 4. etasje, samt oppmuring, maling av vegg og blikkenslagerarbeid på nedløpsrør.
2007	Skiftet vannledning.	Skiftet vannledning (idealrør/bad) i HH 5H fra kjeller til 4. etasje høyre side.

2006	Trappeoppganger, baktrapper og portrom.	Maling av trappeoppganger, baktrapper samt portrom.
2005 - 2006	Gulv, trapper, repo og kjellerdører.	Sliping av gulv, trapper og repo. Nye kjellerdører installert.
2005	Rehabilitering av søppelskur.	
2004	Ny porttelefon.	
2003	Oppgradering av felles el. anlegg.	Oppgradering av el.anlegg utført av Bravida. Kostnad ca. kr 200 000. Installasjon av bredbånd.
1998	Større arbeider på porttelefon.	Noen oppganger har fått ny porttelefon.
1998 - 2000	Rehabilitering av uteareal.	
1996 - 1997	Rehabilitering av fasade.	Rehabilitering av fasadene med mur og maling.
1986 - 1987	Nye vinduer i de fleste seksjonene.	Kostnaden er fakturert sameierne.
1985	Nytt tak.	

Valgkomiteens innstilling for årsmøte 2025

Styreleder: Gunn Elisabeth Haagensen Bjelke velges for 1 år.

Styremedlem: Bjørn Tyrihjell velges for 2 år

Styremedlem: Helge Rønningsen valgt 2024 til 2026

Styremedlem: Tone Schwenke Rief - går inn for Målfrid Spakmo Boe Velges for 1 år?

Styremedlem: Maria Karlsson - går inn for Ida Faldbakken. Velges for 1 år?

Valgkomite

Velges alle tre for 1 år

Sofie Hemsén

Thomas Lunde - går inn for Anette Hawkins

Cecilie Bjelke

Deltagelse på årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 2.04.25

Selskapsnummer: 5328 Selskapsnavn: KIRKEVEIEN 74 BOLIGSAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ Navn på eier(e): _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____



**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.